

Opór
"
"

50000 Ohm
40000 "
32000 "

R 1
R 2
R 3

Potencjometr 6400 Ohm
Opór 0,5 Meg
" 10000 Ohm
" 400 "
" 5000 "
" 2000/2 "
" 1600/2 "
" 0,5 Meg
" 0,64 "
" 1,6 "
" 40000 Ohm
" 0,32 Meg

R 4
R 5
R 6
R 7
R 8
R 9
R 10
R 11
R 12
R 13
R 14
R 16

Kondensator 32 uF
" 32 "
" 0,5 "
" 0,1 "
" 25 "
" 0,1 "
" 20 uF
" 10-430 uF
" 7-55 "
" 7-55 "
" 7-55 "
" 25000 "
" 25000 "
" 250 "
" 50 "
" 250 "
" 20000 "
" 2000 "
" 25000 "
" 0,1 uF

C 1
C 2
C 3
C 4
C 5
C 6
C 7
C 8, C 9, C 1
C 11
C 12
C 13
C 14
C 15
C 16
C 18
C 19
C 20
C 21
C 22
C 24