

Ersatzteilliste Spare Parts List

**NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY**

DVD

1 / 2006

GDR 5500

MATERIAL-NR. / PART NO.: 774010955100
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GMK4400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		774010955100		GDR 5500 KEIN E-TEIL	GDR 5500 NO SPARE PART
0001.000		759551194300		GEH.- OBERTEIL	TOP COVER
0004.000	△	275990036500		LP-NETZTEILMODUL	POWER BOARD
0005.000		275990149700		LP-CODEC-MODUL	CODECBOARD
0006.000		275990149800		LP-AVIO-MODUL	AVIOBOARD
0009.000		759551173600		FUSS HINTEN	FOOT BACK
0010.000		759551173500		FUSS VORNE	FOOT FRONT
0025.000		275990208200		LP-OPERATORMODUL LINKS	OPERATORBOARD LEFT
0026.000		275990208100		LP-OPERATORMODUL RECHTS	OPERATORBOARD RIGHT
0027.000		275990149900		LP-AVIN-MODUL	AVIN BOARD
0028.000		275990150200		LP-DVIN MODUL	DVIN BOARD
0029.000		275990150100		USB-MODUL	USB BOARD
0036.000		759551194500		FRONTPLATTE JYP7602P-GDP KPL.	FRONT PANEL JYP7602P-GDP CPL
0043.000	△	759551194700		DVD-LAUFWERK JAY0070	LOADER JAY0070
0090.000		759551194200		KARTON	CARTON
		720110505500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	INSTUCTION MANUAL D/GB
		720105415000		SERVICIE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	275990149700	LP-CODEC-MODUL	TUN 601	759551174100	TUNER UVS7305BDI.SIV
D 7	759551071000	IC MSP 3415G	U 540	759551193500	IC MAX4052A
D 9	759551071000	IC MSP 3415G	U 601	759551174800	IC LM7808
D 18	759551071000	IC MSP 3415G	U 602	759551193700	IC MSP3415G
D 19	759551071000	IC MSP 3415G	U 650	759551071200	IC PCM1801U/2K
L 1	759551074800	SPULE 2.7 UH 0.8 A	U 651	759551071300	IC PCM 1742E/2K
L 2	759551074800	SPULE 2.7 UH 0.8 A	U 660	759551071400	IC SN74HCT04D
L 3	759551074800	SPULE 2.7 UH 0.8 A	U 661	759551193900	BUECHSE OPT TPK-TX178A
L 4	759551074800	SPULE 2.7 UH 0.8 A	U 670	759551071600	IC NJM4580E
L 8	759551074800	SPULE 2.7 UH 0.8 A	U 802	759551193800	IC STV6618D-ST
U 9	759551075000	IC PQ018EZ02Z	U 806	759551193600	IC MMX1225XF
U 10	759551075100	IC PQ025EZ01Z		275990208100	LP-OPERATORMODUL RECHTS
U 12	759551075200	IC TSB41AB1	D 701	759551194100	DIODE 1N4148
U 13	759551174000	IC 74LVC16373DGG	D 702	759551194100	DIODE 1N4148
U 14	759551174600	IC HT1381	D 703	759551194100	DIODE 1N4148
U 21	759551174200	IC TPS3809150	D 708	759551194100	DIODE 1N4148
U 22	759551173900	IC SDRAM 166MHZ M13S128168	K 701	759551174500	SCHALTER
U 25	759551173900	IC SDRAM 166MHZ M13S128168	K 702	759551174500	SCHALTER
U 26	759551075700	IC LP2995	K 703	759551174500	SCHALTER
	275990149800	LP-AVIO-MODUL	K 704	759551174500	SCHALTER
D 670	759551071000	IC MSP 3415G	K 705	759551174500	SCHALTER
D 673	759551071000	IC MSP 3415G	K 706	759551174500	SCHALTER
			K 707	759551174500	SCHALTER

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
K 708	759551174500	SCHALTER			
K 709	759551174500	SCHALTER			
U 701	759551074300	DISPLAY VFD			
U 701	759880721400	IC PT6312-QFP44			
U 704	759551074500	IR EMPFAENGER AT136BT-12DW			
U 710	759551194000	IC HT1381			
Y 701	759551034200	QUARZ 32.768KHZ			
Y 702	759550944800	QUARZ 12 MHZ			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION