



## Inhaltsverzeichnis

### Mechanischer Teil

- Allgemeines zum mechanischen Teil
- 1. Gehäuse abnehmen
- 2. Laufwerk und Chassis Druckplatte ausbauen
- 3. Riemenwechsel
- 4. Schwungscheibe wechseln
- 5. Motorwechsel
- 6. Wickelteller wechseln
- 7. Andruckrollenhalter wechseln
- 8. Bandlaufeinstellung
- 9. Aufwickelmoment bei Start
- 10. Grundbremsung bei Start
- 11. Gleichlauf
- 12. Kopfwechsel
- 13. AW-Kopfhöhe

### Elektrischer Teil

- Allgemeines zum elektrischen Teil

#### Fehlerhinweise

- 1. Leistungsaufnahme
- 2. Spannungsprüfung
- 3. Umspulzeit
- 4. Bandgeschwindigkeit einstellen
- 5. AW-Kopfspalt-Senkrechststellung

#### Schaltbild

#### Lageplan

#### Druckplattenabbildungen

- 6. ... 14 Elektrische Messungen und Anforderungen

#### Ersatzteiliste

Explosionszeichnung Laufwerk CL 200-8

## Contents

Seite	Mechanical section	Page
2	General information on the mechanical section	2
2	1. Opening cabinet	2
2	2. Removing drive mechanism and chassis-P.C.B.	2
3	3. Replacing drive belt	3
3	4. Replacing flywheel	3
3 und 4	5. Replacing motor	3 and 4
4	6. Replacing spool carrier	4
4	7. Replacing pinch roller arm	4
5	8. Adjusting tape transport	5
5	9. Winding moment at start	5
5	10. Basic brake at start	5
5	11. Synchronization	5
5	12. Replacing head	5
6	13. R/P head height	6
Electrical Section		
6	General information on the electrical section	6
7	Notes on faults	7
8	1. Power consumption	8
8	2. Voltage check	8
8	3. Tape winding time	8
8	4. Adjusting tape speed	8
8	5. R/P head alignment, vertical adjustment	8
9...20	<b>Circuit diagram</b>	9...20
21...24	<b>Scheme</b>	21...24
25...27	<b>Illustration of printed plats</b>	25...27
28 und 29	6. ... 14 Measurement and requirement	30...31
32 und 33	List of spare part	32 and 33
34	Exploded view CL 200-8	34

# Mechanischer Teil : CF 35

## Allgemeines zum mechanischen Teil

Bei mechanischen Arbeiten ist darauf zu achten, daß der Netzstecker gezogen ist.

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern in der Ersatzteilliste CF 35 übereinstimmend. Ist den Positionsnummern ein LW vorgesetzt, sind die Teile in der Ersatzteilliste CL 200-8 aufgeführt.

Teile die nicht in den Ersatzteillisten vorkommen, sind mit Buchstaben gekennzeichnet.

Sperrscheiben sollten bei einem Wechsel von Bauteilen erneuert werden, da sonst der Sicherungseffekt nicht gewährleistet ist.

### 1. Gehäuse abnehmen (Abb. 1)

- 4 Schrauben **a** herausdrehen.
- Gehäuse **b** nach oben wegnehmen.




Abb. 1

Fig. 1

### 2. Laufwerk CL 200-8 und Chassis-Druckplatte ausbauen (Abb. 2 u. 3)

- Gerät in Funktion Stop bringen, der Kopfschlitten ist dabei zurückgefahren (Netzstecker ziehen).
- Gehäuse Pkt. 1 abnehmen.
- Schubstange 21 aushängen.
- Steckverbindung 18 A zur Displayplatte abziehen.
- 4 Schrauben **c** herausdrehen (Abb. 2)
- 1 Schraube **d** (Befestigungsschraube für den Stützwinkel, Abb. 3) herausdrehen.
- 2 Schrauben aus der Blechhalterung für die LINE IN, LINE OUT und der DIN-Buchse herausdrehen.
- Frontblende 1, Chassis-Druckplatte **A** und Laufwerk CL 200-8 nach vorne schieben und aus den Bodenlaschen heben.
- 3 Schrauben **d** herausdrehen.
- Laufwerk nach hinten wegnehmen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

#### a. Steckverbindungen zum Laufwerk CL 200-8 abziehen.

- 16 A Bandkennung
- 8 A Aufnahme-Wiedergabekopf
- 15 A Servoplatte
- 14 A Optokopplerplatte
- 17 A Wickel-, Servo- und Tonwellenmotor
- 9 A Löschkopf
- und eventuell 18 A Displayplatte




Abb. 2

# Mechanical Section CF 35

## General information on the mechanical section

Ensure that the mains supply is disconnected before beginning mechanical work on the recorder.

Numbers used in the text and in the illustrations are the same as those used in the CF 35 spare parts list. The prefix LW indicates that the part with this item number is to be found in the CL 200-8 spare parts list.

A letter indicates a part not included in the spare parts lists.

Always fit new locking washers on reassembly, as the security of a re-used washer cannot be guaranteed.

### 1. Opening cabinet (Fig. 1)

- Remove 4 screws **a**.
- Lift off cabinet **b**.

### 2. Removing drive mechanism CL 200-8 and Chassis-P.C.B. (Fig. 2 and 3)

- Retract head carrier by selecting STOP function. Disconnect mains supply.
- Open cabinet as in 1 above.
- Disconnect thrust bar 21.
- Remove contact 18 A to the display board.
- Remove 4 screws **c** (Fig. 2)
- Remove 1 screw **d** (angle support, Fig. 3)
- Remove 2 screws from the metal support for LINE IN, LINE OUT and the DIN-socket.
- Slide front screen 1, chassis printed plate **A** and drive mechanism CL 200-8 to the front and lift same out of the button flaps.
- Remove 3 screws **d**.
- Withdraw drive mechanism toward rear.
- Reassembly is reverse of above sequence.

#### a. Remove connections to drive mechanism CL 200-8

- 16 A Tape recognition
- 8 A Record-playback head
- 15 A Servo board
- 14 A Optocoupler board
- 17 A Winding-servo- and capstan motor
- 9 A Erase head
- possible 18 A displayboard

Fig. 2

### 3. Riemenwechsel LW12, (Abb. 4)

- Gehäuse Pkt. 1 abnehmen.
- Laufwerk Pkt. 2 ausbauen.
  - a) Schrauben e ca. 2 Gewindegänge herausdrehen.
  - b) Lagerplatte La verschieben und abnehmen.
- Riemen LW12 wechseln.
- In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
- Anschließend Gleichlauf Pkt. 11 überprüfen.

### 4. Schwungscheibe LW10 wechseln (Abb. 4)

- Gehäuse Pkt. 1 abnehmen.
- Laufwerk ausbauen Pkt. 2
- Lagerplatte La nach Pkt. 3a und 3b abnehmen.
- Schwungscheibe LW10 mit der Tonwelle aus dem Schwungscheibenlager herausnehmen.
- Neue Schwungscheibe einsetzen, Tonwelle mit Spittitus reinigen und in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.  
Bei eingebauter Schwungscheibe darf der Tonwellenmotorstrom nicht über den angegebenen Wert von  $\leq 40$  mA steigen.  
Bei zu hoher Stromaufnahme Axialspiel der Schwungscheibe LW10 überprüfen, bei Bedarf Zwischenlagen unter den Schraubstellen des Lagerbleches La (Abb. 4) legen.

### 5. Motorwechsel (Abb. 3)

- Gehäuse Pkt. 1 abnehmen.
- Laufwerk Pkt. 2 ausbauen.
- a. Tonwellenmotor LW40 (Abb. 3 und Abb. 5)**
  - Flachriemen von der Motorriemenscheibe abnehmen.
  - Tonwellenmotor in Pfeilrichtung, (Abb. 5) drehen und abziehen. Einbaulage f des Tonwellenmotors beachten.  
Beim Ab- und Anlöten der Motorleitungen auf die Polung achten.  
Nach dem Motorwechsel ist die Bandgeschwindigkeit Pkt. 4 elektrischer Teil zu kontrollieren und gegebenenfalls mit dem Regler N neu einzustellen.

Befestigungsschraube  
d für den Stützwinkel.  
d Angle support




Abb. 3

### 3. Replacing drive belt LW12, (Fig. 4)

- Open cabinet as in 1 above.
- Remove drive mechanism as in 2 above
- a) Loosen screws e approx. 2 turns.
- b) Slide bear plate La to one side and remove.
- Remove drive belt LW12 and fit replacement.
- Reassembly is reverse of above sequence.
- After reassembly check synchronism as in 11 below.

### 4. Replacing flywheel LW10 (Fig. 4)

- Open cabinet as in 1 above.
- Remove drive mechanism as in 2 above.
- Remove bearing plate La as in 3a ad 3b above
- Remove flywheel LW10 complete with capstan from flywheel bearing.
- Fit new flywheel, clean capstan in white spirit and reassemble in reverse order. With flywheel in place, capstan motor current must not exceed the maximum value of 40 mA.  
If power consumption is too high, check axial play of flywheel LW10.  
Place shims as required under bearing plate La at screw seating points, (Fig. 4).

### 5. Replacing motor (Fig. 3)

- Open cabinet as in 1 above.
- Remove drive mechanism as in 2 above.
- a. Capstan motor LW40 (Figs. 3 and 5)**
  - Remove drive belt from motor drive belt pulley
  - Turn capstan motor as indicated by arrow (Fig. 5) and pull motor off. Note installment position f of capstan motor.
  - Note polarity when soldering and unsoldering motor leads.
  - After replacing motor check tape speed as described in 4 of electrical section, and reset if necessary by adjusting controller N.

### b. Wickelmotor LW41 (Abb. 3 und Abb. 5)

- Stopfeder LW38 abnehmen.
- Stopbremse LW37 abheben.
- Die beiden Sperrscheiben LW8 und die Wickelteller LW20 Vor- und Rücklauf abziehen.  
Unter den Wickeltellern ist jeweils eine Federscheibe LW19 (Wölbung nach oben).
- Sperrscheibe LW8 aus der Kerbe des Schwenkhebelzapfen abheben.
- Schwenkhebel LW16 anheben nach links bewegen und herausnehmen.
- Motoranschlüsse und Spulen L1001 und L1002 auf neuen Motor umlöten, auf Polung achten.
- Spulen festkleben.
- Neuen Motor einbauen  
Die Aufwickelkupplung hat auf der Unterseite die Segmentscheibe LW21.  
Nach dem Einbau in umgekehrter Reihenfolge ist das Aufwickelmoment bei Start Pkt. 9 einzustellen.  
Die Stromaufnahme des Wickelmotors beträgt direkt am Motor gemessen 15–25 mA, in der Funktion Start ohne Cassette.

### b. Winding motor LW41, (Figs. 3 and 5)

- Remove stop spring LW38
- Lift off brake LW37
- Pull off both locking washers LW8 and forward wind and rewind spool carriers LW20.  
There is a spring washer LW19 under each spool carrier (convex face upward).
- Remove locking washer LW8 from notch of pivoted lever locating pin.
- Raise pivoted lever LW16 slightly, push to left and remove
- Resolder motor connections and coils L1001 and L1002 to replacement motor, ensure that polarity is correct, bond coils in position and insert motor.  
Segmental ring LW21 is attached to underside of winding coupling.  
After reassembly in reverse sequence, adjust winding moment at start as in 9 below.
- In the start without cassette function, power consumption of the winding motor is 15–25 mA, measured directly at the motor.

- c. Servomotor LW39 (Kopfschlitten) (Abb. 3 und Abb. 5)
- 2 Schrauben **g** herausdrehen.
  - Motoranschlüsse ablöten. Beim Anlöten am neuen Motor auf die Polung achten.

- c. Servomotor LW39 (head carrier) (Figs. 3 and 5)
- Remove 2 screws **g**.
  - Unsolder motor connections. Check that polarity is correct when resoldering new motor.




Abb. 4

Fig. 4

#### 6. Wickelteller LW20 wechseln (Abb. 5)

- Gehäuse abnehmen Pkt. 1.
- Laufwerk ausbauen Pkt. 2.
- Sperrscheibe LW8 abnehmen und entsprechenden Wickelteller LW20 Vorlauf/Rücklauf wechseln.  
Beachte – unter dem Vorlaufwickelteller ist eine Segmentscheibe (Stroboskopscheibe) angebracht.

#### 7. Andruckrollenhalter LW25 wechseln, (Abb. 5 und 6)

- Gehäuse abnehmen Pkt. 1
- Laufwerk ausbauen Pkt. 2
- Sperrscheibe LW8 abziehen.
- Drehfeder (Start) LW26 spannen, halten und Rollenhalter abheben.
- Neuen Rollenhalter einsetzen und Drehfeder mit dem Schenkel in die Kerbe des Rollenhalters setzen.
- Bandlauf Pkt. 8 prüfen.

#### 6. Replacing spool carrier LW20, (Fig. 5)

- Open cabinet as in 1 above.
- Remove drive mechanism as in 2 above.
- Remove locking ring LW8 and remove forward wind/rewind spool carrier LW20 as required.  
Note that a segmental ring (stroboscope ring) is fitted under the forward wind spool carrier.

#### 7. Replacing pinch roller arm LW25, (Figs. 5 and 6)

- Open cabinet as in 1 above.
- Remove drive mechanism as in 2 above.
- Remove locking washer LW8.
- Compress torsion spring (start) LW26, hold under tension and lift off roller arm.
- Fit new roller arm and refit torsion spring with leg located in notch of roller arm.
- Check tape transport as in 8 below.




Abb. 5

Fig. 5

## 8. Bandlaufeinstellung

- Gehäuse abnehmen Pkt. 1
- Laufwerk ausbauen Pkt. 2
- Vor dem Einlegen der Bandlaufcassette, (z. B. GRUNDIG-Bandlaufcassette: Sach-Nr. 35079-008.00), Andruckrolle **LW25** und Tonwelle (LW10) mit Spittitus reinigen.
- Durch Umspulen einen geräteeigenen Bandwickel erzeugen.
- Gerätefunktion: Wiedergabe, Start.  
Beim Durchlauf der Bandlaufcassette darf das Band an der oberen oder unteren Kante der Kopfgabel (AW-Kopf **LW32**) nicht umknicken. Eine Korrektur des Bandlaufes ist möglich mit der Mutter **k** (Abb. 5 und Abb. 6).  
Die Mutter **k** darf um  $\pm 120^\circ$  verdreht werden.

## 9. Aufwickelmoment bei Start

- Drehmoment-Meßcassette 456, (Sach-Nr. 35079-014.00) einlegen.  
Bei der Gerätefunktion Start soll das Drehmoment  $(35 \dots 45) \cdot 10^{-4}$  Nm  $\approx (35 \dots 45)$  pcm betragen.  
Ist der gemessene Wert zu klein, so ist der Widerstand **R43** am Pkt. U3 (Start-Drehmoment, Schaltbildseite 11) aufzuzwicknen.  
Abgelesen wird das Drehmoment auf der Drehmomentskala (Vorlaufwickelteller LW20).

## 10. Grundbremsung bei Start

- Drehmoment-Meßcassette 456, (Sach-Nr. 35079-014.00) einlegen.  
Bei Start beträgt die Grundbremsung  $(5 \dots 8) \cdot 10^{-4}$  Nm  $\approx (5 \dots 8)$  pcm, abzulesen auf dem Wickelteller **LW20** Rücklauf.  
Das Grundbremsmoment ist gegeben durch das Anliegen der Bremsfeder **LW35** am Wickelteller **LW20** Rücklauf. Sollte sich der Wert geändert haben, so ist durch Reinigen (Spiritus) des Rücklaufwickeltellers im Bereich der Angriffsfläche Grundbremsfeder und der Grundbremsfeder selbst eine Verbesserung zu erreichen.  
Bekommen Sie damit nicht den angegebenen Wert, kann die Grundbremsfeder **LW35** nachgebogen oder der Wickelteller **LW20** gewechselt werden.

## 11. Gleichlauf

Zur Bestimmung der Gleichlaufabweichung muß das Gerät in Gebrauchs-lage sein (Raumtemperatur ca. 20...25°C).  
Meßgerät, zum Beispiel GRUNDIG-Gleichlaufanalysator GA1000 oder Tonhöhen schwankungsmesser nach DIN 45507.

- Wiedergabemengezeit  $\leq 30$  sec.
- Gleichlaufwert nach Eigenaufnahme mit einer C 90-Cassette, gehörigktig bewertet  $\leq \pm 0,15\%$   
linear  $\leq \pm 0,5\%$

## 12. Kopfwechsel (Abb. 5 und 6)

- Gehäuse abnehmen, Pkt. 1
- Laufwerk ausbauen, Pkt. 2

## 8. Adjusting tape transport

- Open cabinet as in 1 above
- Remove drive mechanism as in 2 above
- Clean pinch roller **LW25** and capstan spindle (LW10) with white spirit before inserting test cassette (e.g. GRUNDIG tape transport test cassette, Part No. 35079-008.00)
- Wind tape to produce a recorder-specific winding pattern
- Select function: playback, start  
The upper and lower edges of the R/P head cradle **LW32** must not cause any folding of the test tape as it passes.  
Tape transport can be corrected by adjustment of nut **k** (Figs. 5 and 6)  
Nut **k** may be adjusted through  $120^\circ$  in either direction.

## 9. Winding moment at start

- Insert torque measuring cassette 456, (Part No. 35079-014.00)  
The rotary moment by functioning start should be  $(35 \dots 45) \cdot 10^{-4}$  Nm  $\approx (35 \dots 45)$  pcm.  
If the measured value is lower than  $35 \cdot 10^{-4}$  Nm, the resistor **R43** on point U3. (Start-rotary moment, schematic page 11) has to be wended.  
The rotary moment is indicated on the forward spool driver LW20.

## 10. Basic brake at start

- Insert torque measuring cassette 456, (Part No. 35079-014.00). Basic braking effect at start is  $(5 \dots 8) \cdot 10^{-4}$  Nm approx. equal to  $(5 \dots 8)$  pcm, measured at rewind spool carrier **LW20**. The basic braking moment is applied by brake spring **LW35** contacting rewind spool carrier **LW20**. If the braking effect has deteriorated, it can be improved by cleaning both the rewind spool carrier where the basic brake spring makes contact and the basic brake spring itself in white spirit.  
If cleaning does not improve the braking effect, the slightly bend basic brake spring **LW35** or replace spool carrier **LW20**.

## 11. Synchronization

Synchronization deviation can only be determined when the recorder is fully serviceable. (Room temperature approx. 20–25°C). A gauge such as a GRUNDIG synchronism analyser GA1000 or a pitch variation meter to DIN 45507 is required.

- Playback testing time at least 30 sec.
- Synchronization value using auto-recording on C 90 cassette,  
Level-adjusted evaluation  $\leq \pm 0,15\%$   
Linear evaluation  $\leq \pm 0,5\%$

## 12. Replacing head, (Figs. 5 and 6)

- Open cabinet as in 1 above
- Remove drive mechanism as in 2 above




Abb. 6

Fig. 6

### 12.1 AW-Kopf, LW32

- Verwenden Sie zum Lösen der Kopfschraube **h** einen Schraubendreher TORX 06 (Sach-Nr. 72008-067.00) und zum Herausdrehen der Kopfmutter **k** einen Steckschlüssel 4 mm.
- Kopfanschlüsse ablöten (rote Anschlüsse oberes- und schwarze Anschlüsse unteres Kopfsystem).  
Achten Sie auf die Druckfedern **LW30** (Höhe) und **LW31** (Azimut).  
Achtung: Kopfmutter und Kopfschraube über größere Distanzen stets wechselweise ein oder herausdrehen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### 12.1 R/P-head, LW32

- To loosen the head screw **h** a screw driver TORX 06 (Part No. 72008-067.00) has to be used.  
For the removal of the head nut **k** a box wrench is required (4 mm).
- Unsolder head connections (Red connections – upper head system, black connections lower head system). Note compression springs **LW30** (height) and **LW31** (azimuth).  
NB: When unscrewing or tightening head nuts and screws, proceed slowly and alternate from one element to the other.
- Installation is made in reverse sequence.

- Die Einstellung der Kopfhöhe des Bandlaufes und der AW-Kopfspalt-Senkrechtstellung erfolgen nach den Punkten 8, 13 und im elektrischen Teil Pkt. 5.
- Nach dem AW-Kopfwechsel sind mit Cr-Band die elektrischen Punkte 5, 6.1, 6.2, 8.1 und 9.1 durchzuführen.

## 12.2 Löschkopf, LW 33

- 2 Schrauben i herausdrehen.
- Kopfanschlüsse auf den neuen Löschkopf umlöten.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.  
Achtung: Unter der linken Schraube i kann eine Ausgleichsscheibe liegen.
- Nach einem Löschkopfwechsel ist die Bandlaufeneinstellung nach Pkt. 8 (Mechanischer Teil) zu prüfen und der Pkt. 8.1 im elektrischen Teil durchzuführen.




Abb. 7

Fig. 7

## 13. AW-Kopfhöhe (Abb. 5, 6 und 7)

- Bei zurückgefahrenem Kopfschlitten, Kopflehre 220 (Sach-Nr. 34065-220.00) einsetzen.
- Schaltzwischenrad LW 9 drehen, bis der Kopfschlitten nach vorne gefahren ist.
- Fühlhebel B der Kopflehre zum AW-Kopf schieben.
- Der Fühlhebel B muß sich zwischen die Bandführungsgabel des AW-Kopfes LW32 führen lassen.
- Durch Verdrehen der Kopfmutter k lässt sich die Kopfhöhe einstellen.
- Ist der Schieber A vor den Aufnahmekopf geschoben worden, so lässt sich am Lichtspalt zwischen Aufnahmekopfspiegel und Schieber A die Senkrechtkstellung des Kopfspiegels beurteilen.  
Die Senkrechtkstellung lässt sich durch vorsichtiges Biegen am Kopfbolzen k korrigieren.
- Der Bandlauf ist nach Pkt. 8 einzustellen.

## Elektrischer Teil: CF 35

### Allgemeines zum elektrischen Teil

Bei Eingriffen in die Schaltung sind die Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine zu beachten!

Vor Service-Arbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Magnetköpfe, die Tonwelle und die Gummiandruckrolle frei von Bandabrieb sind, (siehe Abb. 8). Zum Reinigen dieser Teile verwenden Sie ein mit Spiritus- oder Reinigungsbenzin getränktes Wattestäbchen; dadurch verbessert sich der Aufnahme- und Wiedergabe-Pegel sowie der Bandlauf.

- Head height adjustment of tape run and the recording/reproduction head cap vertical setting have to be accomplished according to points 8, 13 and in the electrical section point 5.

- If a replacement R/P head has been fitted, a Cr tape must be inserted and 5, 6.1, 6.2, 8.1 and 9.1 of the electrical section carried out.

## 12.2 Erase head, LW 33

- Remove two screws i.
- Solder head connections from old to new erase head.
- Installation is reverse of above.  
Note: Be careful of the space washer which could be lying beneath the left screw i.
- After replacing the erase head adjust tape transport as in 8 of the mechanical section and carry out 8.1 of the electrical section.

## 13. R/P head height (Fig. 5, 6 and 7)

- With head carrier retracted, insert head gauge 220, (Part No. 34065-220.00).
- Turn intermediate switch wheel LW9 until head carrier is at front.
- Press sensing lever B of head gauge against R/P head.
- It must be possible to insert sensing lever B between the forks of R/P head LW32 tape guide. Head height can be set by adjustment of head nut k.
- With slider A pushed over the R/P head and in front of the recording head, the vertical setting of the recording head reflector is revealed by the gap between reflector and slider A. Correct vertical setting by carefully bending head bolt k.
- Adjust tape transport as in 8 above.

## Electrical Section: CF 35

### General information on the electrical section.

Always follows the guide lines for handling MOS components when working on the integrated circuits.

Before service work commences, check that sound heads, capstan spindle and rubber pinch roller are free of residual tape material (see Fig. 8). Tape transport can be improved, recording and playback enhanced, by cleaning these parts with cotton wool soaked in white spirit or cleaning fluid.




Abb. 8

Bandberührende Teile – Parts in contact with tape

Fig. 8

Nach dem Ersatz von Magnetköpfen oder sonstiger Bauteile müssen die technischen Daten des Gerätes anhand der vorgegebenen Meßwerte überprüft werden.

Alle dazu erforderlichen Meßgeräte sind im GRUNDIG-Meßgeräteprogramm enthalten.

Buchstaben und Zahlen im Dreieck weisen auf Meßpunkte im Schaltbild und auf den Druckplatten-Abbildungen hin.

Spannungsangaben im gestrichelten Rechteck gelten für Aufnahme- und die im vollausgezogenen Rechteck für Wiedergabebetrieb.

**V** Für die Gerätesicherheit ist es absolut notwendig, daß im Ersatzfall nach den Richtlinien des VDE bzw. IEC nur Bauteile mit gleicher Spezifikation verwendet werden.

Schwer entflammbare Widerstände und Sicherungen müssen den geforderten Bedingungen entsprechen.

#### FEHLERHINWEISE:

Bei Fehlfunktionen des Laufwerkes CL 200-8 kann die Kabelverbindung Servoplatte 1L – Chassisplatte 15A auf der Laufwerkseite abgerissen sein.

**Achtung:** Keinen Öl- bzw. Fettfilm auf die Segmentscheibe LW 21 (Tachoscheibe, Stroboskop) unter dem Wickelteller LW 20 (Vorlauf) bringen. Die Segmente können sonst vom Optokoppler LW 42 nicht mehr einwandfrei erkannt werden und der Optokoppler zählt falsch.

#### Servo-Fehler

Bei Servofehler kann das Schaltrad LW 6, (Abb. 9) auf die gewünschte Funktion gebracht werden.

- Motoranschlüsse-Servomotor ablöten, Polung merken.
- Kopfschlitten in mechanische Nullstellung bringen, (Abb. 9 a)

If the heads or other components have been replaced, the technical data of the recorder must be checked against the specified test values.

The GRUNDIG test equipment program includes all the requisite test and measuring equipment.

Letters and numbers in triangles refer to test points in the circuit diagram and in the illustrations of printed circuit boards.

Voltages in dotted-line rectangles are applicable to the recording mode, those in solid-line rectangles are applicable to the playback mode.

**V** For the safety of the set, it is absolutely necessary that only replacement components are being used which meet the safety requirements according to VDE and IEC respectively which have the same specifications.

Heavy inflammable resistors and fuses must comply with the safety requirements.

#### NOTES ON FAULTS:

By non functioning of the running gear CL 200-8, the cable connection Servo-plate 1 L-Chassis plate 15A could be torn on the side of the drive mechanism.

**Caution:** allow no oil or grease to reach the segmental disk LW 21 (stroboscope) beneath the spool carrier LW 20 (forward wind), otherwise the optocoupler LW 42 may be prevented from registering the segments properly.

#### Servo defects

If a servo defect occurs, the switch wheel LW 6 can be set to the desired position (Fig. 9).

- Unsolder motor – servo motor connections, note polarity.
- Set head carrier to mechanical zero (Fig. 9 a)




Abb. 9

Fig. 9

Mechanische-Null-Stellung  
Mechanical zero

Schaltradausschnitt  
Detail of switch wheel




Abb. 9 a

Fig. 9 a

Durch das Loch m im Schaltrad LW 6 müssen Sie den Nippel n des Kopfschlitten LW 24 sehen.

Dem Markierungsteg gegenüber steht nun das Symbol Stop .. Von dieser mechanischen Nullstellung nach rechts drehend erscheinen am Markierungsteg der Reihe nach die Symbole:

Stop, Vorlauf/Rücklauf, Pause, Wiedergabe Start.

Von der mechanischen Nullstellung nach links drehend erscheinen am Markierungsteg die Symbole: Pause, Aufnahme Pause und Aufnahme Start.

- An den Anschlußpunkten (Meßpunkten) der Servoplatte LW 44 stehen folgende Pegel an.

The nipple n of head carrier LW 6 must be visible through the hole m in switch wheel LW 24.

The stop symbol ▶ is now opposite the marker land. As the wheel is turned clockwise from the mechanical zero, the following sequence of symbols comes into view on the marker land: stop, forward/rewind, pause playback start. As the wheel is turned anti-clockwise from the mechanical zero the following sequence of symbols comes into view on the marker land: pause, record pause, record start

- The following signals can be measured at the test points of servo board LW 44.

Meßpunkt Test point	Funktion Function	Stop	Vorlauf/Rücklauf Forward/rewind	Pause	Wiedergabe Start Playback start	Aufnahme Start Record start	Aufnahme Pause Record pause
1L 2 (B1)		H	H	H	L	L	H
1L 3 (B0)		H	H	L	L	H	L
1L 4 (B2)		H	L	H	H	L	L
1L 5 (B3)		L	H	H	H	L	L

**Zur Bezugsbandabtastung und Eigenaufnahme stehen folgende Testbandcassetten zu Verfügung.**

**Cr-Testbandcassette 448** Seite A – Zur Kontrolle und Einstellung des Bezugs- bzw. Dolby-0-Pegels, der Geschwindigkeit, sowie der Kopfspaltstellung und des Wiedergabefrequenzganges  
nach IEC-Standard. Der Bandfluß des Bezugspegels ist 250 pWb/mm  
Sach-Nr. 35079-018.00

Seite B – Leerteil nach IEC II zum Messen über Band, Bandsorte: Cr.

**Fe-Testbandcassette 449** Seite A – Zur Kontrolle und Einstellung des Bezugs- bzw. Dolby-0-Pegels, der Geschwindigkeit, sowie der Kopfspaltstellung und des Wiedergabefrequenzganges  
Nach IEC-Standard. Der Bandfluß des Bezugspegels ist 250 pWb/mm.  
Sach-Nr. 35079-019.00

Seite B – Leerteil nach IEC I zum Messen über Band, Bandsorte: Fe.

### 1. Leistungsaufnahme

Bei einer Netzspannung von  $220V \pm 10\%$ ,  $50/60Hz$  beträgt die Leistungsaufnahme max. 18 Watt.

Eingelegt ist dabei eine Me-Cassette und die Gerätefunktion ist Aufnahme, Start.

Die Stromaufnahme ist max. 90 mA.

### 2. Spannungsprüfung

Bei einer Netzspannung von  $220V \pm 2\%$  müssen am Stecker 2C der Netzeilplatte folgende Spannungen auf Masse bezogen, anstehen.

+A	24,0 V
+B	11,5 V
+C	$18,7 V \pm 5\%$
+D	$5,0 V \pm 5\%$
+E	$4,9 V \pm 5\%$
+F	$12,0 V \pm 5\%$

### 3. Umpulzeit

Die Umpulzeit einer C 60 Bandcassette beträgt ca. 60 sec.

### 4. Bandgeschwindigkeit einstellen (Abb. 5, N)

Erste Möglichkeit: Einstellen durch Vergleich der Netzfrequenz mit einer  $50Hz$  Aufzeichnung auf einer GRUNDIG-Testbandcassette, z.B. Testbandcassette 448

- NF-Ausgang an Y und  $50Hz$  an die X Ablenkung des Oszilloskops anschließen (z.B. GRUNDIG-MV 1000 Millivoltmeter mit Oszilloskop). Die Sollbandgeschwindigkeit  $4,76\text{ cms}^{-1}$  ist erreicht, wenn der Kreis (Lissajous'sche Figur) mit dem Einstellregler **N** (Abb. 5) im Tonwellenbaustein zum Stillstand gebracht wurde.

Zweite Möglichkeit: NF-Ausgangs-Meßschaltung 1 an einem Tonhöhen-schwankungsmesser (z.B. GRUNDIG Gleichlaufanalyse FA 1000) oder an einem Frequenzzähler anschließen.


-  $3150Hz$  Aufzeichnung der Testbandcassette 448 oder 449 abspielen und die Sollbandgeschwindigkeit  $4,76\text{ cms}^{-1}$  mit den Einstellregler **N** (Abb. 5) im Tonwellenbaustein einstellen.  
Die Bandgeschwindigkeitsabweichung gemessen bei Raumtemperatur, soll nicht mehr als  $\pm 1,5\%$  betragen.

### 5. AW-Kopfspalt-Senkrechtstellung (Abb. 5 und 7)

(Azimut-Einstellung)

Zur Senkrechtstellung des AW-Kopfspaltes muß das Laufwerk nicht unbedingt ausgebaut werden. Es genügt, den geöffneten Cassettendeckel 10 (äußere Abdeckung) nach oben abzuziehen (Abb. 8).

Verwenden Sie zum Einstellen der Kopfschraube **h** einen TORX-Schraubendreher (Sach-Nr. 72008-067.00).



Meßschaltung 1      Testcircuit 1

**The following test cassette are available for autorecording and reference tape scanning.**

**Cr-test cassette 448** to IEC standard. Tape travel of reference level is  $250\text{ pWb/mm}$ .  
Part No. 35079-018.00

Sida A: for checking and setting the reference or Dolby 0 level, gap alignment and playback frequency response.

Side B: Blank section to IEC II for testing by tape; Cr-tape.

**Fe test cassette 449** to IEC standard. Tape travel of reference level is  $250\text{ pWb/mm}$ .  
Part No. 35079-019.00

Side A: for checking and setting the reference or Dolby 0 level, gap alignment and playback frequency response.

Side B: blank section to IEC I for testing by tape; Fe-tape.

### 1. Power consumption

The power consumption for  $220V$  a.c.  $\pm 10\%$   $50/60Hz$  mains voltage is 18W max.

Inserted is a Me-Cassette and the functioning of the set is recording, start.

The max. power admission is 90mA.

### 2. Voltage check

With mains voltage  $220V \pm 2\%$ , it should be possible to measure voltages from the mains supply p.c. board, socket 2C to chassis.

+A	24.0 V
+B	11.5 V
+C	$18.7 V \pm 5\%$
+D	$5.0 V \pm 5\%$
+E	$4.9 V \pm 5\%$
+F	$12.0 V \pm 5\%$

### 3. Tape winding time

The time required to forward wind or rewind a C 60 cassette is approx. 60 seconds.

### 4. Adjusting tape speed (Fig. 5, N)

Method 1: adjustment by comparison of mains frequency with a  $50Hz$  recording on a GRUNDIG test cassette, e.g. test cassette 448.

- Connect MF output to Y deflector of oscilloscope (e.g. GRUNDIG MV1000 millivoltmeter with oscilloscope) and  $50Hz$  to X deflector. The specified tape speed of  $4.76\text{ cms}^{-1}$  is attained when adjustment of the setting regulator **N** (Figs. 5) in the capstan module brings the circuit to rest (Lissajous'sche figur).

Method 2: connect MF output of test circuit 1 to a sound level variation meter (such as a GRUNDIG synchronism analyser FA 1000), or a frequency meter.


- Play back  $3150Hz$  recording on test cassette 448 or 449 and adjust setting regulator **N** (Figs. 5) in the capstan module until the specified tape speed of  $4.76\text{ cms}^{-1}$  is attained. The tape speed deviation should not exceed  $\pm 1.5\%$  measured at room temperature.

### 5. R/P head alignment, vertical adjustment (Figs. 5 and 7)

(Azimuth setting)

When carrying out vertical adjustment of the head alignment, it is not necessary to remove the drive mechanism from the cabinet unless the head has been replaced. It is sufficient enough to pull upwards the outer cover of the cassette lid 10 (Fig. 8).

For the adjustment of the head screw **h** use a TORX-screwdriver (Part No. 72008-067.00).



Meßschaltung 2      Testcircuit 2

- Meßschaltung 1 oder 2:  
Linken oder rechten Kanal anschließen
- Testbandcassette 448, Bandsorte Cr. Seite A,  $0kHz$  abspielen.
- Mit der Kopfeinstellschraube **h** Pegelmaximum einstellen.
- Meßschaltung: Linken und rechten Kanal parallel schalten.
- Kopfeinstellschraube **h** auf Pegelmaximum nachstellen.

- Measurement Method 1 or 2:  
connect left or right channel
- adjustment tape cassette 448, tape brand CR page A,  $10kHz$  playing
- with the head adjustment screw **h** level maximum adjustment
- Measurement Method: switch left and right channel parallel
- Head adjustment screw **h** to level maximum re-adjustment.

AENDERUNGEN VORBEHALTEN  
SUBJECT TO ALTERATION  
MODIFICATIONS RESERVEES  
CON RISERVA DI MODIFICA

WIDERSTAND/RESISTOR  
RESISTANCE/CONDENSATORE

KSM 024 DIN	DRAHT BURENE A FILO
KSM 0207 DIN	METALLOXIDSCHICHT METAL OXIDE COATINGS METALLIQUE AF OSSIDO METALLICO
MSW 0207 DIN	RAUSCHARM LOW NOISE A BASSO RUMORE
KSM 0509 DIN	SICHER ENTFLAMMBAR LOW FLAMMABILITY PEU INFLAMMABLE A BASSE INFAMMABILITA
KSM 0617 DIN	NTC

KONDENSATOR/CAPACITOR  
CONDENSATORE

ELKO ELECTROLYTIC ELECTROLITIQUE ELETROLITICO
TANTAL ELKO TANTALUM ELECTROLYTIC TANTALUM ELECTROLYTIQUE TANTALUM ELETROLITICO AL TANTALIO
FOILE FOLIE LA QUILLE
KERAMIK CERAMIC CERAMICA
GLIMMER MICA AU MICA A MICA

VIELSCHLICHT  
MULTI LAYER  
A COUCHES MULTIPLES  
A PIU' STRATI

POLYPYTHON  
(KS-KP)

GLEICHSPANNUNG  
TENSION TOTALE  
TENSIONE CONTINUA

WECHSELSPANNUNG  
TENSION ALTERNATIVA  
TENSIONE ALTERNATA

REGELSPANNUNG  
CONTRÔLE VOLTAJE  
TENSION DE REGULAGE  
TENSION DI CONTROLLO

ABSTIMMSPANNUNG  
TUNING VOLTAGE  
TENSION D'ADJUSTEMENT  
TENSION DI SINTONIA

DIE NF-SPANNUNGSANGABEN IM SCHALTBLAUB BEZIEHEN SICH AUF  
f = 315 Hz und U = 580 mV AM MESS-STECKER A 23.

THE INDICATED VOLTAGES IN THE CIRCUIT DIAGRAM  
REFER TO F = 315 Hz AND V = 580 mV AT TEST POINT A 23

GLEICHSPANNUNGEN GEMESSEN BEI NEINSPANNUNG, OHNE SIGNAL GEGEN  
NASSJE. EINGANGSWIDERSTAND DES VOLTMETERS R1 > 1 MEGOHM.

DC-VOLTAGES MEASURED AGAINST MINUS AT NOMINAL VOLTAGE AND NO  
SIGNAL. INPUT RESISTANCE OF VOLTMETER R1 > 1 MEGOHM.

TENSIOINES CONTINUES MESURÉES PAR REPORT A NEGATIF A UNE TENSION NOMINALE  
ET SANS SIGNAL. LA RESISTANCE D'ENTREE DU VOLTMETRE DOIT ETRE R1 > 1 MEGOHM.

TENSIONI CONTINUE A TENSIONE NOMINALE VERSO MASSA  
SENZA SEGNAL. RESISTENZA D'INGRESSO DEL VOLTMETRO R1 > 1 MEGOHM.

R801 PEGELREGLER  
LEVEL CONTROL  
NIVEAU REGOLATORE DI LIVELLO

R802

R117 HIERGABEGEGL  
R118 HIERGABEGEGL  
PLAYBACK LEVEL  
LEVEL REPRODUCTION  
LIVELLO DI RIPRODUZIONE

R255 AUFSPRECHSTROM  
RECORDING CURRENT  
COURANT D'ENREGISTREMENT  
CORRENTE DI REGISTRAZIONE

R258 R258

SH-SCHWARZ  
BLACK  
NOIR  
NERO

BN-BRAUN  
BROWN  
BRUN  
ROSSO

RT-ROT  
RED  
ROUGE  
ROSSO

R146 C46

R147 VORMAGNETISIERUNG  
BIAS VOLTAGE  
PREMAGNETISATION  
PREMAGNETIZAZIONE

GE-GELB  
YELLOW  
JAUNE  
GIALLO

GN-GRUEN  
GREEN  
VERT  
VERDE

BL-BLAU  
BLUE  
BLEU  
BLU

R148 C48

R149 START-DREHMOMENT  
STARTING TORQUE  
MOMENT DE TORSION  
MOMENTO DI AVVIO

VI-VIOLETT  
VIOLET  
VIOLETT  
VIOLETTA

GR-GRAU  
GREY  
GRIS  
GRIGIO

WS-MEIS  
TRANSPARENT  
TRANSPARENT  
TRASPARENTE

R150 SCHMITTRIGGER  
SCHMITT-TRIGGER  
CIRCUIT DE SGANCI DI SCHMITT

RS-ROSA  
ROSE  
ROSA

OR-ORANGE  
ARANCIO  
ROSA

R151 TIEFPASS-VERST.  
LOW-PASS-AMP.  
BASSE-BAS AMP.

R152 HOCHPASS-VERST.  
HIGH-PASS-AMP.  
HAUT-PASS-HAUT  
AMP. PASSA-HATO

R153 GENERATOR VERST.  
CONTR. AMPLIFIER  
AMP. CONTR.  
AMP. CONVER.

R154 DIFFERENTIAL-VERST.  
AMPLIFIER DIFFERENTIAL  
AMPLIFICATEUR DIFFÉRENTIEL  
AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE

R155 STEUERBAR VERST.  
REGULABLE AMPLIFIER  
AMPLIFICATEUR PILOTABLE


FERRIT-PERLE  
FERITE  
PERLE FERRITE  
PERLA FERRITE

MESSPUNKTE  
MEASURING POINTS

ABLEICHPUNKTE  
ALIGNMENT POINTS


MESSPUNKTE  
MEASURING POINTS






</div



# **GRUNDIG**

## **CF 35**






**GRUNDIG**  
**CF 35**  
Blatt 4, page 4  
(85060)

72008-315.26

Service Manual CF 35 Sach-Nr. 72008-315.27

Service manual CF 35 Order-No. 72008-315.27




CHASSISPLATTE (A)  
CHASSIS BOARD

EJECTPLATTE  
EJECT BOARD


TASTENPLATTE  
BUTTON BOARD

SCHALTERPLATZ  
SWITCH BOARD

DISPLAYPLATTE  
DISPLAY BOARD (H)



TRAFOPLATTE  
TRANSFORMER BOA



Messung Prüfart	Betriebsart	Einspeisung	Meßbedingung	Anforderung	Measurement/ test	Mode	Infeed	Test parameter	Requirement	Measurement/ test	Mode	Infeed	Test parameter	Requirement
6. Fremdwiedergabe Bezugsbandabta- stung	Bandsortenanzeige Cr - Dolby-Nr aus - Wiedergabe Start	Testbandcassette 448 (3180 und 70µs) CrO <sub>2</sub> , IEC II	Meßstecker 23A1 - RK 23A3 - LK		9. NF-Kopfstrom	a. Aufnahme: - Testbandcassette 448, Seite B (Leerbandteil) Cr, IEC II (S 4592 A) - Dolby-Nr aus - Aufnahme, Start	f = 315 Hz Ue = ca. 500 mV	Ue: Meßschaltung 6 Ua - an den Meßsteckern 23A1 (rechter Kanal) 23A3 (linker Kanal)	Pegelregler (Record) links und rechts so einstellen, daß an den Meßsteckern 23A1 (rechter Kanal) und 23A3 (linker Kanal) eine Ua von 290 mV zu messen ist.	6. External-source playback, reference tape scanning	Test cassette 448 (3180 and 70µs) CrO <sub>2</sub> , IEC II	Test connector 23A1 - right channel 23A3 - left channel		Vout (250 pW/mm) = 725 mV ± 0.5 dB Vout (200 pW/mm) = 580 mV ± 0.5 dB
6.1 Dolby-Pegel-Ein- stellung		Testbandcassette 448 Bezugspegel 315 Hz (250 pW/mm) abspielen		Meßschaltung 3	Ua (250 pW/mm) = 725 mV ± 0.5 dB Ua (200 pW/mm) = 580 mV ± 0.5 dB		Einstellung: Linker Kanal R 117 rechter Kanal R 119							
6.2 Frequenzgang- Einstellung	Bandsortenanzeige Cr - Dolby-Nr aus - Wiedergabe Start	Testbandcassette: 448 Frequenzgangteil 250 Hz und 16 kHz	Es ist davon auszugehen, daß die Brücken U1 und U2 geschlossen sind.   Meßschaltung 1	Ua = $\frac{16 \text{ kHz}}{250 \text{ Hz}} \leq 1,5 \text{ dB}$ Ist die Ua bei der Frequenz 16 kHz > 1,5 dB gegenüber f = 250 Hz, so sind die Brücken U1 linker Kanal und U2 rechter Kanal zu unterbrechen. Brücke U1 = R 92 Brücke U2 = R 93	9.1 NF-Kopfstromeinstellung bei Eigenaufnahme		Wiedergabe der unter Pkt. 9.1a gemachten Aufnahme	Meßschaltung 3	Den Kopfstrom mit R 255 (LK) und R 258 (RK) so einstellen, daß an den Meßsteckern 23A1 und 23A3 eine Ua von 290 mV ± 0,5 dB zu messen ist.	6.2 Frequency response setting	- Tape select display Cr - Dolby off - Playback start	Test cassette 448: frequency response section, 250 Hz and 16 kHz	Assume that U1 and U2 are bridge in position closed.   Test circuit 1	Vout (250 pW/mm) = 725 mV ± 0.5 dB Vout (200 pW/mm) = 580 mV ± 0.5 dB
6.3 Wiedergabe- Störspannung	- Dolby-Nr aus - Wiedergabe Start	- Leercassette – Cr (Cr-Cassette ohne Band jedoch mit Schirmblech hinter der Andruckfeder)	Meßschaltung 1	Ua eff ≤ 2,3 mV	10. Record-Mute und Suchlauf	- Cr-Cassette an den Bandanfang spulen - Dolby-Nr aus - Aufnahme, Start - Record/Mute - Wiedergabe	Ue: Meßschaltung 6 Ua - gemessen an den Meßsteckern 23A1 23A3	Pausen mit der Rec./Mute-Taste setzen tMute = 4 sec. Die Löschdämpfung einer Vollpegelaufnahme (0 dB) ≥ -40 dB Suchlauf: Der Musikpegel auf dem Band muß ≥ -20 dB sein. tMusik ≥ 5 sec.	6.3 Playback - interference voltage	- Dolby-NR off - Playback start	Blank-Cr cassette (Cr-cassette without tape but with shielding behind pinch spring)	Test circuit 1	Vout act greater than or equal to 2.3 mV.	
7. HF-Oszillator	- Me-Cassette einlegen - Aufnahme, Pause		Meßstecker 24A4	f = 88 ± 8 kHz Einstellung: L 1	11. Postfading	- Me-Cassette einlegen. - Wiedergabe, Start. - Postfading-Taste gedrückt.	Ulösch - gemessen an dem Meßstecker 24A4	Ulösch = 127...265 mV Achtung: Es ist nur der untere Pegelregler in Funktion. Der Löschheinsatz liegt in der zweiten Hälfte des Reglerweges.	7. HF oscillator	- Insert Me cassette - Record, pause	Test connector 24A4	 Test circuit 4	f = 88 ± 8 kHz Setting: L 1	
7.1 HF-Oszillatork- frequenz					12. MPX-Filter F1/F2 prüfen	- Bandcassette einlegen. - Pegelregler (Record) auf.	f <sub>1</sub> = 315 Hz f <sub>2</sub> = 19 kHz Ue = 60 mV	Ue: Meßschaltung 6 Ua an den Meßsteckern 23A1 23A3	Ua, f <sub>1</sub> = 0 dB Ua, f <sub>2</sub> ≥ -30 dB Ist die Ua, f <sub>2</sub> größer, so sind die MPX-Filter F1 und F2 einzustellen.	7.2 Biasing voltage: adjustment range and switching factors.				
7.2 Vormagnetisie- rungsspannung Einstellbereich und Umschaltfaktoren.	Cassetten der Bandsorten: - Cr, Fe und Me einlegen und jeweils auf Aufnahme Start schalten. Mit einer Cr-Cassette beginnen.	Die Vormagnetisierung wird gemessen mit einem Kapazitiven Spannungsteiler 1:1000. 24A1 24A3 Ck5 Kapazitiver Tastkopf Ua	Einstellbereich Cr 14...27 V Einstellung: R 146 (rechter Kanal)	Umschaltfaktoren gegenüber Cr: Fe: -3,5 dB ± 0,5 dB Me: +2,5 dB ± 0,5 dB	13. Eichung der Aus- steuerungsanzeige	- Cr-Cassette einlegen. - Aufnahme	f = 315 Hz Ue = ca. 500 mV	Ue: Meßschaltung 6 Ua an den Meßsteckern 23A1 23A3	Pegelregler (Record) so einstellen, daß an den Meßsteckern eine Ua = 580 mV gemessen wird. Danach R 601 (linker Kanal) und R 602 (rechter Kanal) so einstellen, daß die +3 dB-Leuchtfelder der Anzeige gerade erloschen.	7.2 Biasing voltage: adjustment range and switching factors.	Insert Cr, Fe and Me tapes, switch to record for each tape. Beginning or Cr-cassette.	Use 1:1000 capacitative voltagedivider to test (CK5) 24A1 24A3 Ck5 capacitative voltage divider Vout mV	Test circuit 5 Biasing voltage adjustment range and switching factor measured right channel.	Cr adjustment range 14...27 V Setting: R 146 (right channel)
8. Frequenzgang	8.1 Frequenzgangein- stellung bei Eigenaufnahme	a) Aufnahme: - Testbandcassette 448 Seite B (Leerbandteil) Cr, IEC II (S 4592 A) einlegen. - Dolby-Nr aus - Aufnahme Start b) Wiedergabe Start	Ue = ca. 50 mV nach Meßschaltung 6 f <sub>1</sub> = 315 Hz, danach f <sub>2</sub> = 12,5 kHz aufzeichnen. Ur, 315 Hz = 0 dB ± 0,5 dB Ur, 12,5 kHz = 0 dB ± 0,5 dB Zuerst die Einstellung der Vormagnetisierung mit R 146, rechter Kanal vornehmen, danach mit C 46 die Vormagnetisierung des linken Kanals einstellen.	Ue: Meßschaltung 6 LINE IN Meßschaltung 6 Ua: Meßschaltung 1	14. Pegel und Klirrfak- tor bei 200 nWb/m (Vollaussteuerung)	- Cr-, Fe-, Me-Cassette einlegen. - Aufnahme, Start - Aufzeichnung abspielen: - Dolby-Nr aus - Bandsorten: Cr, Fe, Me - Wiedergabe, Start.	f = 315 Hz Ue = ca. 500 mV	Ue: Meßschaltung 6 Ua an den Meßsteckern 23A1 23A3	Pegelregler (Record) so einstellen, daß an den Meßsteckern eine Ua = 580 mV gemessen wird bzw. die +3 dB Leuchtfelder der Anzeige gerade erloschen. Ua = 580 mV k <sub>3</sub> ≤ 2,5%	8. Frequency response	a. Record: - Insert Cr test cassette 448 (blank tape section) side B, IEC II (S 4592A) - Dolby-Nr off - Record, start.	Vin = approx. 50 mV Test circuit 6 f <sub>1</sub> = 315 Hz, afterwards f <sub>2</sub> = 12.5 kHz to record.	V <sub>in</sub> : test circuit 6 L K G ~ R K LINE IN Test circuit 6	Adjust level control, left and right until the -20 dB output display just extinguishes at 315 Hz. V <sub>f1</sub> -315 Hz = 0 dB ± 0,5 dB
8.2 Frequenzgang- Überprüfung	Bandcassetten Cr, IEC II (S 4592 A) Me, IEC IV (E 912 BH) Fe, IEC I (R 732 DC) - Dolby-Nr aus		Messungen Ue/Ua wie Pkt. 8.1	Frequenzgang-Toleranzfeld wie Pkt. 6.2						b. Playback, Start.	Playback off the recording made	Vout: test circuit 1	First right channel bias with R 146 afterwards left channel bias with C 46 setting.	

# Ersatzteilliste · List of Spare-Parts · CF 35

Measurement/ test	Mode	Infeed	Test parameter	Requirement
9. MF head current				
9.1 MF head current setting record/playback	a. Record - Insert Cr test cassette 448 (blank tape section) side B Cr, IEC II (S4592 A) - Dolby NR off - Record, start	f = 315 Hz Vin = approx. 500 mV	V <sub>in</sub> : test circuit 6 V <sub>out</sub> – check or test point 23A1 (right channel) 23A3 (left channel)	Adjust the right and left level control such that V <sub>out</sub> = 290 mV at test points 23A1 (right channel) and 23A3 (left channel)
	b. Playback, start.	Playback of the 9.1 recording made.	23A1 23A3	
	c. MF head current setting for Me and Fe tapes (Record/Playback)		V <sub>out</sub> at test points 23A1 and 23A3	Regulate the head measurement with R255 (L. Ch.) and R258 (R. Ch.) in order to measure on the measurement plugs 23A1 and 23A3 a V <sub>out</sub> of 290 mV ± 0.5 dB
			V <sub>out</sub> at test points 23A1 and 23A3	V <sub>out</sub> – Recording ≤ ± 2 dB V <sub>out</sub> – Playback
10. Record-mute and searcher	- Insert Cr-cassette - rewind to start of tape - Dolby NR off - Record, start - Record/Mute - Playback		V <sub>in</sub> : Test circuit 6 V <sub>out</sub> – at test points 23A1 23A2	Set intervals with Rec./Mute button t <sub>mute</sub> = 4 sec. The erasing equalisation of a full level recording (0 dB) ≥ 40 dB search drive. The music level on the tape has to be ≥ 20 dB t <sub>music</sub> ≥ 5 sec.
			V <sub>out</sub>	
11. Postfading	- Insert Me-cassette - Playback, Start - Push button postfading		Verase – measurement plug 24A4 24A4	Set level regulator (recording) to: Verasing = 127...265 mV. Attention: only the lower level regulator is in function. The beginning of the erasing is in the second half of the regulating way.
			V <sub>out</sub>	
12. MPX filter F1/F2 check	- Insert cassette - Level control (record) on	f <sub>1</sub> = 315 Hz f <sub>2</sub> = 19 kHz Vin = 60 mV	V <sub>in</sub> = Test circuit 6 V <sub>out</sub> – at test points 23A1 23A3	V <sub>out</sub> , f <sub>1</sub> = 0 dB V <sub>out</sub> , f <sub>2</sub> ≥ 30 dB If the V <sub>out</sub> , f <sub>2</sub> is larger, the MPX-filter F 1 a F 2 have to be adjusted.
			V <sub>out</sub>	
13. Calibration indica- tion unit	- Insert Cr cassette - Record	f = 315 Hz Vin = approx. 500 mV	V <sub>in</sub> : Test circuit 6 V <sub>out</sub> – at test points 23A1 23A3	Level regulator must be so much adjusted (recording) that the V <sub>out</sub> = 580 mV can be measured on the measurement plugs. Thereafter adjust R601 (left channel) and R602 (right channel) so that the luminous fields + 3 dB just lapse.
			V <sub>out</sub>	
14. Level and distor- tion factor at 200 nWb/m	- Insert Cr-, Fe-, Me-cas- sette - Dolby NR off - Record, start.	f = 315 Hz Vin = approx. 500 mV	V <sub>in</sub> : Test circuit 6 V <sub>out</sub> – at test points 23A1 23A3	Level regulator must be so much adjusted (recording) that the V <sub>out</sub> = 580 mV can be measured on the measurement plugs, i.e. the luminous fields of the indicator will just lapse.
			V <sub>out</sub>	
	- Recording, Playback - Dolby NR off - Tape select - Cr, Fe, Me - Playback, start.		V <sub>out</sub> = 580 mV K <sub>d</sub> ≥ 2.5%	

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description	Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description
F 1	8140-601-110			T 55	8302-200-548	BC 548 C	
F 2	8140-601-110			T 56	8302-200-554	BC 550 C	
F 3	8140-601-175			T 57	8302-200-554	BC 550 C	
F 4	8140-601-175			T 58	8302-200-548	BC 548 C	
L 1	19202-395.97			T 59	8302-200-548	BC 548 C	
L 1001	09218-191.97			T 61	8302-200-548	BC 548 C	
L 1007	09218-191.97			T 62	8302-200-548	BC 548 C	
Q 1	8382-241-495	4 MHz		T 63	8302-200-548	BC 548 C	
IC 1	8305-212-926	SC 93867 P		T 64	8302-200-548	BC 548 C	
IC 3	8305-204-064	LM 1122		T 65	8302-200-589	BC 548 A	
IC 4	8305-204-064	LM 1122		T 66	8302-210-437	BG 436	
IC 5	8305-204-065	LM 1123		T 67	8302-200-548	BC 548 C	
IC 6	8305-204-065	LM 1123		T 801	8303-207-548	BC 548 C	
IC 7	8305-201-466	MC 4066 B		T 802	8303-207-548	BC 548 C	
IC 8	8305-201-466	MC 4066 B		T 803	8302-200-177	BC 328-25	
IC 9	8305-205-701	78 M 05		O 1	8309-215-050	1N 4148	
IC 601	8305-512-234	IR 2E 34		O 2	8309-215-050	1N 4148	
IC 602	8305-512-234	IR 2E 34		O 3	8309-215-050	1N 4148	
IC 801	8305-204-358	LM 358 P		O 4	8309-198-042	BAT 42	
T 1	8302-202-543	BC 548 B		O 6	8309-198-042	BAT 42	
T 2	8302-202-543	BC 548 B		O 7	8309-215-050	1N 4148	
T 3	8302-202-548	BC 548 C		O 8	8309-215-050	1N 4148	
T 4	8302-202-543	BC 548 B		O 9	8309-215-050	1N 4148	
T 5	8302-202-543	BC 548 B		O 11	8309-215-050	1N 4148	
T 6	8302-202-543	BC 548 B		O 12	8309-215-050	1N 4148	
T 7	8302-202-543	BC 548 B		O 13	8309-215-050	1N 4148	
T 8	8302-200-169	BC 338-25		D 14	8309-215-050	1N 4148	
T 9	8302-200-177	BC 328-25		D 17	8309-215-050	1N 4148	
T 10	8302-202-548	BC 548 C		D 19	8309-215-050	1N 4148	
T 11	8302-202-543	BC 548 B		D 20	8309-720-113	ZD 12 B	
T 12	8302-210-822	BD 825-16		D 21	8309-720-180	ZD 18 B	
T 13	8302-202-548	BC 548 C		D 22	8309-215-021	1N 4001	
T 14	8302-200-169	BC 338-25		D 23	8309-215-021	1N 4001	
T 15	8302-200-177	BC 328-25		D 801	8309-215-050	1N 4148	
T 16	8302-200-169	BC 338-25		D 802	8309-215-050	1N 4148	
T 17	8302-202-543	BC 548 B		D 803	8309-215-050	1N 4148	
T 18	8302-202-543	BC 548 B		D 804	8309-198-042	BAT 42	
T 22	8302-202-543	BC 548 B		D 701	8309-925-024	GL 9 HD 23	
T 23	8302-200-369	BC 369		D 702	8309-925-024	GL 9 HD 23	
T 24	8302-200-368	BC 368		C 46	19799-328.94	6-100pF	
T 25	8302-200-554	BC 550 C		C 144	8415-166-154	3300μF	
T 26	8302-200-554	BC 550 C		C 145	8415-166-154	3300μF	
T 27	8302-202-548	BC 548 C		R 75	8700-229-021	6,8 Ω	
T 28	8302-202-548	BC 548 C		R 117	8790-009-017	5 KΩ	
T 29	8302-200-554	BC 550 C		R 119	8790-009-017	5 KΩ	
T 31	8302-200-554	BC 550 C		R 136	8765-097-001	1 Ω	
T 32	8302-202-543	BC 548 B		R 146	8790-009-017	5 KΩ	
T 33	8302-200-554	BC 550 C		R 150	8701-118-033	22 Ω	
T 34	8302-200-554	BC 550 C		R 255	8790-009-017	5 KΩ	
T 35	8302-200-571	BC 560 A		R 258	8790-009-017	5 KΩ	
T 36	8302-200-552	BC 550 B		R 274	8700-229-055	180 Ω	
T 37	8302-200-552	BC 550 B		R 601	8791-009-051	10 KΩ	
T 38	8302-200-571	BC 560 A		R 602	8791-009-051	10 KΩ	
T 39	8302-200-552	BC 550 B		R 801	59703-315.00	10 KΩ	
T 41	8302-200-552	BC 550 B		R 802	59703-315.00	10 KΩ	
T 42	8302-210-822	BD 825-16		S1 1	09623-393.05	100° C	
T 43	8302-200-188	BC 337-25		S1 2	8315-618-002	1,25 A	
T 44	8302-200-188	BC 337-25		LA 1	8316-490-123	12 V / 3 W	
T 45	8302-202-548	BC 548 C					
T 46	8302-200-559	BC 558 B					
T 47	8302-200-559	BC 558 B					
T 48	8302-202-548	BC 548 C					
T 49	8302-202						

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description
1	34115-020.00		Chassis kpl.	Chassis cpl.
4	34115-610.00	2x	Abtaster	Sensing lever
5	34115-612.00	2x	Kontaktdruckfeder	Pressure spring
6	34115-051.00		Schaltrad	Control gear
7	34115-052.00		Kontaktfeder	Contact spring
8	05100-077.00		Sperrscheibe	Locking plate
9	34115-057.00		Schaltzwischenrad	Switching lever
10	34115-272.02		Schwungscheibe	Flywheel
11	34115-403.00		Stiinlager	Journal bearing
12	39721-555.00		Flachriemen	Flat belt
15	34115-310.00		Kurvenhebel(Reverse)	Cam lever(reverse)
16	34115-560.00		Schwenkhebel mont.	Swivel lever
19	34115-412.00	2x	Federscheibe	Washer
20	34115-680.00		Wickelteller	Spool washer
21	34115-684.00		Segmentscheibe	Sectional wheel
22	34115-191.00		Aufnahmesperre	Record locking mech.
23	34115-195.00		Schaltfeder	Switching spring
24	34115-131.00		Schlitten kpl.	Carriage cpl.
25	34115-150.00		Rollenhalter kpl.	Pinch roller cpl.
26	34115-158.00		Drehfeder (Start)	Spiral spring(start)
27	34115-122.00		Wickelteller	Spool wafer
30	34115-147.00		Druckfeder (Höhe)	Compression spring
31	34115-148.00		Druckfeder (Azimuth)	Compression spring
32	39511-810.13		Magnetkopf AW	R/P head
33	39501-019.10		Magnetkopf mont. kpl.	Head cpl.
34	34115-679.00		Drehfeder	Spiral spring
35	34115-170.00		Grundbremsfeder	Hock brake, spring
36	34115-176.00		Zugfeder	Tension spring
37	34115-179.00		Stopbremsfeder(outsert)	Stopbrake
38	34115-185.00		Stopbremsfeder	Stopbrake spring
39	39730-133.00		Motorbaustein (Servomotor)	Servo motor unit
40	39730-116.00		Motorbaustein (Tonwelle)	Capstan motor unit
40.1	34120-081.00	3x	Dämpfung	Mounting bush
40.2	09604-045.00	3x	Scheibe	Washer
40.3	34120-082.00	3x	Ansatzschraube	Screw
41	39730-150.00		Motorbaustein (Wickelmotor)	Winding motor unit
42	8306-000-503		Optokoppler GP-2 S 02	Optocoupler
44	39352-013.00		Leiterplatte Ø kpl.	PCB Ø
45	39351-026.00		Leiterplatte S kpl.	PCB S
47	34113-118.00		Buchse	Bushing
48	8126-025-060	2x	Stahlkugel	Steel ball
49	09605-210.00		Scheibe	Washer

### Ersatzteilliste · List of Spare-Parts · CF 35

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description
		Gehäuse, schwarz	Cabinet, black					Chassisplatte (59352-125.00)	Chassis
1	52003-500.03	Frontblende kpl.	Front cover cpl.		30	09623-376.00		Chinchkombinationsl	Cinch contact strip
2	32088-205.00	Tastenschieber	Slider		31	59500-108.00		Schiebeschalter AW	Slide switch R/P
3	55069-230.03	Tastenkappe 1	Key head		32	59400-339.00		Netzschalter	Mains switch
4	52003-202.00	Rastriegel	Safety latch		33	09621-157.00		Doppel-Koaxialbuchse	Double coax socket
5	09619-880.00	Zugfeder	Tension spring		34	32088-801.01		Stereo-Kopfhörerbuchse	Stereo headphone socket
7	52003-201.00	Sperrhebel	Catch lever		35	09621-113.02	2x	Sicherungshalter	Fuse holder
8	34224-402.00	Zugfeder	Tension spring		36	52000-100.00		Buchsenhalter	Socket holder
9	52003-505.01	Cassettenschwenker kpl.	Slewing mec.,Cass.		37	59400-338.00		Schalterleiste 7-fach	Switch contact strip
9.1	34220-095.00	2x	Blattfeder		39	59400-305.00	6x	Tipptaste	Pushbutton
10	52003-520.03	Cassettendeckel kpl.	Cass.comp. lid cpl.		41	59400-305.00		Tipptaste (Eject)	Pushbutton (eject)
11	09619-880.00	2x	Zugfeder		42	09619-880.00		Zugfeder	Tension spring
12	52003-510.03	Schieberleiste	Tension spring		43	59352-131.00		Netztrafo kpl.	Mains transformer cpl.
14	32082-225.00	2x	Knopfführung		45	52003-820.01		Display-Baustein kpl.	Display module cpl.
15	32082-226.01	2x	Kappe						
16	34220-085.00		Dämpfungsrad						
17	52003-515.03		Tastenfeld kpl.						
18	52003-213.00	7x	Taste						
19	52003-210.00		Umlenkhebel						
20	09619-381.00		Druckfeder						
21	52003-109.00		Schubstange						
22	34115-678.00		Haltefeder						
23	52003-272.00		Tastenschieber						
24	55071-230.03		Tastenkappe						
25	09666-449.00		Netzkabel-Zugentlasti						
26	8290-991-003		Netzkabel mit						
		Flachstecker							

Änderungen vorbehalten  
Alterations reserved

Printed in Germany  
85124

Service Manual CF 35 Sach-Nr. 72008-315.27  
Service manual CF 35 Order.-No. 72008-315.27

