

## N 4416

# Service Dokumentation



### TECHNISCHE DATEN

Netzspannung

Netzfrequenz

Leistungsaufnahme

Anzahl Spuren

Bandgeschwindigkeiten

Maximaler Spulendurchmesser

Anzahl Köpfe

Anzahl Motoren

Gleichlaufschwankungen bei 4,75 cm/s

9,5 cm/s

19 cm/s

Aufwickelzeit für eine 18-cm-Spule mit LP-Band (540 m)

Eingangsempfindlichkeit Micro

Tape

Phono

Ausgangsspannungen: Tape

Headph

Ausgangsleistung

Frequenzbereich (innerhalb 6 dB)

Eingebaute Lautsprecherboxen

Lautsprecher

Löschfrequenz

Abmessungen (einschl. transparentem Deckel)

Gewicht (einschl. transparentem Deckel)

: 110 - 127 - 220 - 240 V

: 50 - 60 Hz (Umschalten nicht nötig)

: 40 W

: 4

: 4,75 cm/s  $\pm$  2%

9,5 cm/s  $\pm$  1%

19 cm/s  $\pm$  1%

: 18 cm

: 2 (1 Aufnahme/Wiedergabekopf, 1 Löschkopf)

: 3 (1 Gleichstrommotor für Tonwellen-antrieb,

2 Gleichstrommotoren zum Antrieb der Spulenteller)

:  $\leq$  0,35%

:  $\leq$  0,2%

:  $\leq$  0,15%

:  $\leq$  180 s

: 0,2 mV/ $>$  2 k $\Omega$

: 2 mV/20 k $\Omega$

: 100 mV/1 M $\Omega$

: 1 V/ $>$  50 k $\Omega$

: 3 V/400-600  $\Omega$

: 2 x 4 W (d  $<$  5% -8 $\Omega$ )

: 4,75 cm/s 60 - 8000 Hz

9,5 cm/s 40 - 15000 Hz

19 cm/s 40 - 16000 Hz

: 2 x 5 l





: 8  $\Omega$  (2 x 102 x 154 mm) (4822 240 20108)

: 100 kHz ( $\pm$  10%)













: 515 x 380 x 200 mm


: 10 kg

Bei allen Reparaturarbeiten sind die gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!



















# PHILIPS



# Service Dokumentation

Sachgebiet: Magnetband

Datum: 26.4.74 -11a- G1/Li


Betr.: Spulentonbandgeräte  
N 4414, N 4416, N 4418,  
N 4450, N 4510  
Änderungen der steckbaren  
Einheiten ( Units )

Verteiler: Allgem. VW  
Phono VW

Diese Mitteilung enthält die Änderungen, die an

Einheiten der obengenannten Geräte vorgenommen wurden.

Änderungen




3734A

- Um zu verhindern, dass beim Herausziehen der Einheiten eine Ecke abbricht, wurde die Form der Einheit geändert. Die neue Form ist aus der nebenstehenden Abbildung ersichtlich.

N4450


4822 218 30054

MICRO INPUT UNIT



- Um zu verhindern, dass die Abschirmung vor den Anschlussbuchsen gegen die Transistoren drückt, wurden TS1.2 - BC149B durch BC409B ersetzt.

UNIVERSAL INPUT UNIT



N4418, N4450, N4510


4822 218 300

- Um den Frequenzbereich für "Phono" zu verbessern R9 - 620 kΩ durch 1,5 MΩ ersetzt. Diese Änderung wurde ab Stempelung WR07/150 (N4) eingeführt und für die Geräte N4418 und N4510 ab B der Herstellung
- Wegen einfacherer Montage wurden TS1.2 - BC149B BC549B ersetzt.

## PLAY BACK UNIT

N4418, N4450, N4510

4822 218 30056




- Um den Frequenzbereich bei  $v = 19 \text{ cm/s} - 25 \text{ kHz}$  zu verbessern, wurde C1 - 680 pF durch 330 pF ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR07/327 (N4418), WR10/334 (N4450), WR02/327 (N4510) eingeführt.
- Wegen einfacherer Montage wurden ersetzt:  
TS1,2 - BC149B durch BC549B  
TS3 - BC148C durch BC548C.

Anmerkung: Die Einheiten, die die Änderungen zum verbessern der Frequenzcharakteristik enthalten, werden unter Code-Nummer 4822 218 30152 geliefert.

## RECORDING UNIT

N4418, N4450, N4510

4822 218 30057




- Der richtige Wert für R13 muss 330  $\Omega$  sein.
- Wegen einfacherer Montage wurden ersetzt:  
TS1 - BC149B durch BC549B  
TS2 - BC148B durch BC548B

## BEFORE TAPE UNIT

N4418, N4450, N4510

4822 218 30058




- Wegen einfacherer Montage wurden ersetzt:  
TS1 - BC149C durch BC549C  
TS2 - BC148B durch BC548B

## INDICATOR UNIT

N4416, N4418, N4450, N4510

4822 218 30059




- Um eine bessere Einstellung des Ruhestroms zu erhalten, wurden ersetzt: R2 - 1,5 M $\Omega$  durch 1,2 M $\Omega$   
R4 - 12 k $\Omega$  durch 27 k $\Omega$   
Diese Änderung ist zu Beginn der Herstellung eingeführt worden.
- Wegen einfacherer Montage wurde TS1 - BC147 durch BC547 ersetzt.



## OSCILLATOR UNIT

N4418, N4450, N4510

4822 218 30061



- Um Störungen bei MW-Empfang zu vermeiden, wurde die Löschfrequenz von 114 kHz in 100 kHz geändert. Hierdurch sind C3, C4, C9 und C10 entfallen.
- Ausserdem wurden ersetzt: C5 und C7 - 56 pF durch 0,1  $\mu$ F  
C6 - 8,2 nF durch 10 nF  
C8 - 6,2 nF durch 8,2 nF


Zum Verbessern der Löschfähigkeit wurde D1 - BZX79/C22 durch BZX79/C22 ersetzt. R5 und R6 von 10 k $\Omega$  wurden durch Widerstände von 1 k $\Omega$  ersetzt und mit D2 bzw. D3 parallelgeschaltet. Diese Änderungen sind ab Stempelung WR06/148 (N4450) eingeführt worden, und für N4418 und N4510 ab Beginn der Produktion.

- Um von einer zuverlässigen Funktion von D2,3 - BA216 versichert zu sein, wurden diese Dioden durch BAW62 ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR07/322 (N4418), WR09/322 (N4450), WR02/322 (N4510) eingeführt worden.
- Wegen einfacherer Montage wurden TS2,3 - BC147B durch BC547B ersetzt.

## SPEED CONTROL UNIT

N4418, N4450, N4510

4822 218 30062



- Um von einer zuverlässigen Funktion von D1 - BZX79/C10 versichert zu sein, wurde diese Diode durch BZX61/C10 ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR07/317 (N4418), WR09/316 (N4450), WR02/317 (N4510) eingeführt worden.
- Um von einer zuverlässigen Funktion von D2,3 - BA217 und D4 - BA216 versichert zu sein, wurden diese Dioden durch BAW62 ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR07/304 (N4418), WR09/304 (N4450), WR02/304 (N4510) eingeführt worden.
- Wegen einfacherer Montage wurden ersetzt:  
TS1,2 - BC148 durch BC548  
TS3 - BC148 durch BC548B  
TS4 - BC157 durch BC557


## Achtung!

Vor dem Herausziehen vom Speed-Control-Unit muß das Gerät spannungsfrei gemacht werden, da sonst durch Berührung des Widerstandes R6 mit dem Chassis die Zenerdiode D1 zerstört wird.

## REC./PLAYBACK UNIT

N4414, N4416

4822 214 30165




- Wegen Standardisierung musste die Schaltung geändert werden. Die Einheit kann jetzt auch für die Geräte N2407, N2408 und N2509 benutzt werden. Die geänderte Einheit kann auch für Geräte, die vor der Änderung hergestellt wurden, dienen. In Geräten, die nach der Änderung hergestellt wurden, muss die neue Einheit, die an der Spurseite die Markierung 11.2 hat, verwendet werden. Diese Änderung ist ab Stempelung WR02/304 (N4414), WR04/302 (N4416) eingeführt worden.

## OSCILLATOR UNIT

N4414, N4416

4822 214 30166




- Um von einer zuverlässigen Funktion von D1 - BA217 versichert zu sein, wurde diese Diode durch BAW62 ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR02/304 (N4414), WR04/304 (N4416) eingeführt worden.

## OSCILLATOR UNIT

N4418, N4450, N4510

4822 218 30061



- Um Störungen bei MW-Empfang zu vermeiden, wurde die Löschfrequenz von 114 kHz in 100 kHz geändert. Hierdurch sind C3, C4, C9 und C10 entfallen.
- Ausserdem wurden ersetzt: C5 und C7 - 56 pF durch 0,1  $\mu$ F  
C6 - 8,2 nF durch 10 nF  
C8 - 6,2 nF durch 8,2 nF


Zum Verbessern der Löschfähigkeit wurde D1 - BZX79/C22 durch BZX79/C22 ersetzt. R5 und R6 von 10 k $\Omega$  wurden durch Widerstände von 1 k $\Omega$  ersetzt und mit D2 bzw. D3 parallelgeschaltet. Diese Änderungen sind ab Stempelung WR06/148 (N4450) eingeführt worden, und für N4418 und N4510 ab Beginn der Produktion.

- Um von einer zuverlässigen Funktion von D2,3 - BA216 versichert zu sein, wurden diese Dioden durch BAW62 ersetzt.
- Diese Änderung ist ab Stempelung WR07/322 (N4418), WR09/322 (N4450), WR02/322 (N4510) eingeführt worden.
- Wegen einfacherer Montage wurden TS2,3 - BC147B durch BC547B ersetzt.

## SPEED CONTROL UNIT

N4418, N4450, N4510

4822 218 30062



- Um von einer zuverlässigen Funktion von D1 - BZX79/C10 versichert zu sein, wurde diese Diode durch BZX61/C10 ersetzt.
- Diese Änderung ist ab Stempelung WR07/317 (N4418), WR09/316 (N4450), WR02/317 (N4510) eingeführt worden.
- Um von einer zuverlässigen Funktion von D2,3 - BA217 und D4 - BA216 versichert zu sein, wurden diese Dioden durch BAW62 ersetzt.
- Diese Änderung ist ab Stempelung WR07/304 (N4418), WR09/304 (N4450), WR02/304 (N4510) eingeführt worden.
- Wegen einfacherer Montage wurden ersetzt:  
TS1,2 - BC148 durch BC548  
TS3 - BC148 durch BC548B  
TS4 - BC157 durch BC557


## Achtung!

Vor dem Herausziehen vom Speed-Control-Unit muß das Gerät spannungsfrei gemacht werden, da sonst durch Berührung des Widerstandes R6 mit dem Chassis die Zenerdiode D1 zerstört wird.

## REC./PLAYBACK UNIT

N4414, N4416

4822 214 30165




- Wegen Standardisierung musste die Schaltung geändert werden.
- Die Einheit kann jetzt auch für die Geräte N2407, N2408 und N2509 benutzt werden.
- Die geänderte Einheit kann auch für Geräte, die vor der Änderung hergestellt wurden, dienen. In Geräten, die nach der Änderung hergestellt wurden, muss die neue Einheit, die an der Spurseite die Markierung 11.2 hat, verwendet werden.
- Diese Änderung ist ab Stempelung WR02/304 (N4414), WR04/302 (N4416) eingeführt worden.

## OSCILLATOR UNIT

N4414, N4416

4822 214 30166




- Um von einer zuverlässigen Funktion von D1 - BA217 versichert zu sein, wurde diese Diode durch BAW62 ersetzt.
- Diese Änderung ist ab Stempelung WR02/304 (N4414), WR04/304 (N4416) eingeführt worden.



## RESET AUTOMATIC REVERSE UNIT

N4450

4822 218 30063




- Da das Gerät bei Gebrauch der Fernbedienung N6719 des öfteren stoppte, wurden D10, 11 - BZX88/C3V3 durch BZX79/C4V7 ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR09/240 bei einem Teil der Einheiten eingeführt worden und ab WR09/304 für alle Einheiten.
- Da die Schaltuhr bei einer zu niedrigen Netzspannung nicht funktionierte, wurde D9 - BZX79/C30 durch BZX79/C27 ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR09/333 eingeführt worden.
- Um von einer zuverlässigen Funktion der Dioden D1,3,4,5,6,7,8,12 - BA217 versichert zu sein, wurden diese durch BAW62 ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR09/304 eingeführt worden.
- Wegen einfacherer Montage wurden ersetzt:  
TS1,3,4,5 - BC147 durch BC547  
TS2 - BC157 durch BC557

## PRE EMPHASIS/SPEED SELECTOR UNIT

N4418, N4450, N4510

4822 218 30064




- Um die Frequenzcharakteristik bis 25 kHz bei  $v = 19 \text{ cm/s}$  zu verbessern, mussten R8, 108 entfallen und wurden C5, 105 von 27 nF durch Kondensatoren von 8 nF ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR07/327 (N4418), WR10/334 (N4450), WR02/327 (N4510) eingeführt worden.

Anmerkung: Die Einheiten, die die Änderungen zum verbessern der Frequenzcharakteristik enthalten, werden unter Code-Nummer 4822 218 30153 geliefert.

## POWER OUTPUT UNIT

N4450

4822 218 30065




- Um von einer zuverlässigen Funktion von TS5,6 - 2N2219A, 2N2905A versichert zu sein, wurden diese durch Transistorpaar BD137/138 ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR09/306 eingeführt worden.
- Um Ausfällen von Schmelzsicherungen zu vermeiden, wurde R24 durch Stabilistor D3 BZX75/C3V6 ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR09/329 eingeführt worden.
- Infolge anderer Lieferbedingungen wurde D2 - BAX13 durch BAW62 ersetzt.
- Wegen einfacherer Montage wurden nachstehende Transistoren ersetzt:  
TS1 - BC157 durch BC557  
TS2 - BC147A durch BC547A  
TS3 - BC147B durch BC547B  
TS4 - BC148 durch BC548

## TONE CONTROL UNIT

N4450

4822 218 30066




- Wegen einfacherer Montage wurden TS1,2 - BC149B durch BC549B ersetzt

## SPEED CONTROL UNIT

N4414, N4416

4822 214 30167




- Um von einer zuverlässigen Funktion von D4 - BZX79/C10 versichert zu sein, wurde diese Diode durch BZX61/C10 ersetzt.  
Diese Änderung ist ab Stempelung WR02/317 (N4414), WR04/317 (N4416) eingeführt worden.
- Infolge anderer Lieferbedingungen wurden D1,2,3 - BA217 durch BAW62 ersetzt.  
Diese Änderung ist ab Stempelung WR02/304 (N4414), WR04/304 (N4416) eingeführt worden.
- Wegen einfacherer Montage wurde TS3 - BC158 durch BC558 ersetzt.

## TAPE TENSION UNIT

N4450

4822 218 30067




- Infolge anderer Lieferbedingungen wurden D1,2,3,4,5,9,10,11,13,14 - BA217 durch BAW62 ersetzt.
- Wegen einfacherer Montage wurden ersetzt:  
TS1 - BC147 durch BC547  
TS2 - BC147B durch BC547B



## FLIP-FLOP UNIT

N4450

4822 218 30068




- Wegen einfacherer Montage wurden TS1,3,5,7 - BC147 durch BC547 ersetzt

## MOTOR STOP UNIT

N4450

4822 218 30069




- Infolge anderer Lieferbedingungen wurden D1,3 - BA217 durch BAW62 ersetzt.  
- Wegen einfacherer Montage wurden ersetzt:  
TS1,2 - BC147 durch BC547  
TS3,4 - BC157 durch BC557

## FLIP-FLOP UNIT

N4418, N4510

4822 214 30142




- Um von Ansprechen der Brems- und Spulmagneten bei niedriger Netzspannung versichert zu sein, wurden R2,7,12 von 33 k $\Omega$  durch Widerstände von 24 k $\Omega$  ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR06/244 (N4418), WR01/244 (N4510) eingeführt worden.

## TAPE TENSION UNIT

N4418, N4510

4822 214 30143



- Um die Einstellung des Motorstroms zu vereinfachen, wurde R7 von 2,2 k $\Omega$  durch einen Widerstand von 4,7 k $\Omega$  ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR04/202 (N4418) und für N4510 ab Beginn der Produktion eingeführt worden.  
- Um das Aufwickelmoment beim Spulen zu erhöhen, wurde R5 von 27 k $\Omega$  durch einen Widerstand von 10 k $\Omega$  ersetzt. Diese Änderung ist ab Stempelung WR06/236 (N4418), WR01/236 (N4510) eingeführt worden.



II-Nummer

276 10483  
272 10202  
146 40205  
253 30026  
130 30824

130 30781  
130 30414  
130 30791  
124 20419  
124 20417

124 70173  
124 20389  
124 20388  
124 20384  
124 20406

111 30421  
111 50368  
111 50364  
111 50193  
134 40178

130 40855  
130 40313  
130 40216  
130 40477

130 40349

157 50717  
157 50736  
157 50735  
158 10223  
526 10014

526 10095  
130 30703  
130 30438  
124 20376

124 20572  
124 20571  
124 20569  
124 20362

124 20409  
124 20411  
124 20355

100 10079  
111 30108

105 10021  
105 10022  
105 10019


111 50301  
116 30077  
347 10079  
347 10081  
240 20108

267 50151  
267 50156


U1/U101

RECORDING/PLAY-BACK UNIT

4822 214 30165









## RECORDER STOP UNIT

N4418, N4510

4822 214 30145






U201

## SPEED CONTROL UNIT

4822 214 30167



Connections:

- 1 - output
- 2 - output
- 3 - supply A (+20 V)
- 4 - input from speed selector
- 5 - output to speed selector
- 6 - input from puls recording head
- 7 - input from puls recording head
- 8 - +





