

D

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Sicherheitsvorschriften</b>	2, 3, 4 und 5
Auszug aus den techn. Daten	5
Bedienung	6 und 7
Merkmale des CT-905	8 und 9
Fernbedienung RC 900	10
<b>Mechanischer Teil</b>	
Allgemeines zum mechanischen Teil	10
1. Gehäuseoberteil abnehmen	11
2. Leiterplatten- und Bauteileanordnung	12
3. Leitungsverbindungen zu den Lauwerkern, lösen der Leitungsverbindungen	12 und 13
4. Lauwerk ausbauen	13
5. Dämpfung des Cassettendeckels	14
6. Riemenwechsel	14
7. Motorwechsel	15
8. Schwungrad wechseln	15
9. Andruckrollen wechseln	16
10. Kupplungswechsel	16
11. Kopfwechsel	17
12. Bandlaufsteinstellung	17, 18 und 19
13. Aufwickelmoment bei Start	19
14. Gleichtauf	19
<b>Elektrischer Teil</b>	
Allgemeines zum elektrischen Teil	19
1. Betriebsspannungen	20
2. Leistungsaufnahme	20
3. Bandgeschwindigkeitseinstellung	20
4. Umspulzeit	20
5. Kopfspalt. Senkrechtheitstellung	20
6. Entzerrerzeitkonstanten	21
7. ...16. Elektrische Messungen	21, 45 ... 48
<b>Druckplattenabbildungen</b>	
<b>Schaltbilder</b>	22 ... 24 und 30 ... 44
<b>IC-Block Diagramme</b>	53 ... 58
<b>Ersatzteillisten</b>	59 ... 66

GB

## Contents

	Page
<b>Safety requirements</b>	2, 3, 4 and 5
Extract from technical data	5
Operation	6 and 7
Features of CT-905	8 and 9
Remote control RC 900	10
<b>Mechanical Section</b>	
General notes on the mechanical Section	10
1. Removal top of the cabinet	11
2. Arrangement of Boards and Components	12
3. Connecting leads of drive mechanism, disconnection of connect. leads to drive mech.	12 and 13
4. Disassembly of drive mechanism	13
5. Damping of cassette lids	14
6. Replacement of the bell	14
7. Replacement of motors	15
8. Replacement of flywheels	15
9. Replacement of pressure roller	16
10. Replacement of the clutch	16
11. Replacement of the magnetic head	17
12. Tape drive adjustment	17, 18 and 19
13. Take-up torque at start	19
14. Synchronization	19
<b>Electrical Section</b>	
General information on the electrical section	19
1. Operating voltages	20
2. Power consumption	20
3. Tape speed adjustment	20
4. Tape winding time	20
5. Vertical adjustment of head gap	20
6. Equalizing time constants to IEC standard	21
7. ...16. Measurement and requirement	48 ... 52
<b>Illustration of Printed Board</b>	25 ... 29
<b>Circuit Diagram</b>	22 ... 24 and 30 ... 44
<b>IC-block diagrams</b>	53 ... 58
<b>List of Spare-Parts</b>	59 ... 66

# Sicherheitsvorschriften / Safety regulations / Prescrizioni de sicurezza / Prescriptions de sécurité / Prescripciones de seguridad

**D** **Achtung:** Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE 701 (reparaturbezogen) bzw. VDE 0860 / IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten!

**VDE** Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden!

**MOS** - Vorschriften beim Umgang mit MOS - Bauteilen beachten!

**GB** **Attention:** Please observe the applicable safety regulations according to VDE 701 (concerning repairs) and VDE 0860 / IEC 65 (concerning type of product)!

**VDE** Components to IEC or VDE guidelines! Only use components with the same specifications for replacement!

Observe **MOS** components handling instructions when servicing!

**I** **Attenzione:** Osservarne le corrispondenti prescrizioni di sicurezza VDE 701 (concernente servizio) e VDE 0860 / IEC 65 (concernente il tipo di prodotto)!

**VDE** Componenti secondo le norme VDE risp. te IEC! In caso di sostituzione impiegare solo componenti con le stesse caratteristiche.

Osservare le relative prescrizioni durante lavori con componenti **MOS**!

**F** **Attention:** Prière d'observer les prescriptions de sécurité VDE 701 (concernant les réparations) et VDE 0860 / IEC 65 (concernant le type de produit)!

**D** Sicherheitsbestimmungen

**F** Prescriptions de Sécurité

**GB** Safety Standard Compliance

**E** Disposiciones para la Seguridad

**I** Norme di Sicurezza

**USA** Safety Instructions

## Sicherheitsbestimmungen

Nach Servicearbeiten ist bei Geräten der Schutzklasse II die Messung des Isolationswiderstandes und des Ableitstromes bei eingeschaltetem Gerät nach **VDE 0701 / Teil 200** bzw. der am Aufstellort geltenden Vorschrift, durchzuführen!

Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse II, erkennbar durch das Symbol .

### • Messen des Isolationswiderstandes nach VDE 0701.

Isolationsmesser ( $U_{Test} = 500 \text{ V}$ ) gleichzeitig an beiden Netzpolen und zwischen allen Gehäuse- oder Funktionsteilen (Antenne, Buchsen, Tasten, Zierteilen, Schrauben, usw.) aus Metall oder Metalllegierungen anlegen. Fehlerfrei ist das Gerät bei einem:

$$R_{Isol} \geq 2 \text{ M}\Omega \text{ bei } U_{Test} = 500 \text{ V}$$

Meßzeit:  $\geq 1 \text{ s}$  (Fig. 1)

**Anmerkung:** Bei Geräten der Schutzklasse II kann durch Entladungswiderstände der Meßwert des Isolationswiderstandes konstruktionsbedingt  $< 2 \text{ M}\Omega$  sein. In diesen Fällen ist die Ableitstrommessung maßgebend.

Prüfling  
Test item  
Apparecchio in misura  
Pièce d'essai  
Aparato de prueba

Netzstecker des Prüflings  
Mains plug of test item  
Spina di rete dell'apparecchio in misura  
Fiche secteur pièce d' essai  
Clavija de red del aparato de prueba

Prüfling  
Test item  
Apparecchio in misura  
Pièce d'essai  
Aparato de prueba

Netzstecker des Prüflings  
Mains plug of test item  
Spina di rete dell'apparecchio in misura  
Fiche secteur pièce d' essai  
Clavija de red del aparato de prueba





Fig. 1



2



Composants répondant aux normes VDE ou IEC. Les remplacer uniquement par des composants ayant les mêmes spécifications.

Lors de la manipulation des circuits MOS, respecter les prescriptions MOS!



**Atención:** Recomendamos las normas de seguridad VDE u otras normas equivalentes, por ejemplo: VDE 701 para reparaciones, VDE 0860 / IEC 65 para aparatos!



Componentes que cumplen las normas VDE/IEC. En caso de sustitución, emplear componentes con idénticas especificaciones!

Durante la reparación observar las normas sobre componentes MOS!



**Attention:** This set can only be operated from AC mains of 120 V/60 Hz. Also observe the information given on the rear of the set.



CAUTION-for continued protection against risk of fire replace only with same type of fuses!

CAUTION: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back), no user-serviceable parts inside, refer servicing to qualified service personnel.



Components to safety guidelines (IEC/U.L.)! Only use components with the same specifications for replacement!

By checking the leakage current and insulation resistance ensure that the exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit.

Observe **MOS** components handling instructions when servicing!

### • Messen des Ableitstromes nach VDE 0701.

Ableitstrommesser ( $U_{Test} = 220 \text{ V}$ ) gleichzeitig an beiden Netzpolen und zwischen allen Gehäuse- oder Funktionsteilen (Antenne, Buchsen, Tasten, Zierteilen, Schrauben, usw.) aus Metall oder Metalllegierungen anlegen. Fehlerfrei ist das Gerät bei einem:

$$I_{Ableit} \leq 1 \text{ mA bei } U_{Test} = 220 \text{ V}$$

Meßzeit  $\geq 1 \text{ s}$  (Fig. 2)

• Wir empfehlen die Messungen mit dem **METRATESTER 3** durchzuführen. (Meßgerät zur Prüfung elektrischer Geräte nach VDE 0701).

Metrawatt GmbH  
Geschäftsstelle Bayern  
Triebstr. 44  
D 8000 München 50

- Ist die Sicherheit des Gerätes nicht gegeben, weil
  - eine Instandsetzung unmöglich ist
  - oder der Wunsch des Benutzers besteht, die Instandsetzung nicht durchführen zu lassen, so muß dem Betreiber die vom Gerät ausgehende Gefahr schriftlich mitgeteilt werden.

Mit der Greifklemme alle Metalleite u. metallisierten Teile abtasten.  
All metal and metallised parts must be tested with the Caliper clamp.

Con cavo provvisto di morsetto toccare tutte le parti metalliche o metallizzate.

A l'aide d'une pince vérifier toutes les parties métalliques ou métallisées.

Con la pinza, tocar todas las piezas metálicas o metalizadas.

Netzstecker/Mains plug/Spina di rete/Fiche secteur/Clavija de red

Mit der Greifklemme alle Metalleite u. metallisierten Teile abtasten.  
All metal and metallised parts must be tested with the Caliper clamp.

Con cavo provvisto di morsetto toccare tutte le parti metalliche o metallizzate.

A l'aide d'une pince vérifier toutes les parties métalliques ou métallisées.

Con la pinza, tocar todas las piezas metálicas o metalizadas.

Netzstecker/Mains plug/Spina di rete/Fiche secteur/Clavija de red

## Empfehlungen für den Servicefall

- Nur Original - Ersatzteile verwenden.  
Bei Bauteilen oder Baugruppen mit der Sicherheitskennzeichnung  sind Original - Ersatzteile zwingend notwendig.
- Auf Sollwert der Sicherungen achten.
- Zur Sicherheit beitragende Teile des Gerätes dürfen weder beschädigt noch offensichtlich ungeeignet sein.
- Dies gilt besonders für Isolierungen und Isolierteile.

- Netzleitungen und Anschlußleitungen sind auf äußere Mängel vor dem Anschluß zu prüfen. Isolation prüfen!
- Die Funktionssicherheit der Zugentlastung und von Biegeschutz-Tüllen ist zu prüfen.
- Thermisch belastete Lötstellen absaugen und neu löten.
- Belüftungen frei lassen.

## GB

### Safety Standard Compliance

After service work on a product conforming to the Safety Class II, the insulating resistance and the leakage current with the product switched on must be checked according to VDE 0701 or to the specification valid at the installation location!

This product conforms to the Safety Class II, as identified by the symbol .

#### • Measurement of the Insulation Resistance to VDE 0701.

Connect an Insulation Meter ( $U_{\text{Test}} = 500 \text{ V}$ ) to both mains poles simultaneously and between all cabinet or functional parts (antenna, sockets, buttons, decorative parts, etc.) made from metal or metal alloy. The product is fault free if:

$$R_{\text{Isol}} \geq 2 \text{ M}\Omega \text{ at } U_{\text{Test}} = 500 \text{ V}$$

Measuring time:  $\geq 1 \text{ s}$ , (Fig. 1)

**Comment:** On products conforming to the Safety Class II the Insulation Resistance can be  $< 2 \text{ M}\Omega$ , dependent contructively on discharge resistors. In this case, the check of the leakage current is significant.

#### • Measurement of the Leakage Current to VDE 0701.

Connect the Leakage Current Meter ( $U_{\text{Test}} = 220 \text{ V}$ ) to both mains poles simultaneously and between all cabinet or functional parts (antenna, sockets, buttons, screws, etc.) made from metal or metal alloy. The product is fault free if:

$$I_{\text{Leak}} \leq 1 \text{ mA at } U_{\text{Test}} = 220 \text{ V}$$

Measuring time:  $\geq 1 \text{ s}$ , (Fig. 2)

- We recommend that the measurements are carried out using the METRATESTER 3. (Test equipment for checking electrical products to VDE 0701).

Metrawatt GmbH  
Geschäftsstelle Bayern  
Triebstr. 44  
D 8000 München 50

- If the safety of the product is not proved, because

- a repair and restoration is impossible
- or the request of the user is that the restoration is not to be carried out, the operator of the product must be warned of the danger by a written warning.

### Recommendation for service repairs

- Use only original spare parts.

With components or assemblies accompanied with the Safety Symbol  only original spare parts are strictly to be used.

- Use only original fuse value.
- Parts contributing to the safety of the product must not be damaged or obviously unsuitable. This is valid especially for insulators and insulating parts.
- Mains leads and connecting leads should be checked for external damage before connection. Check the insulation!
- The tension relief and bending protection bushes are to be checked for their functional safety.
- Thermally loaded solder pads are to be sucked off and re-soldered.
- Ensure that the ventilation slots are not obstructed.

## F

### Prescriptions de sécurité

Suite aux travaux de maintenance sur les appareils de la classe II, il convient de mesurer la résistance d'isolement et le courant de fuite sur l'appareil en état de marche, conformément à la norme VDE 0701 § 200, ou selon les prescriptions en vigueur sur le lieu de fonctionnement de l'appareil!

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité classe II, signalé par le symbole .

#### • Mesure de la résistance d'isolement selon VDE 0701

Brancher un appareil de mesure d'isolation ( $U_{\text{test}} = 500 \text{ V}$ ) simultanément sur les deux pôles secteur et entre toutes les parties métalliques ou métallisées accessibles de l'appareil (antenne, embases, touches, enjoliveurs, vis, etc.).

Le fonctionnement est correct lorsque:

$$R_{\text{Isol}} \geq 2 \text{ M}\Omega \text{ pour une } U_{\text{test}} = 500 \text{ V}$$

Durée de la mesure:  $\geq 1 \text{ s}$

**Observations:** L'isolation des appareils de la classe II, de part leur conception (résistances de décharge), peut être inférieure à  $2 \text{ M}\Omega$ . (Fig. 1).

#### • Mesure du courant de fuite selon VDE 0701

Brancher un ampèremètre du courant de fuite ( $U_{\text{test}} = 220 \text{ V}$ ) simultanément sur les deux pôles du secteur et entre toutes les parties métalliques ou métallisées accessibles de l'appareil (antenne, embases, touches, enjoliveurs, vis, etc.). Le fonctionnement est correct lorsque (Fig. 2):

$$I_{\text{fuite}} \leq 1 \text{ mA pour } U_{\text{test}} = 220 \text{ V}$$

Durée de la mesure:  $\geq 1 \text{ s}$ .

- Pour ces mesures, nous préconisons l'utilisation du METRATESTER 3 (instrument de mesure pour le contrôle d'appareils électriques conformes à la norme VDE 0701).

Metrawatt GmbH  
Geschäftsstelle Bayern  
Triebstr. 44  
D 8000 München 50

- Dans le cas où la sécurité de l'appareil n'est pas assurée pour les raisons suivantes:
  - la remise en état est impossible
  - l'utilisateur ne souhaite pas la remise en état de l'appareil, l'utilisateur doit être informé par écrit du danger que représente l'utilisation de l'appareil.

### Recommendations pour la maintenance

- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine. Les composants et ensembles de composants signalés par le symbole  doivent être impérativement remplacés par des pièces d'origine.

- Respecter la valeur nominale des fusibles.
- Veiller au bon état et la conformité des pièces contribuant à la sécurité de fonctionnement de l'appareil. Ceci s'applique particulièrement aux isolements et pièces isolantes.
- Vérifier le bon état extérieur des câbles secteur et des câbles de raccordement au point de vue isolement avant la mise sous tension.
- Vérifier le bon état des protections de gaine.
- Nettoyer les soudures avant de les renouveler.
- Dégager les voies d'aération.

## Norme di sicurezza

Successivamente ai lavori di riparazione, negli apparecchi della classe di protezione II occorre effettuare la misura della resistenza di isolamento e della corrente di dispersione quando l'apparecchio è acceso, secondo le norme VDE 0701 / parte 200 e rispettivamente le norme locali!

Questo apparecchio corrisponde alla classe di protezione II ed è riconoscibile dal simbolo .

### ● Misura della resistenza di isolamento secondo VDE 0701.

Applicare il misuratore di isolamento (tens.  $U_{\text{prova}} = 500 \text{ V}$ ) contemporaneamente ai due poli di rete e tra tutte le parti del mobile e delle funzioni (antenna, prese, tasti, mascherine, viti ecc.) in metallo o in lega metallica. L'apparecchio non presenta difetti quando:

$$R_{\text{isol}} \geq 2 \text{ M}\Omega \text{ con tens. } U_{\text{prova}} = 500 \text{ V}$$

Tempo di misura:  $\geq 1 \text{ s}$  (Fig. 1).

**Nota:** Negli apparecchi della classe II, che per motivi costruttivi dispongono di resistenze di dispersione, il valore di misura della resistenza di isolamento può essere inferiore a  $< 2 \text{ M}\Omega$ .

In questi casi è determinante la misura della corrente di dispersione.

### ● Misura della corrente di dispersione secondo VDE 0701.

Applicare il misuratore di isolamento (tens.  $U_{\text{prova}} = 220 \text{ V}$ ) contemporaneamente ai due poli di rete e tra tutte le parti del mobile e delle funzioni (antenna, prese, tasti, mascherine, viti ecc.) in metallo o in lega metallica. L'apparecchio non presenta difetti quando:

$$I_{\text{disp}} \leq 1 \text{ mA con tens. } U_{\text{prova}} = 220 \text{ V}$$

Tempo di misura:  $\geq 1 \text{ s}$  (Fig. 2).

- Si raccomanda di effettuare le misure con lo strumento **METRATESTER 3** (strumento di misura per il controllo di apparecchi elettrici secondo VDE 0701).

Metrawatt GmbH  
Geschäftsstelle Bayern  
Triebstr. 44  
D 8000 München 50

- Se la sicurezza dell'apparecchio non è raggiunta, perché

- una riparazione non è possibile
- oppure è desiderio del cliente che una riparaz. non avvenga in questi casi si deve comunicare per iscritto all'utilizzat. la pericolosità dell'apparecchio riguardo il suo isolamento.

## Raccomandazione per il servizio assistenza

- Impiegare solo componenti originali:  
I componenti o i gruppi di componenti contraddistinti dall' indicaz.  devono assolutamente venir sostituiti con parti originali.
- Osservare il valore nominale dei fusibili.
- I componenti che concorrono alla sicurezza dell'apparecchio non possono essere né danneggiati né risultare visibilmente inadatti. Questo vale soprattutto per isolamenti e parti isolate.
- I cavi di rete e di collegamento vanno controllati prima dell'utilizzo affinchè non presentino imperfezioni esteriori. Controllare l'isolamento.
- E' necessario controllare la sicurezza dei fermacavi e delle guaine flessibili.
- Saldature caricate termicam. vanno rifatte.
- Lasciare libere le fessure di areazione.

## DISPOSICIONES PARA LA SEGURIDAD

Después de operaciones de servicio en aparatos de la clase de protección II, se llevará a cabo la medida de la resistencia de aislamiento y de la corriente derivada, con el aparato conectado, de acuerdo con VDE 0701 o de las disposiciones vigentes en el lugar de instalación.

Este aparato corresponde a la clase de protección II, reconocible por el simbolo .

### ● Medida de la resistencia de aislamiento según VDE 0701.

Aplicar el medidor de aislamiento ( $U_{\text{prueba}} = 500 \text{ V}$ ), simultáneamente, a los dos polos de red y entre todas las partes del mueble o de funciones (antena, conectores, teclas, tornillos, etc.) de metal o aleaciones metálicas. El aparato estará libre de defectos con:

$$R_{\text{aisl}} \geq 2 \text{ M}\Omega \text{ con } U_{\text{prueba}} = 500 \text{ V}$$

Tiempo de medida:  $\geq 1 \text{ seg.}$

**Observación:** En aparatos de la clase de protección II, condicionado por la construcción y por resistencias de descarga, el valor de medida de la resistencia de aislamiento puede ser inferior a  $< 2 \text{ M}\Omega$ .

En este caso es decisiva la medida de la corriente derivada (Fig.1).

### ● Medida de la corriente derivada de acuerdo con VDE 0701.

Aplicar el medidor de corriente derivada ( $U_{\text{prueba}} = 220 \text{ V}$ ) simultáneamente a los dos polos de red y entre todas las partes del mueble o de funciones (antena, conectores, teclas, tornillos, etc.) de metal o aleaciones metálicas. El aparato estará libre de defectos con (Fig.2):

$$I_{\text{deriv}} \leq 1 \text{ mA con } U_{\text{prueba}} = 220 \text{ V}$$

Tiempo de medida:  $\geq 1 \text{ seg.}$

- Aconsejamos llevar a cabo las medidas con el **METRATESTER 3** (Instrumento de medida para la comprobación de aparatos eléctricos según VDE 0701).

Metrawatt GmbH  
Geschäftsstelle Bayern  
Triebstr. 44  
D 8000 München 50

- Si no se cumple la seguridad del aparato, porque

- la puesta en orden es imposible, o
- existe el deseo del usuario de no realizarla, se ha de comunicar a quien lo haga funcionar, por escrito, del peligro dimanante del aparato.

## Recomendaciones para caso de servicio

- Emplear sólo componentes originales.

Con componentes o grupos constructivos con el indicativo de seguridad  son de obligada necesidad piezas de repuesto originales.

- Las partes del aparato que contribuyan a la seguridad del mismo no deben estar deterioradas ni ser manifiestamente inadecuadas.
- Esto es especialmente válido para aislamientos o piezas aislantes.
- Los cables de red y de conexión se comprobarán, antes de conectarlos, en cuanto a defectos externos. Comprobar el aislamiento.
- Se ha de comprobar la función de seguridad de la compensación de tiro o de los manguitos de protección contra doblamientos.
- Repasar los puntos de soldadura sometidos a carga térmica.
- Mantener libres los canales aireación.

**Safety Instructions**


The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.**

- Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heat - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow Instructions - All operating and handling instructions should be followed.
- Water and Moisture - The appliance should not be used near water - for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- Ventilation - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

- Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only of the type given above or as marked on the appliance.
- Power Cord Protection - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- Cleaning - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
- Power Lines - An outdoor antenna should be located <sup>x1</sup> away from power lines.
- Outdoor Antenna Grounding - If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded <sup>x2</sup> so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-1984, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.
- Nonuse Periods - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- Object and Liquid Entry - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- Damage Requiring Service - The appliance should be serviced by qualified service personnel when: The power-supply cord or the plug has been damaged; or objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or the appliance has been exposed to rain; or the appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or the appliance has been dropped, or the enclosure damaged; or the batteries have been damaged.
- Servicing - the user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

Points <sup>x1</sup> and <sup>x2</sup> apply only to receivers or tuners.

**Auszug aus den technischen Daten:**

Spannungsversorgung und  
Netzfrequenz: 220V ~ ± 10%, 50...60 Hz.

Leistungsaufnahme: max. 27 W.

Ganggeschwindigkeit: 4,76 cm/sec. (≤ ± 1%)

Gleichlaufschwankung: ≤ ± 0,08 % (bewertet)

Frequenzbereich:  
Aufnahme - Wiedergabe Cr, Me, Fe: 30 Hz bis 20 kHz

Geräuschspannungsabstand:  
(Kurve A, effektiv)

Bandsorte	ohne Dolby NR	mit Dolby B-NR	mit Dolby C-NR
IEC I (FE)	59 dB	68 dB	77 dB
IEC II (Cr)	60 dB	69 dB	78 dB
IEC IV (Me)	60 dB	69 dB	78 dB

Übersprechdämpfung: ≥ 45 dB bei 1kHz

Kanalabweichung: ≤ 1dB

Aufnahmeempfindlichkeit:  
Werte für Vollaussteuerung  
LINE IN: 0 dB (Bandfluß 200 nWb/m),  
105 mV, R<sub>in</sub> > 40 kΩ

Ausgangsspannung:  
LINE OUT: ca. 1000 mV, R<sub>l</sub> ~ 5 kΩ  
Kopfhörerbuchse: ca. 0...2 V, R<sub>l</sub> = 120 Ω

Antrieb: 2 Motoren mit Microcomputer-Steuerung

**Extract from technical data**

Mains voltage and  
frequency: 220 V ~ ± 10 %, 50...60 Hz.

Power consumption: 27 W max.

Tape speed: 4,76 cm/sec. (≤ ± 1%)

Wow and flutter: ≤ ± 0,08 % (weighted)

Frequency response:  
Record - Playback Cr, Me, Fe: 30 Hz ... 20 kHz

Weighted signal/noise ratio:  
(curve A, rms):

Tape type	without Dolby NR	with Dolby B-NR	with Dolby C-NR
IEC I (FE)	59 dB	68 dB	77 dB
IEC II (Cr)	60 dB	69 dB	78 dB
IEC IV (Me)	60 dB	69 dB	78 dB

Crosstalk: ≥ 45 dB at 1 kHz

Channel deviation: ≤ 1 dB

Recording sensitivity:  
for full modulation LINE IN: 0 dB (tape flux 200 nWb/m),  
105 mV, R<sub>in</sub> ~ 40 kΩ

Output voltages:  
LINE OUT: approx. 1000 mV, R<sub>l</sub> ~ 5 kΩ  
Headphone: approx. 0...2 V, R<sub>l</sub> = 120 Ω

Drive: 2 motors with microcomputer control

**D** Bedienung

**GB** Operation

**F** Fonction




Abb. 1

Fig. 1




Abb. 2

Fig. 2

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1 POWER</b><br>Ein/Aus-Taste (gedrückt = ein)  | <b>1 POWER</b><br>Button on/off (pressed = on)   | <b>1 POWER</b> - Touche marche/arrêt<br>(touche enclenchée marche)   |
| <b>2 EJECT</b><br>Durch Drücken der Taste öffnet sich bei Stop das Cassettenfach        | <b>2 EJECT</b><br>Press this button at STOP to open the cassette compartment.                          | <b>2 EJECT</b> - pour ouvrir le logement cassette<br>(n'appuyer qu'en position STOP de l'appareil)                         |
| <b>3 Cassettenfach</b>  | <b>3 Cassette compartment</b>  | <b>3 Logement cassette</b>   |
| <b>4 MEMO</b><br>zum Abspeichern einer Stopstelle                                       | <b>4 MEMO</b><br>Button for storing a stop position  | <b>4 MEMO</b> - Touche pour la mémorisation des valeurs compteurs affichées  |
| <b>5 Taste 0-SET</b><br>Zum Rückstellen des Bandzählers                                 | <b>5 0-SET Button</b><br>Resets tape counter   | <b>5 0-SET</b> - Touche pour la remise à zéro du compteur  |
| <b>6 TIMER</b><br>Fortschalttaste für einen Betrieb mit einer externen Schaltuhrbetrieb | <b>6 TIMER</b><br>(stepping button) For timer operation  | <b>6 TIMER</b> - Commutateur timer pour le fonctionnement avec une minuterie.  |
| <b>7 Taste MPX-Filter</b><br>zur Unterdrückung von Störungen bei FM-Stereo-Aufnahmen    | <b>7 MPX Button Filter</b><br>For filtering out interferences when recording from FM stereo broadcasts | <b>7 MPX FILTER</b> - Touche MPX filter pour supprimer les sifflements éventuels lors d'enregistrements MF stéréophoniques |

<b>8 Display</b>	<b>8 Display</b>	<b>8 Afficheur</b>
<b>9 MASTER CONTROL</b> Ausssteuerung beider Kanäle zusammen	<b>9 MASTER CONTROL</b> Master recording level control, provides a common drive for the two channels.	<b>9 MASTER CONTROL</b> Réglage du niveau d'enregistrement (simultanément pour les deux canaux)
<b>10 LEVEL</b> Vorpegel-Einsteller für beide Kanäle getrennt	<b>10 LEVEL</b> Recording Level Controls - Precontrol for preadjusting the two channels separately	<b>10 LEVEL</b> Réglage de préniveau d'enregistrement, séparément pour chaque canal
<b>11 DOLBY B-C NR</b> Umschaltung der Rauschreduzierung von Dolby B auf Dolby C und Dolby aus.	<b>11 DOLBY NR - B/C</b> for changing the setting of the noise reduction system (B or C and off).	<b>11 DOLBY B-C NR, Dolby arrêt</b> mettre en et hors service le système de suppression du souffle
<b>12 SOURCE/TAPE</b> Umschaltung zwischen Vor- und Hinterbandbetrieb	<b>12 SOURCE/TAPE</b> Button for switching between pre-/off-tape monitoring	<b>12 SOURCE/TAPE</b> commutation de mode source-bande
<b>13 Cal</b> Einsteller für die Calibrierung	<b>13 CAL</b> CAL Controls for calibration	<b>13 CAL</b> Réglage CAL pour le calibrage de la bande
<b>14 Laufwerkstasten (Laufwerksfunktionen)</b> ○ - Aufnahme ◀◀ - schneller Rücklauf ▶ - Start ▶▶ - schneller Vorlauf ■■ - Pause □ - Stop	<b>14 Drive Mechanism Buttons</b> ○ - Record ◀◀ - Fast rewind ▶ - Start ▶▶ - Fast forward wind ■■ - Pause □ - Stop	<b>14 Touches de défilement de bande</b> ○ - Enregistrement ◀◀ - Bobinage retour rapide ▶ - Start normal ▶▶ - Bobinage avance rapide ■■ - Pause □ - Stop
<b>15 BIAS</b> Vormagnetisierungs-Einsteller	<b>15 Bias Controls</b> for tape matching	<b>15 BIAS</b> Réglage pour la prémagnétisation
<b>16 Headphones und Volume</b> Kopfhörerbuchse (Klinkenstecker 6,3 mm ø) und Kopfhörer-lautstärkeregler zum Mithören	<b>16 Headphone and Volume</b> Socket (6,3 mm jack plug) with headphone volume control (eg: for monitoring the recording) next to it.	<b>16 Headphone et Volume</b> Prise casque (pour fiche Jack de 6,3 mm de diamètre) avec réglage de volume pour le casque (pour écouter l'enregistrement par ex.)
<b>17 LINE OUT</b> Signalaustrang (Wiedergabe) und Mithör-möglichkeit bei Aufnahme (Monitor)	<b>17 LINE OUT Sockets</b> Signal output for playback/ monitoring during recording.	<b>17 LINE OUT</b> Sortie de signal, pour la lecture/écoute simultanée en enregistrement (monitoring).
<b>18 LINE IN</b> Signaleingang (Aufnahme) L = linker Kanal, R = rechter Kanal	<b>18 LINE IN</b> Signal input for recording L = left channel, R = right channel.	<b>18 LINE IN</b> Entrée de signal (pour l'enregistrement). L = canal gauche, R = canal droit.
<b>19 RC-BUS</b> Buchse für die Busleitungen zum Anschluß einer System-Fernbedienung nach dem RC 5 Code. (Benutzbar als Ein- bzw. Ausgang zu weiteren dafür geeigneten Geräten).	<b>19 RC-BUS</b> Sockets for buslines for connecting a system remote control according to the RC 5 code. (Each usable as input or as output to further suitable units).	<b>19 RC-BUS</b> Prises RC-BUS pour raccorder une télé-commande universelle utilisant le code RC 5. (Entrée/sortie pour le raccordement d'autres appareils appropriés).

#### Beachten Sie bitte beim Aufstellen des Gerätes

- Die Lüftungsschlitzte auf der Geräteoberseite dürfen nicht verdeckt werden.
- Stehen mehrere Geräte übereinander, stellen Sie bitte das Cassettengerät in die unterste Position, siehe Abb. 3
- Sorgen Sie in geschlossenen Regalwänden für ausreichende Belüftung des Gerätes; es sollte keinen Temperaturen als über 70°C ausgesetzt werden.
- Ist das Gerät für den Aufstellungsplatz zu breit, lassen sich die beiden Holzseitenteile abschrauben.
- Sollte bei Betrieb des Cassettendecks ein störender Brumpton durch ungünstige Netzsteckerpolung auftreten, so drehen Sie bitte den Netzstecker des darüberstehenden Gerätes

#### Please note when positioning the set

- Do not cover the ventilation slots on top of the unit.  
If several units are mounted on top of each other, the cassette deck should be at a lower position, see Fig. 3
- If the cassette deck is operated in a closed wall cabinet, hifi rack etc. adequate ventilation must be provided. Do not expose the cassette deck to temperatures above 70°C.
- In the case the unit is too wide, the wooden side panels can be taken off by removing the lateral screws. Do not forget to screw the screws back into the unit.
- If a humming noise is noticed from the cassette deck, reverse the mains plug of the component situated directly above the deck.




Abb. 3

Fig. 3

**GB Additional Information for Units Sold in Great Britain**  
Units sold in GB are suitable for operation from 240 V AC, 50 Hz mains supply. We recommend that 13 amp. 3 pin plug fitted with a 3 amp. fuse be used. The brown lead must be connected to the live pin (marked "L" or "brown" or "red") and the blue lead to the neutral pin (marked "N" or "blue" or "black"). On no account should either wire be connected to the earth pin (marked "E" or "green/yellow"). If other mains plugs are used, ensure that they are protected by 5 amp fuse.

## Merkmale des **FINEARTS** CT-905

Das CT-905 ist ein HiFi Frontlader-Single-Cassettendeck mit dem micro-computer-gesteuerten Logiklaufwerk: CMAY 5Z.

Das Gerät arbeitet mit der Dolby-Rauschunterdrückung und dem Dolby HX PRO-System.

Die Dolby-Rauschunterdrückung und das HX PRO-System, sind hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Das HX PRO-System wurde von Bang und Olufsen geschaffen.

"Dolby", das Doppel -D- Symbol  [DOLBY B-C NR HX PRO] und "HX PRO" sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Dolby Rauschreduzierung

Spielen Sie Cassetten immer so ab wie sie bespielt wurden, also mit (B oder C) Dolby NR ein oder Dolby NR aus. Aufnahmen mit Dolby NR ein haben einen besseren Geräuschspannungsabstand im Vergleich zu DOLBY NR aus.

Der Geräuschspannungsabstand ist das Lautstärkeverhältnis zwischen Nutzsignal (z. B. Musik) und den Störgeräuschen (einer Störspannung die sich akustisch als Rauschen bemerkbar macht und entsprechend der Empfindlichkeitskurve des menschlichen Ohres mit einem Ohrkurvenfilter gemessen wird).

DOLBY NR-C ist eine Weiterentwicklung des DOLBY NR-B Systems mit einer größeren Rauschverminderung über einen breiteren Frequenz-Übertragungsbereich.

### HX PRO (Headroom Extension)

Das HX PRO System ist bei allen Aufnahmen mit dem CT-905 wirksam. Es sorgt durch eine Verringerung der Vormagnetisierung in Abhängigkeit der hohen Frequenzen mit hohem Pegelanteil für eine optimale Aussteuerung der Höhen, vor allem in Verbindung mit dem Dolby NR-System.

Die Cassetten lassen sich auch auf jedem anderen Gerät mit den Vorteilen von HX PRO wiedergeben, auch wenn dieses Gerät diese Einrichtung nicht hat.

### Bandsorten

Verwenden Sie Cassetten der Bandsorten "Fe" (Eisenoxid, IEC I), "Cr" (Chromdioxid, IEC II), "Me" (Reineisen, IEC IV). Das Gerät paßt sich automatisch an die verwendeten Bandsorten an und zeigt im Display die eingelegte Bandsorte und die Entzerrungszeitkonstante an.

Das Gerät wurde im Werk mit einem IEC II (Cr) Band, bei Mittelstellung der Einsteller CAL und BIAS, abgeglichen.

Werden davon abweichende Bänder verwendet, so kann das Gerät mit Hilfe der beigeckten FINE ARTS Test-CD und den Einstellern CAL und BIAS optimal an das eingelegte Band angepaßt werden. Beachten Sie den Abschnitt Calibrieren.

### Aufnahme

- Wählen Sie der Aufnahme entsprechend DOLBY NR -B oder DOLBY NR-C aus oder ein.
- Drücken Sie die Aufnahme-Taste-REC/MUTE, das Gerät schaltet auf Aufnahme/Pause im Display wird diese Funktion angezeigt.
- Falls das Gerät die Funktion TAPE anzeigt, schalten Sie mit der Taste SOURCE/TAPE auf SOURCE (Anzeige SOURCE), um den Aufnahmepiegel mit Hilfe der Aussteuerungsanzeige kontrollieren zu können.

#### Einpegen der Aufnahme

- Drehen Sie den Einstellregler MASTER CONTROL voll auf Rechtsanschlag.
- Danach stellen Sie die beiden Drehknöpfe LEVEL (LEFT und RIGHT) so ein, daß bei den aufzunehmenden lautesten Passagen die 0dB Marke der Aussteuerungsanzeige gerade noch aufleuchtet. Die Aussteuerung über die 0 dB Marke hinaus bedeutet Übersteuerung und sie sollte mit dem MASTER CONTROL Einsteller korrigiert werden.
- Durch Drücken der Starttaste ▶ beginnt die Aufnahme.
- Über einen an die LINE OUT Buchsen angeschlossenen Verstärker oder an die Buchse HEADPHONES angeschlossen Kopfhörer kann die Aufnahme mitgehört werden.

#### Vorbandkontrolle

Bei gleichzeitigem Mithören muß die SOURCE/TAPE Taste auf SOURCE geschaltet sein.

#### Hinterbandkontrolle

Die soeben aufgezeichnete Aufnahme kann sofort mitgehört werden, wenn die SOURCE/TAPE Taste auf TAPE geschaltet ist.

## Features of **FINEARTS** CT-905

The CT-905 is a HiFi front-loading single-cassette tape deck with the microcomputer controlled drive mechanism: CMAY 5Z.

If the product has Dolby noise reduction and HX PRO headroom extension:

Dolby noise reduction and HX PRO headroom extension manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX PRO originated by Bang and Olufsen.

"Dolby", the double-D symbol  [DOLBY B-C NR HX PRO] and "HX PRO" are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Dolby Noise Reduction (Dolby NR)

Always play back a cassette in the same way as it was recorded, ie: record and playback should be both with or without Dolby NR (B-type or C-type). The advantage of recording with Dolby NR over recording without Dolby NR is a noticeably better signal-to-noise ratio.

The signal-to-noise ratio is the ratio of the volume of the useful signal (eg: music) to the inherent noise (an interference voltage which is audible as noise and measured with an ear curve filter according to the response curve of the human ear).

The Dolby NR C-type system is a further development of the Dolby NR B-type system with a better noise reduction over a wider frequency range.

### HX PRO (Headroom Extension)

The HX PRO system is functioning during record. Especially in conjunction with the Dolby NR system, this facility always ensures an optimum recording level of the highs by reducing the bias at high frequencies in accordance with the level of the program material. Cassettes recorded with the HX PRO system can be played back on any other unit (even without HX PRO facility) retaining the advantages of HX PRO.

### Tape Type

Use "Fe" (iron oxide, IEC I), "Cr" (chromium dioxide, IEC II), "Me" (metal, IEC IV) cassettes. The unit switches automatically to the tape type used and the display will show this with the tape type and the equalizing time constant.

The unit has been adjusted in the factory by means of an IEC II (Cr) tape. The CAL and BIAS controls are in mid-position during this.

If tapes deviating from this are used, the unit can be optimally matched to the tape with the CAL and BIAS controls using the FINE ARTS Test CD enclosed. For this, see "Calibration".

### Recording

- For recording with or without Dolby NR (B-type or C-type), press the Dolby B-C NR button as appropriate.
- Press record button REC/MUTE: the unit switches to recording/pause, as can be seen in the display.
- If the unit is set to the function TAPE (indication TAPE), switch to indication SOURCE with the SOURCE/TAPE button, in order to be able to check the recording level with the aid of the recording level indicator.

#### Adjusting Recording Level

- Turn the MASTER CONTROL fully right.
- Adjust the two LEVEL controls (LEFT and RIGHT) so that the 0-dB marks of the level indication just light up at the loudest points in the recording to be made. Lighting up of the level indication above the 0-dB mark indicates over-modulation and should be corrected with the MASTER CONTROL.
- Press the start button ▶ to start recording.
- Recordings can be monitored through an amplifier connected to the LINE OUT sockets or via headphones connected to the HEAD PHONES socket.

#### Pre-Tape Monitoring

To monitor the sound as it is being recorded, switch to display indication SOURCE using the SOURCE/TAPE button.

#### Off-Tape Monitoring

To monitor the sound immediately after it is recorded, switch to display indication TAPE using the SOURCE/TAPE button.

### **Stumm-Aufnahme (REC MUTE)**

Solange während der Aufnahme die Taste **O** REC/MUTE gedrückt gehalten wird, erfolgt keine Aufzeichnung. Unerwünschte Ansagen können dadurch ausgeblendet werden.

### **MPX**

- Drücken Sie diese Taste, wenn Sie bei Aufnahmen von Stereo-Sendungen Pilottonreste herausfiltern wollen.

### **Bandzähler**

Ein elektronischer Zähler mit Memory-Funktion ist im Display integriert, den Sie wie folgt anwenden können:

- Cassette an den Bandanfang spulen.
- Den Zähler mit der Rückstelltafel 0-SET auf 0000 setzen.
- Vor Aufnahme eines Stückes notieren Sie den Titel und den Zählerstand.
- Bei der Wiedergabe der Aufzeichnung spulen Sie das Band wieder zurück an den Bandanfang und stellen erneut den Zähler auf 0000.
- Anhand der Notizen und des Zählerstandes lassen sich die gewünschten Titel nun wiederfinden.

Der jeweilige Zählerstand bleibt auch nach dem Ausschalten des Gerätes erhalten.

### **Memory-Funktion des Zählers**

Mit der Taste MEMO lässt sich anhand des Zählerstandes eine Stopstelle abspeichern, die dann über die Funktion Rücklauf  $\triangleleft\triangleleft$  abrufbar ist.

### **Zum Speichern**

- Taste MEMO drücken: Display zeigt MEMO

### **Zum Löschen**

- Taste MEMO erneut oder Taste 0-SET drücken.

### **Calibrieren**

Zur optimalen Bias-Einstellung des Gerätes auf die unterschiedlichen Bandqualitäten, ist dem Gerät eine Test-CD beigelegt. Die Test-CD ist bespielt mit verschiedenen Meßtonaufzeichnungen (Tracks 5...9), die liefern die für den Abgleich notwendigen Testsignale.

**Achtung:** Vor dem Abspielen der Test-CD regeln Sie bitte die Wiedergabe-Lautstärke zurück um die Kopfhörer bzw. Lautsprecher nicht zu schädigen.

#### **● Calibrierung:**

- Überspielung von der Test-CD vorbereiten und die zu bespielende Cassette einlegen.
- Funktion: Aufnahme **O** (REC/MUTE) Start  $\triangleright$
- Die Einstellung erfolgt durch Vorband- und Hinterband-Kontrolle Vorband - Sie hören die CD-Wiedergabe  
Hinterband - Sie hören die eben gemachte Aufzeichnung
- Umschalten zwischen Vorband- und Hinterband-Kontrolle können Sie mit der Taste SOURCE/TAPE.  
(Vorband = Anzeige SOURCE, Hinterband = Anzeige TAPE im Display).

#### **1. CD-Überspielung von Track 8 (400 Hz)**

Einsteller CAL. LEFT und RIGHT so einstellen, daß zwischen Vorband und Hinterband kein Pegelunterschied besteht. In der Aussteuerungsanzeige soll jedesmal gerade noch die 0-dB Marke (Vollaussteuerung) aufleuchten.

#### **2. CD-Überspielung von Track 9 (12 kHz)**

Einsteller BIAS LEFT und RIGHT so einstellen, daß zwischen Vorband und Hinterband kein Klangunterschied besteht.  
Die Aussteuerungsanzeige soll jeweils nur bis zur - 10 dB Marke aufleuchten.

Test CD: Track 11, 12 und 13 dienen zur Überprüfung des Gesamtfrequenzgangs.

### **Betrieb mit einer externen Schaltuhr.**

Sie können die Funktionen: Aufnahme und Wiedergabe mit einer Schaltuhr starten und beenden. Das Cassettengerät muß mit der Taste POWER eingeschaltet sein.

#### **● Wiedergabe:**

- Cassette einlegen und eventuell auf die gewünschte Startposition spulen.
- Danach mit der Vorschalttaste TIMER auf Display-Anzeige  $\triangleright$  TIMER schalten, die Anzeige blinkt.

#### **● Aufnahme:**

- Cassette mit ausreichenden Bandvorrat einlegen.
- Danach mit der Vorschalttaste TIMER auf Display-Anzeige REC TIMER schalten, die Anzeige blinkt.

#### **● Ein- und Ausschaltzeit an der Schaltuhr einstellen.**

Nach der entsprechenden Vorbereitung ist der Gerätenetzstecker zu ziehen und über die Schaltuhr anzuschließen. Hinweis ...

### **Muted Recording (REC/MUTE)**

Hold the **O** REC/MUTE button pressed during recording. No sound will be recorded during this time, which allows eg: unwanted announcements to be faded out.

### **MPX**

- Press this button when recordings are made from an FM stereo broadcast to filter out pilot tone residuals.

### **Tape Counter**

An electronic tape position counter with memory function is integrated in the display, which can be used as follows:

- Rewind the cassette to the beginning of the tape.
- Set the counter to 0000 by pressing the reset (0-set) button.
- At the beginning of each recording note its title and the counter reading.
- On playback, set the counter again to 0000 after the cassette has been rewound to the beginning of the tape.
- Any chosen title may now be selected observing the counter reading.

The respective counter reading is retained when the unit is switched off.

### **Memory Function**

The MEMO button allows to enter a stopping position in the memory, which can then be called up via the rewind function (button  $\triangleleft\triangleleft$ ).

#### **To enter in memory:**

- Press MEMO button: display shows MEMO.

#### **To erase memory:**

- Press MEMO button again or press 0-SET button.

### **Calibration**

For optimum bias adjustment of the unit to the different tape qualities, a test CD is enclosed. The test CD contains different test tone recordings (tracks 5 ... 9) which supply the test signals required for the calibration.

**Please note:** Before the test turn down the volume of your reproduction unit to avoid damage to the speakers and headphones.

#### **● Calibration:**

- Prepare the test CD for copying and insert the cassette to be recorded.
- Select the function Recording **O** (REC/MUTE) Start  $\triangleright$
- The adjustment is made by means of pre-tape and off-tape monitoring.  
Pre-tape - you will hear the CD playback  
Off-tape - you will hear the sound already recorded
- Switching between pre-tape and off-tape monitoring is done with the SOURCE/TAPE button.  
(Pre-tape = indication SOURCE, off-tape = indication TAPE in the display).

#### **1. Copying track 8 (400 Hz) of the CD:**

Adjust the CAL. LEFT and RIGHT controls in such a way that no difference in volume level can be noticed between pre-tape and off-tape monitoring. The 0-dB mark in the recording level display should just light up (full modulation).

#### **2. Copying track 9 (12 kHz) of the CD:**

Adjust the BIAS LEFT and RIGHT controls in such a way that no difference in tone can be noticed between pre-tape and off-tape monitoring. The recording level display should only light up to the - 10 dB mark.

Test CD: Track 11, 12 and 13 for checking the total frequency response.

### **Operation with an External Timer**

It is possible to start and stop the recording function with an external timer. Switch the cassette deck on with the POWER switch.

#### **● Playback:**

- Insert cassette and, if required, wind to the desired starting position.
- Use the stepping button TIMER to switch to display indication  $\triangleright$  TIMER: indication flashes.

#### **● Recording:**

- Insert cassette with sufficient playing time.
- Use the stepping button TIMER to switch to display indication REC TIMER (press twice): indication flashes.


#### **● After the respective preparations have been made, pull the mains plug.**

- Set the timer to the required switch-on and switch-off times and connect the cassette deck to the timer. Note ...

## Fernbedienung RC-900

#### **Remote Control Handset RC-900**

Mit der Fernbedienung RC-900 kann das Cassettengerät CT-905 über den **FINEARTS** Verstärker oder den CD-Player per RC-BUS-Leitung ferngesteuert werden.



With the remote control handset RC-900 to control the cassette recorder CT 905 via the **FINE ARTS** Amplifiers A 904 and A 905 or via the CD-Player by the RC-BUS-line.

## Notizen

## Notes



## Mechanischer Teil: CT 905

### Allgemeines zum mechanischen Teil.

Vor Beginn von Servicearbeiten ist das Gerät in die Funktion STOP zu bringen, der Kopfschlitten ist dann zurück gefahren. Mechanische Beschädigungen der Bandlaufflächen und Führungen können dadurch vermieden werden.

Um bei mechanischen Arbeiten elektrische Bauteile nicht zu zerstören, ist nach zurückgefahrenem Kopfschlitten der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern in der Ersatzteilliste **CT 905** übereinstimmend. Ist den Zahlen ein **LW** vorgesetzt, so finden Sie die Positionsnummern der Teile in den separaten Ersatzteillisten **CMA5 Z** (Aufnahme-Wiedergabelaufwerk). Um Platz zu sparen wurden die Nullen vor den Zahlen der Positionsnummern (Ersatzteilliste) im Service Manual weggelassen. Teile die nicht in den Ersatzteillisten vorkommen, sind mit Buchstaben gekennzeichnet.

Schrauben, die in Kunststoff eingedreht werden, sollten zuerst soweit gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, bis Sie merken, die Schraube hat den Gewindeanfang gefunden, erst dann die Schraube festdrehen. Dadurch wird vermieden, daß ein neues Gewinde in den Kunststoff geschnitten wird und der Halt der Schraube verloren geht.

#### 1. Gehäuseoberteil abnehmen (Abb. 4)

- Vier Schrauben **a** aus den Holzseitenteilen, **30, 31**, herausdrehen und die Holzseitenteile abnehmen.
- Zwei Schrauben **b** auf der Rückseite herausdrehen
- Gehäuse **c** nach oben wegnehmen.

## Mechanical Section: CT 905

### General notes on the mechanical section.

Before starting repair works set the tape deck to STOP position so that the head carrier is in service position in order to avoid mechanical damages to the tape surface and guides.

With the head carrier in service position disconnect the mains plug from the socket to ensure that the electrical components are not damaged during the mechanical repair works.

The numbers in the text and figures are identical with the position numbers in the **CT 905** spare parts list. Numbers with the prefix **LW** are used for parts which are listed in the **CMA5 Z** (record-playback drive mechanism) spare parts list. In order to save space the leading zeros of the position numbers (spare parts list) are not written in the Service Manual.

Parts not contained in the spare parts lists are marked with letters. Screws which are screwed into plastic parts should be turned counter-clockwise first until you notice that the screw touches the first thread. Then tighten the screw. This preventive measure ensures that no new threads are cut into the plastic material thus deteriorating the good fit of the screw.

#### 1. Removal of the top of the cabinet (Fig. 4)

- Undo four screws **a** from the wooden side panels **30, 31** and remove side panels.
- Undo two screws **b** from the back
- Lift the cabinet top **c** and remove it.




Abb. 4


Fig. 4

**2. Leiterplatten- und Bauteileanordnung. (Abb. 5)**  
**Arrangement of Boards and Components. (Fig. 5)**

- (A) NF-PLATTE, AF-BOARD, C. I. BF, PIASTRA BF, PLACA DE BF
- (G) EPROM-PLATTE, EPROM BOARD, C. I. EPROM, PIASTRA EPROM, PLACA DE EPROM (ENTFÄLLT IN DER SERIE, WILL BE ELIMINATED IN THE FUTURE)
- (K) KOPFHÖRERPLATTE, HEADPHONE BOARD, C. I. ECOU-TEUR, PIASTRA CUFFIA, PLACA AURICULARES.
- (LE) LED-PLATTE, LED BOARD, C. I. LED, PIASTRA LED, PLACA DE LED.
- (N) NETZTEILPLATTE, MAINS UNIT BOARD, ETAGE ALIMENTATION, ALIMENTATORE, SECTOR DE ALIMENTACION

**2. Leiterplatten- und Bauteileanordnung. (Abb. 5)**  
**Arrangement of Boards and Components. (Fig. 5)**

- (RC) RC-BUS PLATTE, RC-BUS BOARD, C. I. RC-BUS, PIASTRA RC-BUS, PLACA DE RC-BUS.
- (R1) REGLERPLATTE, CONTROL BOARD, C. I. DE REGLAGE, PIASTRA REGOLATORI, PLACA DE REGULACION.
- (R2) REGLERPLATTE, CONTROL BOARD, C. I. DE REGLAGE, PIASTRA REGOLATORI, PLACA DE REGULACION.
- (P) LOGIKPLATTE, LOGIC BOARD, C. I. LOGIQUE, PIASTRA LOGICA, PLASA DE LOGICA
- (L) LAUFWERKPLATTE, DRIVE MECHANISM BOARD, C. I. MECANISME D' ENTRAINEMENT, PIASTRA MECCANICA, PLACA MECHANISMO DE ARRASTRE



Fortsetzung: Leitungsverbindungen,

- g. Verbindung von der Logikplatte 6P zur Kopfhörerplatte (K), 1K.
- h. Verbindung von der Logikplatte 12P zur Netzteilplatte (N), 2N
- i. Verbindung von der Logikplatte 8P zur (RC) BUS-Platte, 1R
- k. Verbindung von der Netzteilplatte 2N zur (LE)-Platte
- l. Verbindung von der Netzteilplatte 1N zum Netztrafo TR1
- m. Masseverbindung von der Transistor-Schraubenmasse zum Laufwerkchassis.

Continuation: Connecting leads,

- g. Leads from logical board 6P to headphone board (K), 1K.
- h. Leads from logical board 12P to mains unit board (N), 2N
- i. Leads from logical board 8P to (RC) BUS- board, 1R
- k. Leads from mains unit board 2N to (LE)-board
- l. Leads from mains unit board 1N to mains transf. TR1
- m. Connection from ground (T601) to drive mechanism chassis ground.




Abb. 6




Fig. 6

### 3.1 Lösen der Leitungsverbindungen (Laufwerk)

Sie drücken nach Abb. 7 auf die Steckverbindung ① und ziehen die Verbindungsleitungen aus den Kontakten ② Farbseitenmarkierung der Steckverbindungen




Abb. 7

Fig. 7

### 3.1 Disconnection of connecting cables (drive mechanism).

Press the plug-type connectors ① as shown by Fig. 7 and pull out the connecting cables from their contacts ② seen from the colour code side of the connecting leads




Abb. 8

Fig. 8

### 4. Laufwerk (Record-Playback) ausbauen, (Abb. 6, 7, 8 und 9)

- Gehäuse abnehmen, Pkt. 1.
- 4.1 Zwei Schrauben 13.0 (Sach Nr. 52012-307.00) aus dem Cassetttendeckel 5.0 herausdrehen und den Cassetttendeckel abnehmen.
- Die vier Schrauben e aus dem Laufwerk herausdrehen.
- Das Laufwerk mit geöffnetem Cassettenschacht nach hinten wegnehmen.
- Achten Sie beim Einbau des Laufwerkes auf die Cassetten-Andruckfeder LW 52 und auf die vier Sensoren LW 44 (Aufnahmesperrre), LW 45 (Cassetten-Erkennung), LW 55 (Bandsorten-Kennung "Cr" und LW 46 (Bandsorten-Kennung "Me").

### 4. Disassembly of drive mechanism (record/playback), (Fig. 6, 7, 8 and 9).

- Remove the cabinet top, see point 1.
- 4.1 Undo two screws 13.0 (Part no. 52012-307.00) the cassette lid 5.0 and remove the cassette lid.
- Remove four screws e from the drive mechanism
- Take out the drive mechanism towards the back, (open cassette lid).
- When reassembling the drive mechanism, take care of the cassette pressure spring LW 52 and the four sensors LW 44, (record lock), LW 45 (cassette identification), LW 55 (tape select "Cr") and LW 46 (tape select "Me").




Abb. 9

Fig. 9




Abb. 10

Fig. 10

- 5. Dämpfung, LW 77, des Cassettedeckels, (Abb. 10)**
- Gehäuseoberteil abnehmen, Pkt. 1.
  - Die Schraube **d** so einstellen, daß die Öffnungszeit des Cassettedeckels zwischen 0,5 und 1 Sekunde liegt.
- 6. Antriebsriemen, LW 70 oder Schwungmassenriemen, LW 69, wechseln. (Abb. 11, 12 und 13)**
- Gehäuseoberteil abnehmen, Pkt. 1
  - Verbindungen zum Laufwerk lösen, Pkt. 3
  - Laufwerk ausbauen, Pkt. 4




Abb. 11

Fig. 11

- 5. Damping, LW 77, of the cassette lid (Abb. 10)**
- Remove the cabinet top, see point 1.
  - Adjust screw **d** so that the cassette lid opens during a period of 0.5 to 1 second.
- 6. Replacement of the drive belt, LW 70, or flywheel mass belt, LW 69, (Fig. 11, 12 and 13)**
- Remove the cabinet top, point 1
  - Disconnect the connecting leads from the drive mechanism, see point 3
  - Disassemble the drive mechanism, point 4




Abb. 12

Fig. 12

- 6.1** Drehen Sie die zwei Schrauben **f** ca. eineinhalb Umdrehungen aus dem Chassis und nehmen die seitlichen Haltwinkel **1** und **2** ab.
- Wenn Sie nun auf den Auswurfhebel (LW 79.0) **1** drücken, schwenkt der Auswurfhebel in Pfeilrichtung **2** und der Cassettentrahmen LW 78 in Pfeilrichtung **3**.
  - Nehmen Sie die Schenkelfeder **k** (Abb. 11) ab.
  - Durch Drücken in Pfeilrichtung **4** und **5** wird der Cassettentrahmen aus seiner Lagerung und danach mit dem Dämpfungstössel aus dem Dämpfungsgehäuse (LW 77) genommen.
  - Nach dem Herausdrehen der 3 linken - und der 3 rechten Schrauben **h** (Vorsicht, die Schrauben haben unterschiedliche Größen) legen Sie den Antriebsriemen LW 70 über den inneren Outsert-Bolzen **g**, (Abb. 12).
  - Das Motor-Halteblech **i** mit dem Motor LW 65 (Capstan-Motor) und der Leiterplatte **l** hochklappen.
  - Antriebsriemen bzw. Schwungmassenriemen wechseln.
- Da der Antriebsriemen beim Auflegen auf die Motorriemenscheibe leicht wieder von dem Schwungrad LW 61 fällt, ist es einfacher, Sie legen den Riemen zuerst über das Schwungrad und

- Loosen the two screws **f** in the chassis by about one and a half turns and remove the lateral holding angles **1** and **2**.
  - By pressing onto the eject lever (LW 79.0) **1** the eject lever moves in the direction of arrow **2** and the cassette frame LW 78 in the direction of arrow **3**.
  - Remove the leg spring **k** (Fig. 11).
  - By pressing in the direction of the arrows **4** and **5** the cassette frame is detached from its bearing and then with its damping piston removed from the damper housing (LW 77).
  - After unscrewing the 3 screws **h** on the left and the 3 screws **h** on the right (note the different size of the screws) fit the drive belt LW 70 onto the inner outsert bolt.
  - Lift up the motor fixing plate **i** together with the motor LW 65 (capstan motor) and the printed circuit board **l**.
  - Replace the drive belt or flywheel mass belt.
- Since the drive belt drops easily from the flywheel LW 61 when fitting it to the motor pulley we recommend that the belt is first put around the flywheel and then around the outsert bolt **g**.
- Now turn the motor fixing plate down again and fasten it with the six screws **h**.

Über den Outsert-Bolzen g.

- Klappen Sie nun das Motorhalteblech wieder nach unten und schrauben es mit den sechs Schrauben h fest.
- Sie legen jetzt mit einer Pinzette den Antriebsriemen von dem Outsert-Bolzen auf die Motorriemenscheibe um.  
**Achtung!** Riemen, Andruckrollen und Bandkontaktestellen müssen frei von Öl und Fett sein.
- Laufwerk in umgekehrter Reihenfolge einbauen und anschließend den Gleichlauf, Pkt. 13, überprüfen.




Abb. 13

Fig. 13

- Then use tweezers to take off the drive belt from the outsert bolt and put it around the motor pulley.

**Warning!** The drive belt, pressure rollers and parts coming into contact with the tape must be free of oil and grease.

Reassemble the drive mechanism in reverse order. Then check for sound level variations according to point 13.




Abb. 14

Fig. 14

## 7. Motorwechsel, (Abb. 10, 11, 12 und 13) (lesen Sie bitte Pkt. 6 nach)

### 7.1 Motor (Capstan-Motor) LW 65

- Gehäuseoberteil abnehmen, Pkt. 1.
- Kabelverbindungen zum Laufwerk lösen, Pkt. 3.
- Laufwerk ausbauen, Pkt. 4.
- Sechs Schrauben h herausdrehen (drei auf der linken- und drei auf der rechten Seite des Laufwerkes. Vorsicht, die Schrauben haben unterschiedliche Größen) und das Motor-Halteblech mit dem Motor LW 65.0 (Tonwellenmotor) hochklappen.
- Damit der Riemen beim Motorwechsel nicht von dem Schwungrad LW 61.0 fällt, empfiehlt es sich, den Antriebsriemen LW 70 erst über den Outsert-Bolzen g zu legen.
- Löten Sie nun die Motoranschlüsse ab (achten Sie dabei auf die Polung und die Einbaulage, Abb. 12, des Motors).
- Die zwei Motorhalteschrauben herausdrehen und den Motor LW 65.0 wechseln.

Beim Einbau des Motors achten Sie wieder auf die Einbaulage. Der Ein- und Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Nach dem Motorwechsel ist die Bandgeschwindigkeit zu kontrollieren und wenn nötig, wie im >Elektrischen Teil< Pkt. 3 beschrieben, einzustellen.

### 7.3 Wickelmotor LW 66, (Abb. 13, 14 und 15)

Ein Teil der Vorarbeiten ist gleich wie unter Pkt. 7.1 beschrieben. Zusätzlich muß das schwarze Abdeckblech, (Abb. 14) wie folgt abgenommen werden.

- Schraube i herausdrehen, Schnapphaken j in Pfeilrichtung 3 ausrasten und das Abdeckblech abnehmen.
- Bremshebel LW 33 an den beiden Schenkelenden etwas zusammendrücken und die beiden darunter befindlichen Motorhalteschrauben i (Abb. 15) herausdrehen.
- Motoranschlüsse ablöten, dabei auf die Polung achten.
- Wickelmotor wechseln, (Zwischenteil und Ritzel sind auch beim neuen Motor montiert).

### 8. Schwungrad wechseln LW 61 und LW 62 (Abb. 12 und Abb. 13)

Das Laufwerk CMAY 5 Z besitzt einen geschlossenen Bandlauf (eine Art Grundbremsung) d. h. die Capstanwelle des Schwungrades LW 62 auf der Abwickelseite dreht etwas langsamer als die Capstanwelle des Schwungrades LW 61, dadurch strafft sich das Band vor den Köpfen, der Band-Kontakt verbessert sich.

## 7. Replacement of motors (Fig. 10, 11, 12 and 13) (please refer to para 6)

### 7.1 Motor (capstan motor) LW 65

- Remove the cabinet top, para 1.
- Disconnect the leads to the drive mechanism, para 3.
- Disassemble the drive mechanism, para 4.
- Undo the six screws h (three on the left and three on the right side of the drive mechanism - take care of the different sizes!) and raise the motor fixing plate with the motor LW 65.0 (capstan motor).

Since the belt drops easily from the flywheel LW 61.0 when replacing the motor we recommend that the drive belt LW 70 is first put around the outsert bolt g.

- Unsolder the motor connecting leads (note the polarity and the motor mounting position, Fig. 12).
- Undo the two motor fastening screws and replace the motor LW 65.0.

Please remember the mounting position when reassembling the motor. Fit and reassemble the motor in reverse order.

After replacement of the motor check the tape speed and readjust if necessary as described under para 2 in the >Electrical Section<.

### 7.3 Winding motor LW 66, (Fig. 13, 14 and 15)

Some of the preparations are the same as described under paragraph 7.1.

Additionally, the black cover plate must be removed as follows (Fig. 14):

- Undo the screw i, disengage the catch j in the direction of the arrow and remove the cover.
- Press the two ends of the brake lever LW 33 slightly together and unscrew the two motor fastening screws i (Fig. 15) below the two legs.
- Unsolder the motor connecting leads taking care of the polarity.
- Replace the winding motor, (the intermediate part and the pinion of the new motor are pre-assembled).

### 8. Replacement of the flywheels LW 61 and LW 62 (Fig. 12 and Fig. 13)

The CMAY 5 Z drive mechanism is designed as a closed loop system (with basic brake), that is the capstan of the flywheel LW 62 on the supply side rotates at a lower speed than the capstan of flywheel LW 61 so that the tape is tightened before passing the heads resulting in an improved tape-to-head contact.

- Gehäuseoberteil abnehmen, Pkt. 1
- Kabelverbindungen zum Laufwerk lösen, Pkt. 3.
- Laufwerk ausbauen, Pkt. 4
- Verfahren Sie nun wie unter Punkt 6.1 beschrieben.
- Gewünschtes Schwungrad nach hinten herausziehen.  
Achten Sie beim Aus- und Einbau des kleineren Schwunggrades LW 62 auf die beiden Scheiben LW 63 und die Feder LW 64 und beim größeren Schwungrad LW 61 auf die Scheibe LW 29.  
Ist das neue Schwungrad eingebaut, muß die Capstanwelle mit Spiritus oder Testbenzin gereinigt werden.




Abb. 15

Fig. 15

- Remove the top of the cabinet, para 1.
- Disconnect the leads to the drive mechanism, para 3.
- Disassemble the drive mechanism, para 4.
- Carry out the steps described under para 6.1 .
- Pull out the respective flywheel towards the back.  
When disassembling and reassembling take care of the two washers LW 63 and the spring LW 64 of the smaller flywheel LW 62, and of the washer LW 29 of the larger flywheel LW 61.  
After having fitted the new flywheel the capstan must be cleaned with spirit or benzene.




Abb. 16

Fig. 16

- Andruckrollen kpl. wechseln (Abb. 15 und 16)  
Andruckrolle, LW 27: Sach-Nr. 75987-540.08 (kleinere Rolle links) und  
Andruckrolle, LW 24: Sach-Nr. 75987-540.05 (größere Rolle rechts)
- Gehäuseoberteil abnehmen, Pkt. 1
- Kabelverbindungen zum Laufwerk lösen, Pkt. 3
- Laufwerk ausbauen, Pkt. 4
- Drehen Sie der zu wechselnden Andruckrolle entsprechend die Mutter LW 26 oder die Schraube LW 27 (Vorsicht! Scheibe LW 23) heraus und nehmen den Andruckhebel von seinem Haltebolzen.  
Die Drehfeder gehört zum Andruckrollenhebel und wird mit diesem abgenommen.  
Bauen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammen.  
Danach ist der Bandlauf mit der Kopflehre 401, (Sach-Nr. 72008-401.00) und der Bandlaufcassette MC-112C, (Sach-Nr. 72008-247.00) wie unter Pkt. 1.2 beschrieben, zu kontrollieren und falls erforderlich einzustellen.

- Kupplungswechsel, (Abb. 15 und 16)  
Wickelteller LW 41 (Vorlaufkupplung) oder Wickelteller LW 42 (Rücklaufkupplung).
- Gehäuseoberteil abnehmen, Pkt. 1
- Kabelverbindungen zum Laufwerk lösen, Pkt. 3.
- Laufwerk ausbauen, Pkt. 4
- Schwarzes Abdeckblech, (Abb. 14) abnehmen, siehe Pkt. 7.2
- Schraube I herausdrehen, Schnapphaken J in Pfeilrichtung ausschränen und das Abdeckblech abnehmen.
- Sperrscheibe LW 38 von der Achse der auszubauenden Kupplung ziehen und den entsprechenden Wickelteller LW 41 (Vorlauf) bzw. LW 42 (Rücklauf) von der Achse nehmen.  
**Vorsicht!** Achse nicht verbiegen.  
Unter dem Wickelteller LW 41 (Vorlaufkupplung) befindet sich eine Segmentscheibe zur Steuerung des Laufwerk-Sensors.  
**Achtung!** Keinen Öl- bzw. Fettfilm auf die Segmentscheibe bringen; die Segmente können sonst vom Sensor nicht mehr einwandfrei erkannt werden.

- Replacement of pressure rollers cpl. (Fig. 15 and 16)  
Pressure roller LW 27: part no. 75987-540.08 (smaller version on the left) and  
Pressure roller LW 24: part no. 75987-540.05 (larger version on the right)
- Remove the top of the cabinet, para. 1.
- Disconnect the leads to the drive mechanism, para 3.
- Disassemble the drive mechanism, para 4.
- Dependent on the pressure roller to be replaced undo the nut LW 26 or the screw LW 27 (Take care of the washer LW 23!) and take the pressure lever off its retaining bolt.  
The torsion spring is part of the pressure roller lever and is removed with it.  
Reassemble the recorder in reverse order.  
Then check and if necessary readjust the tape run with the head gauge 401, (part no. 72008-401.00) and the tape test cassette MC-112C, (part no. 72008-247.00) as described in para 12.

- Replacement of the clutch (Fig. 15 and 16)  
Spool carrier LW 41 (forward wind) or spool carrier LW 42 (rewind).
- Remove the top of the cabinet, para 1.
- Disconnect the leads to the drive mechanism, para 3.
- Disassemble the drive mechanism, para 4.
- Remove the black cover plate (Fig. 14), see para 7.2.
- Undo the screw I, disengage the catch J in the direction of the arrow and take off the black cover.
- Remove the locking disk LW 38 from the shaft of the clutch to be replaced and take off the spool carrier LW 41 (forward wind) or LW 42 (rewind) from the shaft.  
**Warning!** Do not deform the shaft.  
Below the spool carrier LW 41 (clutch, forward wind) there is a segmented disk for operating the sensor of the drive mechanism.  
**Warning!** Take care that the segmented disk does not come into contact with oil or grease. Otherwise, the sensor can no longer identify the individual segments.

## 11. Kopfwechsel, (Abb. 17 und 18)

Es können der Aufnahme-Wiedergabekopf und der Löschkopf einzeln gewechselt werden oder der komplette Kopfschlitten (Sach-Nr. 75987-540.01) bestückt mit den drei Köpfen und angeschlossenen Anschlußleitungen.

- Gehäuseoberteil abnehmen, Pkt. 1
- Lauwerk ausbauen, Pkt. 4

### 11.1 Aufnahme-Wiedergabekopf LW 5

(Sach-Nr. 75987-540.02)

- Kopfanschlußleitungen ablöten
- Die beiden Kopfschrauben **n** herausdrehen und den Aufnahme-Wiedergabekopf wechseln.

Nach jedem Kopfwechsel ist die Azimut-Einstellung (Kopfspalt-Senkrechtkstellung) zu kontrollieren und wenn nötig wie unter Punkt 5 >Elektrischer Teil< beschrieben, einzustellen. Die Bandlaufeneinstellung geschieht nach Pkt. 12, beschrieben im >Mechanischen Teil< dieses Manuals.




Abb. 17

Fig. 17

### 11.2 Löschkopf LW 8.0, (Abb. 18 und 19)

- Kopfschraube **m** herausdrehen

Achten Sie auf eine eventuell unter dem Löschkopf befindliche Kupferunterlage. Die Bandlaufeneinstellung geschieht nach Pkt. 12, beschrieben im >Mechanischen Teil< dieses Manuals.

## 11. Replacement of the heads (Fig. 17 and 18)

It is possible to replace the record/playback head and the erase head individually or the complete head base (part no. 75987-540.01) assembled with the three heads and the connecting leads.

- Remove the top of the cabinet, para 1.
- Disassemble the drive mechanism, para 4.

### 11.1 Record/playback head LW 5

(part no. 75987-540.02)

- Unsolder the head connecting leads.
- Undo the two head screws **n** and replace the record/playback head.

Each change of the head requires the azimuth angle (vertical position of the head gap) to be checked and readjusted if necessary as described under para 5 in the >Electrical Section<. The tape run is adjusted according to para 12 in the >Mechanical Section< of this Manual.




Abb. 18

Fig. 18

### 11.2 Erase head LW 8.0 (Fig. 18 and 19)

- Undo the head screw **m**.

Take care of the small copper sheet which may be fitted beneath the erase head. The tape run is adjusted according to para 12, in the >Mechanical Section< of this Manual.

## Code zur Farbkennzeichnung / Code for designation of colours / Codice a colore / Code de désignation de couleurs / Código de colores

BK - SCHWARZ BLACK NOIR NERO	OG - ORANGE ORANGE ORANGE ARANCIONE	TQ - TÜRKIS TURQUOISE TURQUOISE TURCHESE	GY - GRAU GREY GRIS GRIGIO	GD - GOLD GOLD OR ORO
BN - BRAUN BROWN BRUN MARRONE	YE - GELB YELLOW JAUNE GIALLO	BU - BLAU BLUE BLEU BLU	WH - WEISS WHITE BLANC BIANCO	SR - SILBER SILVER ARGENT ARGENTO
RD - ROT RED ROUGE ROSSO	GN - GRÜN GREEN VERT VERDE	VT - VIOLETT VIOLET VIOLET VIOLETO	IPK - ROSA PINK ROSE ROSA	

## 12. Bandlaufeneinstellung, (Abb. 19, 20 und 21)

Die Bandlaufeneinstellung wird notwendig nach einem Wechsel des Aufnahme-Wiedergabekopfes LW 5.0, des Löschkopfes LW 8.0, und der Andruckrolle kpl. LW 27 (der Andruckrollenhalter ist auch die linke Bandführung).

Zur Bandlaufeneinstellung verwenden Sie bitte die Kopflehre 401, (Sach-Nr. 72008-401.00) und die Bandlaufcassette MC - 112C, (Sach-Nr. 72008-247.00).

Achten Sie auf eine korrekte Auflage der Kopflehre, (Abb. 21).

- Gehäuseoberteil abnehmen, Pkt. 1
- Lauwerk ausbauen, Pkt. 4
- Schwarzes Abdeckblech (Abb. 14) abnehmen, siehe Pkt. 7.2. Stellen Sie den Bandlauf (Bandführungshöhe) mit der Kopflehre - 401 ein.

## 12. Adjustment of tape run (Fig. 19, 20 and 21)

The tape run must be readjusted every time the record/playback head LW 5.0, the erase head LW 8.0 or the pressure roller cpl. LW 27 (the holder of the pressure roller is also used as the left tape guide) is replaced.

For adjusting the tape run, please use the head gauge 401, (part no. 72008-401.00) and the tape test cassette MC - 112C, (part no. 72008-247.00).

Check whether the head gauge is correctly positioned (Fig. 21).

- Remove the top of the cabinet, para 1.
- Disassemble the drive mechanism, para 4.
- Remove the black cover plate (Fig. 14), see para 7.2. Adjust the tape run (height of tape guide) with the head gauge 401.

- Kopflehre 401 auflegen; achten Sie dabei auf die Bandselektoren (Cassettenfühler).
- Mechanisch den Kopfschlitten in die Gerätefunktion Start ▷ bewegen, d. h. den Kopfschlitten in Richtung Kopflehre schieben.
- Schieber A der Kopflehre zum Andruckrollenhebel LW 27 führen.
- Mutter LW 26 so drehen, daß sich die Unterkante des Schiebers A der Kopflehre über die Unterkante der Bandführungs-gabel des Andruckrollenhebels LW 27 schieben läßt.




Abb. 19

Fig. 19

**Vorsicht!** Die Schrauben o, p, q sind werkseitig eingestellt und sollten nicht verdreht werden.

Die sehr aufwendige Einstellung wird dann notwendig, wenn eine Prüfung mit der Bandlaufcassette MC-112C einen schlechten Bandlauf ergibt.

Die Schrauben o, p, und q werden so eingestellt, daß sich die Unterkante des Fühlhebels B leicht über die Unterkante der Kopfgabel des Aufnahme-Wiedergabekopfes LW 5 und der rechten Bandführung (LW 7) schieben läßt. Der Aufnahme-Wiedergabekopf muß dabei senkrecht stehen und darf keine Neigung aufweisen. (LW 7 ist kein Ersatzteil).

Die Einstellschraube r dient zur Kopfspalt-Senkrechtstellung (Azimut) des Aufnahme-Wiedergabekopfes; die Einstellung ist im >Elektrischen Teil<, Pkt. 5 beschrieben.

Vor Abnahme der Kopflehre 401 ist das Gerät in die Funktion Stop □ (Kopfschlitten in Ruhestellung) zu bringen.

Vor der Prüfung mit der Bandlaufcassette MC-112C, muß gewährleistet sein, daß die Andruckrollen LW 27 und LW 24, die Capstanwellen LW 61 und LW 62, der Aufnahme-Wiedergabekopf LW 5 und die Bandführung (LW 7) frei von Bandabrieb und Schmutz sind.

Bei der Prüfung mit der Bandlaufcassette muß das Laufwerk angeschlossen und das Gerät elektrisch betriebsbereit sein.

- Bandlaufcassette MC-112C einlegen
- Durch Umspulen der Bandlaufcassette einen geräteeigenen Bandwickel erzeugen.
- Gerätefunktion Start

- Position the head gauge 401; take care of the tape selectors (cassette sensing levers).
- Set the head base manually to the position it takes in Start ▷ mode by moving the head base towards the head gauge.
- Move the slider A of the head gauge towards the pressure roller lever LW 27.
- Turn the nut LW 26 so that the lower edge of the slider A of the head gauge can be moved over the lower edge of the tape guide fork of the pressure roller lever LW 27.




Abb. 20

Fig. 20




Abb. 21

Fig. 21

Beim Durchlauf der Bandlaufcassette darf das Band nicht an den oberen - oder unteren Kanten der Bandführungen umknicken. Sollte dies der Fall sein, so wird die Korrektur mit den Schrauben **o**, **p** und **q** vorgenommen.  
Danach ist die Kopfspalt-Senkrechtkstellung (Azimut) des AW-Kopfes mit Hilfe einer Testbandcassette (z.B. GRUNDIG Testbandcassette 448 A) in beiden Laufrichtungen zu prüfen und wenn notwendig, nachzustellen, siehe >Elektrischer Teil<, Pkt. 5.

#### 13. Aufwickelmoment bei Start (Spielbetrieb)

- Drehmoment - Meßcassette 456 (Sach Nr. 35079-014. 00) einlegen.  
Das Drehmoment soll 25 bis  $70 \times 10^{-4}$  Nm = 40 g - cm betragen.

#### 14. Gleichlauf

Zur Bestimmung der Gleichlaufabweichung muß das Gerät in Gebrauchsgröße sein. Die Raumtemperatur soll ca. 20....25°C und die Netzspannung 220 V ± 2 %, 50 Hz betragen.  
Meßgerät: Tonhöhenstabilitätsmessgerät nach DIN 45507 (z. B. Tonhöhenstabilitätsmessgerät bzw. Wow and Flutter-Meter der Firmen: Wölke oder Magnetbandtechnik Bang & Olufsen).

- Geräteausgang - LINE OUT an den Tonhöhenstabilitätsmessgerät anschließen.
- Gleichlaufwert bei Fremdwiedergabe mit einer 3150 Hz Cassette (z.B. GRUNDIG - Testbandcassette 448 A) gehörig bewertet ≤ 0,16 % nach DIN.
- Wiedergabemeßzeit ≥ 30 Sekunden.

During this test the tape must not bend on the upper or lower edges of the tape guides. If it does, the tape run must be re-adjusted with the screws **o**, **p** and **q**. Afterwards, check the vertical position of the head gap (azimuth) with a test tape (eg: GRUNDIG test tape cassette 448 A) in both directions and readjust if necessary: see >Electrical Section<, para 5.

#### 13. Take - up torque at start

- Insert the torque test cassette 456 (part no. 35079-014.00). The torque must be 25 up to  $70 \times 10^{-4}$  Nm = 40 g - cm.

#### 14. Synchronization

For finding out irregularities in the synchronous operation the recorder must be fully serviceable and operated at a room temperature between approx. 20 and 25°C, and a mains voltage of 220V ± 2 %, 50 Hz.

A gauge such as a wow and flutter meter acc. to DIN 45507 is required (eg: Wow and Flutter Meter made by Wölke or Magnetbandtechnik Bang & Olufsen).

- Connect the wow and flutter meter to LINE OUT of the tape recorder.
- Percentage wow and flutter on reproduction of a prerecorded 3150 Hz cassette (eg. GRUNDIG test tape cassette 448 A): aurally compensated ≤ 0,16 % acc. to DIN.
- Playback testing time ≥ 30 sec.

## Elektrischer Teil: **FINEARTS**

**CT-905**

#### Allgemeines zum elektrischen Teil

Bei Eingriffen in die Schaltung sind die Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine zu beachten!  
Vor Service-Arbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Magnetköpfe, die Tonwellen und die Gummidruckrollen frei von Bandabrieb sind.  
Zum Reinigen dieser Teile verwenden Sie ein mit Spiritus oder Reinigungsbrenzin getränktes Wattestäbchen; dadurch verbessert sich der Aufnahme- und Wiedergabe-Pegel, sowie der Bandlauf.  
Nach dem Ersatz von Magnetköpfen oder sonstiger Bauteile, müssen die technischen Daten des Gerätes anhand der im Service Manual vorgegebenen Meßwerte überprüft bzw. eingestellt werden. Alle dazu erforderlichen Meßgeräte sind im GRUNDIG-Meßgeräteprogramm enthalten.  
Buchstaben und Zahlen im Sechseck weisen auf Meßpunkte im Schaltbild und auf den Druckplatten-Abbildungen hin.  
Das Laufwerk **CMA 5 Z** besitzt einen geschlossenen Bandlauf (eine Art Grundbremsung) d. h. die Capstanwelle des Schwungrades **LW 62** auf der Abwickelseite dreht etwas langsamer als die Capstanwelle des Schwungrades **LW 61**, dadurch strafft sich das Band vor den Köpfen, der Band-Kopfkontakt verbessert sich.

#### Zur Bezugsbandabtastung und Eigenaufnahme stehen folgende Testbandcassetten zur Verfügung:

Beachten Sie bitte, daß das **CT-905** mit einer **Cr-Testbandcassette 448 A** nach dem **IEC II NEW Standard** eingemessen wurde.  
**Cr O<sub>2</sub>-Testbandcassette 448 A (NEW)**,

Sach-Nr. 35079-023.00

Der magnetische Bandfluß des Bezugspegels ist 250 pWb/mm.

#### Seite A:

Zur Kontrolle und Einstellung des Bezugs- bzw. Dolby 0 Pegels, der Geschwindigkeit, sowie der Kopfspalt-Senkrechtkstellung (Azimut) und des Wiedergabefrequenzganges.

#### Seite B:

Leerteil nach IEC II, Bandsorte: Cr (neu), zum Messen über Band.

#### **Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Testbandcassette 449**, nach IEC I Standard,

Sach-Nr. 35079-019.00

Der magnetische Bandfluß des Bezugspegels beträgt 250 pWb/mm.

#### Seite A:

Zur Kontrolle und Einstellung des Bezugs- bzw. Dolby 0 Pegels, der Geschwindigkeit, sowie der Kopfspalt-Senkrechtkstellung (Azimut) und des Wiedergabefrequenzganges.

#### Seite B:

Leerteil nach IEC I, Bandsorte: Fe, zum Messen über Band.

## Electrical Section: **FINEARTS**

**CT-905**

#### General information on the electrical section.

Always follow the safety regulations for handling MOS components when working on the integrated circuits.

Before service work commences, ensure that the sound heads, capstans and rubber pinch rollers are free of abraded tape material. The recording and playback levels and the tape run can be improved by cleaning these parts with a cotton-wool tip soaked in white spirit or cleaning fluid. If the heads or other components have been replaced, the technical data of the recorder must be checked or adjusted according to the values specified in the Service Manual.

The GRUNDIG test equipment program includes all the required test and measuring instruments.

Letters and numbers in a hexagon refer to test points in the circuit diagram and in the illustrations of printed circuit boards.

The **CMA 5 Z** drive mechanism is designed as a closed loop system (with basic brake) that is the capstan of the flywheel **LW 62** on the supply side rotates at a lower speed than the capstan of flywheel **LW 61** so that the tape is tightened before passing the heads resulting in an improved tape-to-head contact.

#### The following test cassettes are available for autorecording and reference tape scanning:

It should be remembered that the **CT-905** has been adjusted with a **Cr-test cassette 448 A** according to the **IEC II NEW Standard**.

#### **Cr O<sub>2</sub>-Test tape cassette 448 A (NEW)**,

Part No. 35079-023.00

Magnetic tape flux of reference level is 250 pWb/mm.

#### Side A:

for checking and setting the reference resp. Dolby 0 level, tape speed, vertical alignment of the head gap (Azimuth) and playback frequency response.

#### Side B:

blank section acc. to IEC II for testing by tape; Cr-tape.

#### **Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Test cassette 449** to IEC I Standard,

Part No. 35079-019.00

Magnetic tape flux of reference level is 250 pWb/mm.

#### Side A:

for checking and setting the reference resp. Dolby 0 level, tape speed, vertical alignment of the head gap (Azimuth) and playback frequency response.

#### Side B:

blank section acc. to IEC I for testing by tape; Fe-tape.

## 1. Betriebsspannungen

Bei einer Netzspannung von  $220\text{ V} \pm 2\%$ , 50 Hz werden folgende Betriebsspannungen gegen Masse gemessen.

Gerätefunktion: Aufnahme, Start, Bandsorte Me .

C 606	- 28,5 V $\pm 5\%$
C 602	15,0 V $\pm 5\%$
C 601	12,0 V $\pm 5\%$
C 605	23,5 V $\pm 5\%$
2N/6	- 19,0 V $\pm 5\%$

## 2. Leistungsaufnahme

Bei der Gerätefunktion Aufnahme, Start, Bandsorte Me und einer Netzspannung von  $220\text{ V} \pm 2\% / 50\text{ Hz}$  beträgt die Leistungsaufnahme max. 27 Watt.

## 3. Bandgeschwindigkeitsinstellung

Bei der Einstellung der Bandgeschwindigkeit muß das Gerät in Gebrauchslage sein. Die Raumtemperatur soll ca. 15....30°C betragen.

- NF-Ausgang -LINE OUT - an einen Frequenzzähler anschließen.
- 3150 Hz Aufzeichnung einer Testbandcassette abspielen.  
Im Hause GRUNDIG stehen drei Testbandcassetten zur Verfügung:  
Testbandcassette 448, Bandsorte- Cr,  
Sach-Nr. 35079-018.00  
Testbandcassette 448 A, Bandsorte- Cr (neu),  
Sach-Nr. 35079-023.00  
Testbandcassette 449, Bandsorte- Fe,  
Sach-Nr. 35079-019.00).

Durch das Einstelloch im Capstanmotor stellen Sie den Einstellregler so ein, daß die maximale Bandgeschwindigkeitsabweichung  $< 1\pm 0,2\%$  beträgt.

## 4. Umspulzeit

Die Umspulzeit einer C 60 Bandcassette beträgt ca. 100 Sekunden.

## 5. Kopfspalt-Senkrechtheitstellung (Azimut, Abb. 19, 22 und 23)

Ist eine Senkrechtheitstellung des Aufnahme-Wiedergabekopfes LW 5 notwendig ohne Kopfwechsel, so muß das Laufwerk nicht ausgebaut werden. Die Einstellungen sind bei eingebautem und ausgebautem Laufwerk gleich.

Durch das Einstelloch s (Abb. 22) wird der Kopfspalt senkrecht gestellt. Das Einstelloch für die Kopfschraube r befindet sich unter dem Cassettendeckel 5.0 rechts.

Verwenden Sie zur Einstellung einen Uhrmacher-Schraubendreher oder vergleichbaren Schraubendreher mit einer Schneidenbreite von 1,6 mm und einer Mindestklingenlänge von 30 mm, ähnlich DIN 8320.




Abb. 22

Fig. 22

- Ausgang-LINE OUT - über die Meßschaltung 1 linken- oder rechten Kanal an ein Millivoltmeter anschließen.
- Testbandcassette 448 A (Bandsorte-Cr) mit der Seite A in das Laufwerk einlegen und den Teil zur Spalteinstellung (Azimut), die 10 kHz Aufzeichnung, abspielen.
- Mit der Kopfschraube r Pegelmaximum einstellen.
- Danach linken und rechten Kanal parallel schalten, (Meßschaltung 1).
- Durch kleinstmögliche Nachstellen der Kopfeinstellschraube r den Ausgangspegel wieder auf Pegelmaximum abgleichen. Der Pegelunterschied von Kanal zu Kanal darf maximal 2dB betragen.

## 1. Operating voltages

At a mains voltage of  $220\text{ V} \text{ a. c. } \pm 2\%$ , 50 Hz the following operating voltages of the power supply unit are measured against ground. Functions: Playback, Start, Me tape.

C 606	- 28.5 V $\pm 5\%$
C 602	15.0 V $\pm 5\%$
C 601	12.0 V $\pm 5\%$
C 605	23.5 V $\pm 5\%$
2N/6	- 19.0 V $\pm 5\%$

## 2. Power consumption

The maximum power consumption is 27 Watt at a mains supply of  $220\text{ V} \pm 2\% / 50\text{ Hz}$ . Selected function: Record start, using a blank Me-tape cassette.

## 3. Tape speed adjustment

For tape speed adjustment the recorder must be fully serviceable and operated at a room temperature of approx. 15...30°C.

- Connect the AF output - LINE OUT - to the frequency counter.
- Play back the 3150 Hz recording on a test cassette.

GRUNDIG offers three test cassettes:

Cr-test cassette 448,
Part. no. 35079-018.00
Cr-test cassette 448 A (new),
Part. no. 35079-023.00
Fe-test cassette 449,
Part. no. 35079-019.00)

Adjust the potentiometer which is accessible through a hole in the capstan motor for a max. tape speed deviation of  $< 1\pm 0,2\%$ .

## 4. Tape winding time

The time required to wind or rewind a C 60 cassette is approx. 100 seconds.

## 5. Vertical adjustment of head gap (Azimuth, Fig. 19, 22 and 23)

It is not necessary to remove the drive mechanism from the cabinet in order to carry out the vertical adjustment of the head gap unless the head has been replaced. The steps to be carried out on the drive mechanism, whether built-in or removed, are the same.

Through the adjustment hole s (Fig. 22) the head gap can be vertically adjusted. This hole for adjusting the head screw r is located under the cassette compartment lid 5.0 on the right. Use a watch-makers screw driver or similar type with a tip of 1.5 mm and a blade length of at least 30 mm, similar to DIN 8320.





Abb. 23

Fig. 23

- Connect a millivoltmeter via test circuit 1- left channel or right channel - to LINE OUT.
- Insert test cassette 448 A (Cr-tape) side A in the drive mechanism and play back the 10 kHz recording for adjusting the head gap (Azimuth).
- Set maximum level by means of head adjusting screw r.
- Connect left channel and right channel in parallel, (test circuit 1).
- Set maximum level by minimum re-adjustment of head adjusting screw r.
- The difference in the levels between the two channels must not exceed 2 dB.


6. Entzerrungszeitkonstanten nach der IEC - Norm.
- Cr. - Band nach IEC II                     $70 \mu s + 3180 \mu s$
  - Me. - Band nach IEC IV                 $70 \mu s + 3180 \mu s$
  - Fe. - Band nach IEC I                 $120 \mu s + 3180 \mu s$ .
- (d.h. für die tiefen Frequenzen  $3180 \mu s$  und für die hohen Frequenzen  $70 \mu s$  bzw.  $120 \mu s$  Entzerrungszeitkonstanten.)



Meßschaltung 1

6. Equalizing time constants to IEC standard.


- Cr. - tape to IEC II                     $70 \mu s + 3180 \mu s$
  - Fe. - tape to IEC IV                 $70 \mu s + 3180 \mu s$
  - Fe. - tape to IEC I                 $120 \mu s + 3180 \mu s$
- (i.e.  $3180 \mu s$  equalizing time constant for low frequencies,  $70 \mu s$  or  $120 \mu s$  equalizing time constants for high frequencies).



Test circuit 1

D

ZEICHENERKLÄRUNG



Messung Prüfart	Betriebsart	Einspeisung	Meßbedingung	Anforderung
7. Fremdwiedergabe Bezugsbandabtastung		Testbandcassette: 448 A (3180 und $70 \mu s$ ) Bandsorte: Cr O <sub>2</sub> , IEC II neu		
7.1 Dolby-Pegelinstellung	 Bandsorte: Cr (IEC II neu) - Dolby NR aus - Wiedergabe, Start ▶	Testbandcassette: 448 A Bezugspegel: $315 \text{ Hz} (250 \text{ pWb/mm})$ abspielen.	 $U_a$ gemessen an den Meßpunkten D1 (l.K.), D2 (r.K.)	$U_a = 308 \text{ mV} \pm 0,5 \text{ dB}$ (bei $250 \text{ pWb/mm}$ )
7.2 Frequenzganginstellung bei Wiedergabe		Testbandcassette: 448 A (3180 und $70 \mu s$ ) Grenzfrequenzen: $f_u = 30 \text{ Hz}$ und $f_o = 18 \text{ kHz}$ Teil 3, Wiedergabefrequenzgang abspielen.	 Es ist davon auszugehen, daß die Brücken, B 1 (C 102), B 2 (C 202) linker Kanal und B 3 (C 212), B 4 (C 215), rechter Kanal unterbrechen, wenn die Pegeldifferenz zwischen $U_a f_1$ ( $250 \text{ Hz}$ ) und $U_a f_2$ ( $14 \text{ kHz}$ ) größer als $+1,5 \text{ dB}$ ist.	Brücken: B 1 (C 102), B 2 (C 202) linker Kanal, bzw. B 3 (C 212), B 4 (C 215) rechter Kanal unterbrechen, wenn die Pegeldifferenz zwischen $U_a f_1$ ( $250 \text{ Hz}$ ) und $U_a f_2$ ( $14 \text{ kHz}$ ) größer als $+1,5 \text{ dB}$ ist.  Toleranzfeld nach DIN 45500 eingeeignet auf 3/5 dB
8. HF-Oszillator				
8.1 HF-Oszillatorkennfrequenz	 - Bespielbare Cassette der Bandsorte Cr (IEC Norm II neu) einlegen. - Aufnahme, Start oder Pause.		 $13A1$ (Löschkopfstecker)	$f = 98 \text{ kHz} \pm 5 \text{ kHz}$ Einstellung: L 109

AENDERUNGEN VORBEHALTEN  
SUBJECT TO ALTERATION  
SOUS RESERVE DE MODIFICA.  
CON RISERVA DI MODIFICA  
RES. EL DERECHO DE MODIFIC.

SPANNUNGEN MIT VOLTmeter (R<sub>T</sub>=10kΩ) FALLS NICHT  
ANDERS ANGEGEBEN, GEGEN MASSE GEMESSEN  
MESSWERTE GELTEN BEI 220V NETZSPANNUNG

IF NOT OTHERWISE INDICATED ALL VOLTAGES ARE MEASURED  
AGAINST CHASSIS WITH A VOLTMETER (R<sub>T</sub>=10MΩ) THE VALUES  
ARE VALID FOR 220V AC MAINS VOLTAGES

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES TENSIONS SONT MESURÉES  
PAR RAPPORT AU CHASSIS AVEC UN VOLTMÈTRE (R<sub>T</sub>=10MΩ)  
LES VALEURS SONT VALABLES POUR UNE TENSION SECTEUR  
DE 220V CA

TENSIONI MISURATE CON VOLTMETRO (R<sub>T</sub>=10MΩ), SALVE  
ALTRÉ IDICAZIONI, RIFERITE A MASSA I VALORI DI MISURA  
VALGONO CON TENSIONE DI RETE DI 220V

LAS TENSIONES SIEMPRE QUE NO SE INDIQUE OTRA COSA  
SE MIDEN CON RESPECTO A MASA CON VOLTMETRO (R<sub>T</sub>=10MΩ)  
LOS VALORES DE MEDIDA SON VALIDOS CON 220V DE TENSION DE RED

ACHTUNG!  
VORSCHRIFTEN BEIM UMGANG MIT  
MOS-BAUTEILEN BEACHTEN!  
ATTENTION!  
OBSERVE MOS COMPONENTS HANDLING  
INSTRUCTIONS WHEN SERVICING!  
ATTENTION!  
LORS DE LA MANIPULATION DES  
CIRCUITS MOS, RESPECTER LES  
INSTRUCTIONS MOS!  
ATTENZIONE!  
OSSERVARE LE RELATIVE PRESCRIZIONI  
DURANTE LAVORI CON COMPONENTI MOS!  
ATENCION!  
RESPETAR EL TRATAMIENTO DE  
COMPONENTES MOS!

KONDENSATOR/CAPACITOR  
CONDENSATEUR/CONDENSATORE/CONDENSADOR

WIDERSTAND/RESISTOR  
RESISTANCE/RESISTENZA/RESISTENCIA

	KSW 0204 DIN		DRAHT BOBINEE A FILO BOBINADA
	MSW 0204 DIN		METALOXYSCHICHT METAL OXIDE A OXYDE METALLIQUE AD OSSIDO METALLICO DE CAPA DE OXIDO METALLICO
	MSW 0207 DIN		RAUSCHARM LOW NOISE A SOUFFLE REDUIT A BASSO RUMORE DE BAJO RUIDO
	KSW 0309 DIN KSW 0411 DIN		SCHWER ENTFLAMMBAR LOW FLAMMABILITY PEU INFLAMMABLE A BASSA INFAMMABILITA DIFÍCILMENTE INFAMABLE
	MSW 0617 DIN		SICHERUNGSWIDERSTAND SAFETY RESISTOR FUSIBLE DI SICUREZZA RESISTENCIA FUSIBLE
	MSW 0414 DIN		

ELKO  
ELECTROLYTIC  
ELECTROLYTIQUE  
ELETROLITICO  
ELECTROLITICO

TANTAL ELKO  
TANTALUM ELECTROLYTIC  
ELECTROLYTIQUE AU TANTALE  
ELETROLITICO AL TANTALIO  
ELECTROLITICO DE TANTALO

FOLIE  
FOIL  
A FEUILLE  
A FOGLIA  
DELAMINA

KERAMIK  
CERAMIC  
CERAMIQUE  
A CERAMICA  
CERAMICO



GLIMMER  
MICA  
AU MICA  
A MICA  
DE MICA

VIELSCHICHT  
MULTILAYER  
A COUCHES MULTIPLES  
A SEVERA STRATI  
MULTICAPA


POLYPROPYLEN  
DE POLIPROPILENO  
(KS-KP)

- ⚠ FUER DIE GERÄTESTICHERHEIT ABSOLUT NOTWENDIG UND ENTSPRECHEND DEN RICHTLINIEN DES VDE OZW. IEC. IM ERSATZFAELLE MUßTEN NUR BAUTEILE MIT GLEICHER SPEZIFIKATION VERWENDET WERDEN
- ⚠ ABSOLUTELY NECESSARY FOR THE SAFETY OF THE SET, THESE COMPONENTS MEET THE SAFETY REQUIREMENTS ACCORDING TO VDE OR IEC. RESPECT AND MUST BE REPLACED BY PARTS OF SAME SPECIFICATION ONLY
- ⚠ ABSOLUMENT NECESSAIRE POUR LA SECURITE DE L'APPAREIL ET CONFORME AUX REGULATIONS VDE ET IEC. EN CAS DE REEMPLACEMENT N'UTILISER QUE DES COMPOSANTS AVEC LES MEMES SPECIFICATIONS
- ⚠ NECESSARI PER LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO E SONO CONFORMI ALLE NORMI DI SICUREZZA VDE E IEC. EN CASA DI SOSTITUZIONE IMPIEGARE QUINDI SOLTANTO PEZZI IN RICAMBIO ORIGINALI.
- ⚠ ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DEL APARATO Y DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD VDE O IEC. EN CASO DE SUSTITUCIÓN SUSTITUCIÓN SOLO DEBEN EMPLEARSE COMPONENTES CON LA MISMA ESPECIFICACIÓN

SI= SCHWARZ BLACK NOIR NERO NEGRO	BN= BRAUN BROWN BRUN MARRONE MARRON	RT= ROT RED ROUGE ROSSO ROJO
GE= GELB YELLOW JAUNE GIALLO AMARILLO	GN= GRÜN GREEN VERT VERDE	BL= BLAU BLUE BLEU BLU AZUL
VI= VIOLETT VIOLET VIOLETT VIOLETA	GR= GRAU GREY GRIS ORIGIO	WS= WEISS WHITE BLANC BIANCO BLANCO
RS= ROSA PINK ROSE	OR= ORANGE ARANCIONE NARANJA	NF= NATURARBBEN NATURAL COLOUR COULEUR NATURELLE COLORI NATURALI COLOR NATURAL











4066: MOS  
4099: MOS  
CDP840C: MOS  
CDP840CN: MOS  
BA609: MOS  
NMC9313B: MOS  
LM337: MOS  
CX20187: MOS  
UPC1297CA: MOS  
NMC27C64N2020: MOS  
SCG6206MPU/N: MOS







VON OBEN GESEHEN  
TOP VIEW  
VUE DE HAUT  
VISTA DA SOPRA  
VISTO DESDE ARRIBA



CT-905  
**FINEARTS** by BRUNDIG









**FINEARTS**  
CT-905














(K)  
KOPFHÖRERPLATTE  
HEAD PHONE BOARD  
C. I. ECOUTEUR  
PIASTRA CUFFIA  
PLACA DE AURICULARES



G  
EPROM-PLATTE  
EPROM BOARD  
C. I. EPROM  
PIASTRA EPROM  
PLACA DE EPROM







DOLBY B/C

AUFGNAHME  
RECORD  
ENREGISTREMENT  
REGISTRAZIONE  
GRABACION

1/2  
IC101  
CX 20187  
8305-256-187



N-EMPFINDLICHKEIT  
TIVITY  
SENSIBILITE  
SENSIBILITA



AUDIO CASSETTE


CT-905


FINE ARTS by GRUNOW


Btx ★ 32700 #

72010-716.95

Blatt 1







CT-905

**FINE ARTS** by GRUNDIG

Blatt 2

L. KANAL  
WIEDERGABE-  
KOPF  
L. CHANNEL  
PLAYBACK  
HEAD

R. KANAL  
WIEDERGABE-  
KOPF  
R. CHANNEL  
PLAYBACK HEAD

WIEDERGABE ENTZERRER  
PLAYBACK EQUALIZER  
CORRECTION DE REPRODUCTION  
EQUALIZATORE DI RIPRODUZIONE  
EQUALIZADOR DE REPRODUCCION

NF-PLATTE  
AF BOARD  
C. I. BF  
PIASTRA BF  
PLACA BF


59353-234 94


DOLBY B/C

NIEDERABE  
PFLAEG  
REPRODUCTION  
REPRODUCCION

1/2  
IC105  
CX 20187  
8305-258-167


REC OUT 22







**CT-905**  
**FINE ARTS** by GRUNDIG

Blatt 3










**CT-905**  
**FINE ARTS** by GRUNOW

Blatt 4





**D** **Achtung:** Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE 701 (reparaturbezogen) bzw. VDE 0880/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten!


**⚠ DE** Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden! MOS - Vorschriften beim Umgang mit MOS-Bauteilen beachten!

**F** **Attention:** Pour d'observer les prescriptions de sécurité VDE 701 (concernant les réparations) et VDE 0880 / IEC 65 (concernant le type de produit)! Composants répondant aux normes VDE ou IEC. Les remplacer uniquement par des composants ayant les mêmes spécifications.

Lors de la manipulation des circuits MOS, respecter les prescriptions MOS!

MESSPUNKTE  
MEASURING POINTS  
ABGLEICHPUNKTE  
ALIGNMENT POINTS

**NETZTEIL**  
POWER SUPPLY  
BLOC-SECTEUR  
ALIMENTAZIONE  
ETAPA DE ALIMENTAC



Sicher-  
heit  
bezogen)  
zu beach-



**Attention:** Please observe the applicable safety requirements according to VDE 701 (concerning repairs) and VDE 0860 / IEC 65 (concerning type of product)!

Im Ersatz  
wenden!  
S-Bautei-



**Components to IEC or VDE guidelines!** Only use components with the same specifications for replacement!  
**Observe MOS components handling instructions when servicing!**

ions de  
ons) et  
produit)  
u IEC. Les  
sayantes  
respecter



**Attenzione:** Osservare le corrispondenti prescrizioni di sicurezza VDE 701 (concernente servizio) e VDE 0860 / IEC 65 (concernente il tipo di prodotto)! Componenti secondo le norme VDE risp. te IEC! In caso di sostituzione impiegare solo componenti con le stesse caratteristiche.  
Osservare le relative prescrizioni durante i lavori con componenti MOS!



**Atención:** Recomendamos las normas de seguridad VDE u otras normas equivalentes, por ejemplo:  
VDE 701 para reparaciones, VDE 0860 / IEC 65 para aparatos!



**Componentes que cumplen las normas VDE/IEC.** En caso de sustitución, emplear componentes con idénticas especificaciones!  
Durante la reparación observar las normas sobre componentes MOS!

**CT-905**







**FINEARTS** by GRUNDIG







Blatt 5

Messung Prüfart	Betriebsart	Einspeisung	Meßbedingung	Anforderung
8.2 Löschspannungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bespielbare Cassetten der Bandsorten: Fe, Cr und Me nacheinander in das Laufwerk einlegen.</li> <li>- Aufnahme, Start</li> </ul>		<p>Meßschaltung 4</p>	<p>Löschspannungen:</p> <p>Fe: = 9 V Cr: = 16 V Me: = 23 V</p> <p>Die Löschspannung wird gemessen mit einem kapazitiven Spannungsteiler 1 : 1000.</p>
8.3 Löschstrom und Löschspannungen (am Meßpunkt L1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bespielbare Cassetten der Bandsorten "Me", "Cr", "Fe" in das Laufwerk einlegen und auf Aufnahme Start schalten.</li> <li>- BIAS Regler auf Mitte stellen.</li> <li>- Dolby NR aus.</li> </ul>		<p>Meßschaltung 2</p>	<p><math>U_{Lösch}</math> bei Me ~ 130 mV ± 10% Cr ~ 85 mV ± 10% Fe ~ 45 mV ± 10%</p> <p><math>I_{Lösch}</math> bei Me ~ 130 mA ± 10%</p>
8.4 Vormagnetisierungsspannung Einstellbereich und Umschaltfaktoren. Die herausgeführten BIAS-Regler (R 505 und R 507) stehen dabei auf Mitte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bespielbare Cassette der Bandsorte "Me" in das Laufwerk einlegen und auf Aufnahme Start schalten.</li> <li>- Dolby NR aus.</li> </ul>		<p>Meßschaltung 4</p> <p>Die Vormagnetisierung wird mit einem kapazitiven Spannungsteiler 1 : 1000 (z.B. CK 5) an den Meßpunkten: <b>K1</b> (linker Kanal, Kopfstecker 12A4 oder <b>K2</b> (rechter Kanal, Kopfstecker 12A1) gemessen.</p>	<p>Die Vormagnetisierungsspannung ist abhängig von der Bandsorte und der Frequenzgangeinstellung.</p> <p>Einstellwert Me: ist ca. 17 V = 0 dB, (Spannungen in V, gemessen mit einem kapazitiven Spannungsteiler 1:1000, ergeben eine Anzeige in mV)</p> <p>Einstellungen: <b>R 255</b> (linker Kanal) <b>R 257</b> (rechter Kanal) Umschaltfaktoren gegenüber der Bandsorte Me = 0 dB (ca. 17 mV) Cr: - 4,5 dB ± 0,5 dB (ca. 10 mV) Fe: - 10 dB ± 0,5 dB (ca. 5,4 mV).</p>


Zur optimalen Bias-Einstellung auf die unterschiedlichen Bandqualitäten ist dem Gerät eine Test-CD beigelegt. Die Test-CD ist bespielt mit verschiedenen Meßtonaufzeichnungen. Diese Aufzeichnungen liefern die für den Abgleich notwendigen Testsignale, siehe Seite 9, "Calibrieren".

9. NF-Kopfstrom (Kopfspannung)				
9.1 NF-Kopfstrom-einstellung bei Eigenaufnahme	<p>a) Aufnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Testbandcassette 448 A, Seite B (Leerbandteil) Cr, IEC II neu (U 564 W)</li> <li>- oder vergleichbares Band einlegen.</li> <li>- Dolby NR aus</li> <li>- Calibrierregler R 501/R 502 und Biasregler R 505/R 507 auf Mitte stellen.</li> <li>- Aufnahme, Start</li> </ul>	$f = 315 \text{ Hz}$ $U_a = \text{ca. } 500 \text{ mV} \pm 1,5 \text{ dB}$	<p>Meßschaltung 5</p>	<p>Pegelregler (MASTER CONTROL) voll aufdrehen, Vorpegel-Einsteller "LEVEL LEFT und RIGHT" so einstellen, daß an den Meßpunkten <b>D 3</b> (linker Kanal) und <b>D 4</b> (rechter Kanal) eine <math>U_a</math> (von ca. 120 mV) zu messen ist.</p>
	<p>b) Kopfstromeinstellung mit den Bandsorten Me und Fe prüfen.</p>		<p>Meßschaltung 2</p>	<p>Einstellung mit <b>R 219</b> bzw. <b>R 222</b> so vornehmen, daß bei obiger Messung an den Meßpunkten <b>D 1</b> und <b>D 2</b> der gleiche Pegel (von ca. 120 mV) zu messen ist. Der Pegel muß an den Meßpunkten <b>D 3</b> und <b>D 4</b> und <b>D 1</b> und <b>D 2</b> bei Aufnahme und Wiedergabe der gleiche Pegel sein. Wegen der Hinterbandmöglichkeit sind beide Messungen ohne Umschaltung auf Wiedergabe möglich.</p>

Messung Prüfart	Betriebsart	Einspeisung	Meßbedingung	Anforderung
10. Frequenzgang Eigenaufnahme				
10.1 Frequenzgang- einstellung	<p>a) Aufnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Testbandcassette 448 A, Seite B (Leerbandteil) Cr, IEC II NEW (U 564 W) oder vergleichbares Band einlegen.</li> <li>- Dolby NR aus</li> <li>- Aufnahme, Start</li> </ul> 	$U_e = \text{ca. } 105 \text{ mV} \pm 1,5 \text{ dB}$ nach Meßschaltung 5 $f_1 = 315 \text{ Hz}$ $f_2 = 14 \text{ kHz}$	 <b>Meßschaltung 5</b>   <b>Meßschaltung 2</b>   <b>Meßschaltung 1</b>	$U_a = 105 \text{ mV}$ (für beide Kanäle) Pegelregler (MASTER CONTROL) voll aufdrehen, Vorpegel-Einsteller "LEVEL LEFT und RIGHT" so einstellen, daß bei $f_1 = 315 \text{ Hz}$ an den Meßpunkten D 3 (linker Kanal) bzw. D 4 (rechter Kanal) eine $U_a$ von 12 mV ( $U_e$ um 26 dB abgesenkt = 12 mV) gemessen wird. Die Pegeldifferenz zwischen $U_a f_1$ (315 Hz) und $U_a f_2$ (14 kHz) darf am LINE OUT (links und rechts) nicht mehr als $\pm 0 \text{ dB}$ bis $+0,5 \text{ dB}$ sein. Ist $U_{11}$ zu $U_{12}$ größer als 0,5 dB, so ist eine Vormagnetisierungskorrektur mit R 255 (linker Kanal) bzw. R 257 (rechter Kanal) vorzunehmen.   Frequenzgang-Toleranzfeld nach DIN 45500 eingeengt auf 3/5 dB
10.2 Frequenzgang- Überprüfung	<p>Bandcassetten einlegen: Cr, IEC II NEW (U546W) Me, IEC IV (E 912 BH) Fe, IEC I (R 732 DG)</p> <p>- Taste MPX aus </p> <p>- Aufnahme Start </p> <p>- Source (Vorband) ein</p> <p>- Aufnahme Start </p> <p>- Tape (Hinterband) ein</p>			Grenzfrequenzen: $f_u = 30 \text{ Hz}$ $f_o = 18 \text{ kHz}$
11. Klirrfaktor gemessen beim Erlöschen der +2 dB Anzeige.	<p>Pegelregler entsprechend einstellen</p> <p>- Cr-, Fe-, Me- Cassetten nacheinander einlegen und die Kanäle einzeln durchmessen.</p> <p>- Dolby NR aus</p> <p>- Aufnahme Start</p> <p>- Source (Vorband) ein</p> <p>- Aufnahme Start </p> <p>- Tape (Hinterband) ein</p>	$f_u = 333 \text{ Hz}$ $U_e = \text{ca. } 1050 \text{ mV}$ Pegelregler so einstellen, daß die + 2 dB Aussteuerungsanzeige links und rechts gerade erlischt bzw. eine $U_a$ von 820 mV $\pm 0,5 \text{ dB}$ am LINE OUT zu messen ist.	 <b>U_e - Meßschaltung 5</b>   <b>U_a - Meßschaltung 1</b>	$U_a$ - (bei Tape) gemessen am LINE Ausgang nach Meßschaltung 1 ist: $820 \text{ mV} \pm 0,5 \text{ dB}$ Klirrfaktor mit den Bandsorten: Cr neu: $K_3 \leq 2 \%$ Fe: $K_3 \leq 2 \%$ Me: $K_3 \leq 2 \%$

Messung Prüfart	Betriebsart	Einspeisung	Meßbedingung	Anforderung																														
12. Fremd- und Geräuschspannungsabstände bei Erlöschen der + 2 dB Anzeige des linken- und rechten Kanals.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassette einlegen</li> <li>- Dolby NR aus / ein</li> <li>- Bandsorten: "Cr" "Fe" "Me"</li> <li>- Aufnahme Start</li> <li>- Source (Vorband) ein</li> </ul> 	<p><math>f = 315 \text{ Hz}</math>  <math>U_e = \text{ca. } 1050 \text{ mV}</math></p> <p>- Pegelregler so einstellen, daß die + 2 dB Aussteuerungsanzeige links und rechts gerade erlischt.</p>	 <p><math>U_e</math> - Meßschaltung 5</p>  <p><math>U_a</math> - Meßschaltung 2</p>	<p>Pegelregler (MASTER CONTROL) voll aufdrehen, Vorpegel-Einsteller "LEVEL LEFT und RIGHT" so einstellen, daß bei Erlöschen der + 2 dB Anzeige an den Meßpunkten D 3 bzw. D 4 eine <math>U_a</math> von 295 mV -1 dB gemessen wird.</p>																														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufnahme Start</li> <li>- Tape (Hinterband) ein</li> </ul>		<p>IEC II - Bandsorte: Cr  Fremdspannung DIN effektiv</p> <p>Geräuschspg. Kurve A effektiv</p> <p>IEC IV - Bandsorte: Me  Fremdspannung DIN effektiv</p> <p>Geräuschspg. Kurve A effektiv</p> <p>IEC I - Bandsorte: Fe  Fremdspannung DIN effektiv</p> <p>Geräuschspg. Kurve A effektiv</p>	<table border="0"> <tr> <td>Dolby aus</td> <td><math>\geq 52 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby B ein</td> <td><math>\geq 58 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby C ein</td> <td><math>\geq 61 \text{ dB}</math></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>Dolby aus</td> <td><math>\geq 55 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby B ein</td> <td><math>\geq 63 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby C ein</td> <td><math>\geq 71 \text{ dB}</math></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>Dolby aus</td> <td><math>\geq 51 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby B ein</td> <td><math>\geq 57 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby C ein</td> <td><math>\geq 60 \text{ dB}</math></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>Dolby aus</td> <td><math>\geq 54 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby B ein</td> <td><math>\geq 62 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby C ein</td> <td><math>\geq 70 \text{ dB}</math></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>Dolby aus</td> <td><math>\geq 51 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby B ein</td> <td><math>\geq 57 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby C ein</td> <td><math>\geq 60 \text{ dB}</math></td> </tr> </table>	Dolby aus	$\geq 52 \text{ dB}$	Dolby B ein	$\geq 58 \text{ dB}$	Dolby C ein	$\geq 61 \text{ dB}$	Dolby aus	$\geq 55 \text{ dB}$	Dolby B ein	$\geq 63 \text{ dB}$	Dolby C ein	$\geq 71 \text{ dB}$	Dolby aus	$\geq 51 \text{ dB}$	Dolby B ein	$\geq 57 \text{ dB}$	Dolby C ein	$\geq 60 \text{ dB}$	Dolby aus	$\geq 54 \text{ dB}$	Dolby B ein	$\geq 62 \text{ dB}$	Dolby C ein	$\geq 70 \text{ dB}$	Dolby aus	$\geq 51 \text{ dB}$	Dolby B ein	$\geq 57 \text{ dB}$	Dolby C ein	$\geq 60 \text{ dB}$
Dolby aus	$\geq 52 \text{ dB}$																																	
Dolby B ein	$\geq 58 \text{ dB}$																																	
Dolby C ein	$\geq 61 \text{ dB}$																																	
Dolby aus	$\geq 55 \text{ dB}$																																	
Dolby B ein	$\geq 63 \text{ dB}$																																	
Dolby C ein	$\geq 71 \text{ dB}$																																	
Dolby aus	$\geq 51 \text{ dB}$																																	
Dolby B ein	$\geq 57 \text{ dB}$																																	
Dolby C ein	$\geq 60 \text{ dB}$																																	
Dolby aus	$\geq 54 \text{ dB}$																																	
Dolby B ein	$\geq 62 \text{ dB}$																																	
Dolby C ein	$\geq 70 \text{ dB}$																																	
Dolby aus	$\geq 51 \text{ dB}$																																	
Dolby B ein	$\geq 57 \text{ dB}$																																	
Dolby C ein	$\geq 60 \text{ dB}$																																	
13. Übersprechen Source (Vorband) - Tape (Hinterband)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassette einlegen</li> <li>- Bandsorten: "Cr"</li> <li>- Aufnahme Start</li> <li>- Source (Vorband) ein</li> </ul> 	<p><math>U_e = 1050 \text{ mV}</math>  <math>f = 1 \text{ kHz}</math></p>	 <p><math>U_e</math> - Meßschaltung 5</p>  <p>Meßschaltung 2</p>  <p><math>U_a</math> - Meßschaltung 1</p>	<p>- Pegelregler so einstellen, daß an den Meßpunkten D 1 und D 2 eine <math>U_a</math> von 245 mV zu messen ist.</p> <p>Am LINE Ausgang ist dann</p> $\frac{U_a \text{ Tape}}{U_a \text{ Source}} \geq 54 \text{ dB}$																														
14. MPX-Filter (19 kHz Stereo-Pilotton)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandcassette einlegen:</li> <li>- Taste MPX ein</li> <li>- Dolby aus</li> <li>- HF kurzschließen</li> </ul>	<p><math>U_e</math> ca. 105 mV  <math>f_1 = 315 \text{ Hz} (U_{a1})</math>  <math>f_2 = 19 \text{ kHz} (U_{a2})</math></p>	 <p><math>U_e</math> - Meßschaltung 5</p>	Fortsetzung Seite 48																														

Messung Prüfart	Betriebsart	Einspeisung	Meßbedingung	Anforderung
Fortsetzung Pkt. 14 MPX-Filter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufnahme, Start</li> <li>Source (Vorband) ein</li> </ul>		<p>Meßschaltung 2</p>	$U_{a1}, f_1 = 245 \text{ mV} = 0 \text{ dB}$ $U_{a2}, f_2 = \leq 8 \text{ mV} \geq 30 \text{ dB}$ Ist die $U_{a2}, f_2$ größer als 8 mV, so sind die MPX-Filter F 101 / F 201 auf Minimum einzustellen.
15. Aufnahme Sperrkreis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bespielbare Cassetten der Bandsorten "Me", in das Laufwerk einlegen und auf Aufnahme Start schalten.</li> <li>Pegelregler, (MASTER CONTROL) und Vorpegel-Einsteller "LEVEL LEFT u. RIGHT", zu.</li> </ul>		<p>LINKER KANAL</p> <p>RECHTER KANAL</p>	Messen Sie am R 239 (linker Kanal) und R 242 (rechter Kanal) und gleichen die Aufnahme-Sperrkreise F 105 und F 106 auf HF-Minimum ab. Die maximale HF darf 0,4 V nicht überschreiten.








## GB








Measurement Test	Operating Mode	Feeding	Test Parameter	Requirement
7. Playback of pre-recorded tape reference tape scanning		Test cassette: 448 A (3180 and 70 µs) Type of tape: Cr O <sub>2</sub> , IEC II new		
7.1 Dolby level adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tape select: Cr (IEC II new)</li> <li>Dolby NR off</li> <li>Playback, Start ▶</li> </ul>	Test cassette: 448 A Play back 315 Hz 250 pWb/mm reference level	$V_{out}$ measured at test points D1 (l.ch.), D2 (r.ch.) <p>Test circuit 2</p>	$V_{out} = 308 \text{ mV} \pm 0.5 \text{ dB}$ $(\text{at } 250 \text{ pWb/mm})$ $\boxed{V_{out} = 245 \text{ mV} \pm 0.5 \text{ dB}}$ $(\text{at } 200 \text{ pWb/mm})$ Adjustments: left channel: R 342 right channel: R 344
7.2 Frequency response adjustment (playback)		Test cassette: 448 A (3180 and 70 µs) Limit frequencies: $f_{lower} = 30 \text{ Hz}$ and $f_{upper} = 18 \text{ kHz}$ Play back part 3, playback frequency response	Assuming that the bridges B 1 (C 102), B 2 (C 202) left channel, and B 3 (C 212), B 4 (C 215) right channel, are closed.	Open the bridges B 1 (C 102), B 2 (C 202) left channel or B 3 (C 212), B 4 (C 215) right channel if the difference in the levels $V_{out}, f_1$ (250 Hz) and $V_{out}, f_2$ (14 kHz) is larger than + 1.5 dB. <p>Tolerance zone acc. to DIN 45500 reduced to 3/5 dB</p>




Measurement Test	Operating Mode	Feeding	Test Parameters	Requirement
8. HF-oscillator				
8.1 HF.-oscillator-frequency	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert recordable cassettes with Cr tape into the drive mechanism.</li> <li>- Record, Start</li> </ul>			$f = 98 \text{ kHz} \pm 5 \text{ kHz}$ Einstellung: L 109
8.2 Erase voltages	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert recordable cassettes with Fe, Cr and Me tape one after the other into the drive mechanism.</li> <li>- Record, Start</li> </ul>			Erase voltages: Fe: ~ 9 V Cr: ~ 16 V Me: ~ 23 V  The erase voltage is measured with a capacitive voltage divider 1 : 1000.
8.3 Erase current and voltages (at test point L1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert recordable cassettes with "Me", "Cr", "Fe" tape into the drive mechanism and select Record Start</li> <li>- Set BIAS control to mid-position.</li> <li>- Dolby NR off.</li> </ul>			$V_{\text{erase}}$ with Me ~ 130 mV ± 10% Cr ~ 85 mV ± 10% Fe ~ 45 mV ± 10%  $I_{\text{erase}}$ with Me ~ 130 mA ± 10%
8.4 Bias voltage Adjustment range and switching factors. The protruding BIAS controls (R 505 und R 507) are set to mid-position	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert a recordable "Me" tape cassette into the drive mechanism and select Record Start </li> <li>- Dolby NR off.</li> </ul>			Dependent on the frequency response, the bias voltage. Setting for Me: approx. 17 V = 0 dB (voltages in V measured with a capacitive voltage divider 1:1000 are indicated in mV) Adjust with: R 255 (left channel) R 257 (right channel) Switching factors compared to Me = 0 dB (approx. 17 mV) Cr: - 4.5 dB ± 0.5 dB (approx. 10 mV) Fe: - 10 dB ± 0.5 dB (approx. 5.4 mV).

To achieve optimum bias calibration to the different types and qualities of tape material the delivery of this recorder includes a Test CD (calibration disc) with various test signals recorded on it. See "Calibration", page 9.

9. MF head current (head current)				
9.1 MF head current adjustment with a recording made on the machine itself	<p>a) Record</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert the test cassette 448 A, side B (blank part) Cr, IEC II new (U 564 W) or similar tape.</li> <li>- Dolby NR off</li> <li>- Set the calibration controls R 501/R 502 and bias controls R 505/R 507 to mid-position</li> <li>- Record, Start </li> </ul> <p>b) Check the head current setting with the Me and Fe tapes.</p>	$f = 315 \text{ Hz}$ $V_{\text{in}} = \text{ca. } 500 \text{ mV} \pm 1.5 \text{ dB}$	  	<p>Turn the level control (MASTER CONTROL) to maximum; set the controls LEVEL LEFT and RIGHT so that a voltage <math>V_{\text{out}}</math> approx. 120 mV, is present on the test points D 3 (left channel and D 4 (right channel)).</p> <p>Adjust R 219 or R 222 during the above measurement so that the levels are the same at D 1 and D 2 (approx. 120 mV). The level must be the same at test points D 3 and D 4, and D 1 and D 2 when recording and playing back.</p> <p>Due to the Tape function both measurements can be carried out without switching over to playback.</p>


Measurement Test	Operating Mode	Feeding	Test Parameters	Requirement
10. Frequency response with a recording made on the machine itself				
10.1 Frequency response adjustment	<p>a) Record</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert test cassette 448 A, side B (blank tape section) Cr, IEC II NEW (U 564 W) or similar tape.</li> <li>- Dolby NR off</li> <li>- Record, Start</li> </ul> 	$V_{in} = \text{ca. } 105 \text{ mV} \pm 1.5 \text{ dB}$ Test circuit 5 $f_1 = 315 \text{ Hz}$ $f_2 = 14 \text{ kHz}$	   	$V_{in} = 105 \text{ mV}$ (on both channels) Set the MASTER CONTROL to maximum and set "LEVEL LEFT and RIGHT" so that at $f_1 = 315 \text{ Hz}$ the voltage $V_{out}$ is 12 mV ( $V_{in}$ reduced by 26 dB = 12 mV) at the test points D 3 (left channel) and D 4 (right channel). The levels between $V_{out} f_1$ (315 Hz) and $V_{out} f_2$ (14 kHz) on LINE OUT (left and right) must not differ by more than $\pm 0 \text{ dB}$ to $+ 0.5 \text{ dB}$ . If $V_{11}$ to $V_{12}$ is greater than 0.5 dB readjust the bias with R 255 (left channel) or R 257 (right channel).
10.2 Frequency response test	<p>Dolby off</p> <p>Dolby B</p> <p>Dolby C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MPX button off</li> <li>- Record, Start</li> <li>- Source on</li> <li>- Record, Start</li> <li>- Tape on</li> </ul>  	Insert test tapes: Cr, IEC II NEW (U546W) Me, IEC IV (E 912 BH) Fe, IEC I (R 732 DG)		Limit frequencies: $f_{\text{lower}} = 30 \text{ Hz}$ $f_{\text{upper}} = 18 \text{ kHz}$
11. Distortion factor measured when the +2 dB indication just disappears	<p>Tapes:</p> <p>Cr, IEC II NEW (U 546W)</p> <p>Me, IEC IV (E 912 BH)</p> <p>Fe, IEC I (R 732 DG)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turn the level controls left and right so that the +2 dB level control indication just disappears or that <math>V_{out}</math> at LINE OUT is 820 mV <math>\pm 0.5 \text{ dB}</math>.</li> </ul>	$f = 333 \text{ Hz}$ $V_{in} = \text{ca. } 1050 \text{ mV}$	 	$V_{out}$ - (Tape mode) measured at the LINE output with test circuit 1 : $820 \text{ mV} \pm 0.5 \text{ dB}$ Distortion factors: Cr new: $K_3 \leq 2 \%$ Fe: $K_3 \leq 2 \%$ Me: $K_3 \leq 2 \%$

Measurement Test	Operating Mode	Feeding	Test Parameters	Requirement																																				
12. External and noise voltage ratios when the + 2 dB indication for the left and right channel just disappears.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert a cassette</li> <li>- Dolby NR off / on</li> <li>- Tapes: "Cr" "Fe" "Me"</li> <li>- Record Start</li> <li>- Source on</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Record Start</li> <li>- Tape on</li> </ul> 	<p><math>f = 315 \text{ Hz}</math></p> <p><math>V_{in} = \text{ca. } 1050 \text{ mV}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Set the level controls so that the left and right level control indication of + 2 dB just disappears.</li> </ul>	 <p><math>V_{in}</math> - Test circuit 5</p>  <p><math>V_{out}</math> - Test circuit 2</p> <p>IEC II tape: Cr External voltage DIN rms</p> <p>Noise voltage, curve A, rms</p> <p>IEC IV - tape: Me External voltage DIN rms</p> <p>Noise voltage, curve A, rms</p> <p>IEC II - tape: Fe External voltage DIN rms</p> <p>Noise voltage, curve A, rms</p>	<p>Set the MASTER CONTROL to maximum, set "LEVEL LEFT and RIGHT" so that <math>V_{out}</math> is 295 mV - 1 dB at test point D 3 or D 4 when the + 2 dB indication disappears.</p> <table border="1"> <tr> <td>Dolby off</td> <td><math>\geq 52 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby B on</td> <td><math>\geq 58 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby C on</td> <td><math>\geq 61 \text{ dB}</math></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Dolby off</td> <td><math>\geq 55 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby B on</td> <td><math>\geq 63 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby C on</td> <td><math>\geq 71 \text{ dB}</math></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Dolby off</td> <td><math>\geq 51 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby B on</td> <td><math>\geq 57 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby C on</td> <td><math>\geq 60 \text{ dB}</math></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Dolby off</td> <td><math>\geq 54 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby B on</td> <td><math>\geq 62 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby C on</td> <td><math>\geq 70 \text{ dB}</math></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Dolby off</td> <td><math>\geq 51 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby B on</td> <td><math>\geq 57 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby C on</td> <td><math>\geq 60 \text{ dB}</math></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Dolby off</td> <td><math>\geq 54 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby B on</td> <td><math>\geq 62 \text{ dB}</math></td> </tr> <tr> <td>Dolby C on</td> <td><math>\geq 70 \text{ dB}</math></td> </tr> </table>	Dolby off	$\geq 52 \text{ dB}$	Dolby B on	$\geq 58 \text{ dB}$	Dolby C on	$\geq 61 \text{ dB}$	Dolby off	$\geq 55 \text{ dB}$	Dolby B on	$\geq 63 \text{ dB}$	Dolby C on	$\geq 71 \text{ dB}$	Dolby off	$\geq 51 \text{ dB}$	Dolby B on	$\geq 57 \text{ dB}$	Dolby C on	$\geq 60 \text{ dB}$	Dolby off	$\geq 54 \text{ dB}$	Dolby B on	$\geq 62 \text{ dB}$	Dolby C on	$\geq 70 \text{ dB}$	Dolby off	$\geq 51 \text{ dB}$	Dolby B on	$\geq 57 \text{ dB}$	Dolby C on	$\geq 60 \text{ dB}$	Dolby off	$\geq 54 \text{ dB}$	Dolby B on	$\geq 62 \text{ dB}$	Dolby C on	$\geq 70 \text{ dB}$
Dolby off	$\geq 52 \text{ dB}$																																							
Dolby B on	$\geq 58 \text{ dB}$																																							
Dolby C on	$\geq 61 \text{ dB}$																																							
Dolby off	$\geq 55 \text{ dB}$																																							
Dolby B on	$\geq 63 \text{ dB}$																																							
Dolby C on	$\geq 71 \text{ dB}$																																							
Dolby off	$\geq 51 \text{ dB}$																																							
Dolby B on	$\geq 57 \text{ dB}$																																							
Dolby C on	$\geq 60 \text{ dB}$																																							
Dolby off	$\geq 54 \text{ dB}$																																							
Dolby B on	$\geq 62 \text{ dB}$																																							
Dolby C on	$\geq 70 \text{ dB}$																																							
Dolby off	$\geq 51 \text{ dB}$																																							
Dolby B on	$\geq 57 \text{ dB}$																																							
Dolby C on	$\geq 60 \text{ dB}$																																							
Dolby off	$\geq 54 \text{ dB}$																																							
Dolby B on	$\geq 62 \text{ dB}$																																							
Dolby C on	$\geq 70 \text{ dB}$																																							
13. Cross-talk Source Tape	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert a cassette</li> <li>- Tape: "Cr"</li> <li>- Record Start</li> <li>- Source on</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Record Start</li> <li>- Tape on</li> </ul> 	<p><math>V_{in} = 1050 \text{ mV}</math></p> <p><math>f = 1 \text{ kHz}</math></p>	 <p><math>V_{in}</math> - Test circuit 5</p>  <p>Test circuit 2</p>  <p><math>V_{out}</math> - Test circuit 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adjust the level control for <math>V_{out} = 245 \text{ mV}</math> at the test points D 1 und D 2.</li> </ul> <p>LINE output:</p> <p><math>\frac{V_{out} \text{ Tape}}{V_{out} \text{ Source}} \geq 54 \text{ dB}</math></p>																																				


Measurement Test	Operating Mode	Feeding	Test Parameters	Requirement
14. MPX Filter (19 kHz Stereo pilot tone)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert a cassette:</li> <li>- MPX on</li> <li>- Dolby off</li> <li>- Short-circuit HF</li> </ul> <p>    </p>	$V_{in}$ ca. 105 mV $f_1 = 315 \text{ Hz} (V_{out1})$ $f_2 = 19 \text{ kHz} (V_{out2})$	 $V_{in}$ - Test circuit 5	
15. Record suppression filter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert a recordable "Me" tape cassette into the drive mechanism and select Record Start.</li> <li></li> <li>- Turn down the level control (MASTER CONTROL) and the precontrols "LEVEL LEFT and RIGHT".</li> </ul>		 <p>LEFT CHANNEL: Components include R226, T123, C169, R239, C172, F105, and a voltmeter V. A switch is also shown across R239 and C172.</p> <p>RIGHT CHANNEL: Components include R227, T124, C171, R242, C173, F106, and a voltmeter V. A switch is also shown across R242 and C173.</p>	<p>Measure the voltage at R 239 (left channel) and R 242 (right channel) and adjust the record suppression filters F 105 and F 106 to minimum HF.</p> <p>The maximum HF must not exceed 0.4 V</p>

## IC-BLOCK DIAGRAMME - CT-905 - IC-BLOCK DIAGRAMS


IC-101 AUFNAHME/RECORD, IC 105 WIEDERGABE/PLAYBACK,  
DOLBY (B UND C) CX 20187 (MOS)



IC-102, IC-103, IC 106 (vier unabhängige Analogschalter)  
4066      (four independent bilateral analogue switches)





### IC-104, $\mu$ PC 1297 CA, DOLBY HX PRO SYSTEM





**HX Pro System:** Ist eine Verringerung der Vormagnetisierung (Bias) in Abhängigkeit der hohen Frequenzen mit hohen Pegelanteil.

**HX Pro System:** Reduces the bias at high frequencies in accordance with the level of the program material.


### IC-401, MM 58342, DISPLAY DRIVER




### IC-402, BA 6229, MOTOR DRIVER




IC-403. COP 840. µ PROZESSOR (MOS)




### IC-404, NMC 9313 B (EPROM)




### IC-406, NMC 9313 B (EPROM)




IC-405, LM 339 (vierfach Komparator)  
(quadruple comparators)




PIN NAMES	
1 OUT COMP	8 IN - #3
2 OUT COMP	9 IN + COMP
3 V <sub>CC</sub>	10 IN - #4
4 IN - COMP	11 IN + COMP
5 IN + #2	12 GND
6 IN - COMP	13 OUT COMP 4
7 IN + #1	14 OUT COMP 3



IC-701, RC 4556, DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER




PIN NAMES	
1 A OUTPUT	5 B + INPUT
2 A - INPUT	6 B - INPUT
3 A + INPUT	7 B OUTPUT
4 -V <sub>S</sub>	8 +V <sub>S</sub>




IC-50, NMC 27C64



PIN NAMES	
A <sub>0</sub> ...A <sub>12</sub>	ADDRESSES
CE	CHIP ENABLE
OE	OUTPUT ENABLE
O <sub>0</sub> ...O <sub>7</sub>	OUTPUTS
PGM	PROGRAM
NC	NO CONNECT



**PIN NAMEN**

- V<sub>CC</sub> BETRIEBSPPG. UND GND MASSE
- A0 BIS A4 SIND ADRESS-AUSGÄNGE ZUM EPROM
- O0 BIS O7 SIND DATENEINGÄNGE
- RD0 BIS RD7 SIND REGENERIERTE D-AUSGÄNGE
- R10 BIS R13 IST DER REGENERIERTE 1 TEIL, DER AN DER COP 820 REIHE BEI BETRIEB OHNE ROM VERLOREN GEHT. (WIRD AN MASSE GELEGT WENN ASIC MIT EINEM TEIL ZUSAMMEN DES COP VERWENDET WIRD).
- \* ASIC - APPLICATION SPECIAL INTEGRATED CIRCUIT ZU DEUTSCH: PROGRAMMIERTER IC ZUR BESONDEREN ANWENDUNG.
- L ADDR UND H ADDR SIND SERIELLE ADRESSEINGÄNGE FÜR HÖHER- UND NIEDRIG- WERTIGE BYTE.
- CLOCK IST DER SYNCHRONAKTAKTEINGANG, AN DEM DER PROZESSOR (ASIC SIEHE OBEN) DIE SERIELLEN DATEN BEI MAX. 10 MHZ ABTESTET.
- LOAD IST DAS EINGANGSSIGNAL, MIT DEM DIE DATENINFORMATIONEN (D-PORTS, I-PORTS UND ROMCODE) IN DIE INTERNEN AUFFANGREGISTER EINGELESEN WERDEN.
- R DATA IST DER SERIELLE AUSGANG FÜR DIE ROMDATA ZUM MICROCONTROLLER.
- I DATA IST DER SERIELLE AUSGANG, VON DEM DIE DATEN VOM REGENERIEREREN EINGANGS-PORT I ZUM MICROCONTROLLER GELANGEN.
- D DATA IST DER SERIELLE EINGANG, AN DEM DER MICROCONTROLLER DIE DATEN FÜR DIE REGENERIEREREN D-AUSGÄNGE ZUM PROZESSOR (ASIC) LEITET.

**PIN DESCRIPTIONS**

- V<sub>CC</sub> AND GND ARE THE POWER SUPPLY PINS.
- A0 TO A14 ARE THE ADDRESS OUTPUT PINS TO THE EPROM
- O0 TO O7 ARE THE DATA INPUT PINS WHICH CATCHES THE PROGRAM CODE DATA FROM THE EPROM.
- RD0 TO RD7 ARE THE RECREATED D-OUTPUTS.
- R10 TO R13 IS THE RECREATED I-PART WHICH IS LOST AT THE COP 820 FAMILY IN ROMLESS-MODE. THESE PINS HAVE TO BE TIED TO GROUND IF THE ASIC (APPLICATION SPECIAL INTEGRATED CIRCUIT) USED TOGETHER WITH A COP 888 MEMBER.
- L ADDR, H ADDR ARE THE SERIAL ADDRESS INPUTS FOR HIGH AND LDW ORDER BYTE.
- CLOCK IS THE SYNCHRONOUS CLOCK INPUT ON WHICH THE ASIC SAMPLES THE SERIAL DATA AT MAX. 10 MHZ.
- LOAD IS THE INPUT SIGNAL WITH WHICH THE DATA INFORMATION OF D-PORTS, I-PORTS, AND THE ROMCODE ARE STORED PARALLEL INTO THE INTERNAL LATCHES.
- R DATA IS THE SERIAL OUTPUT WHICH GIVES THE ROMDATA TO THE MICROCONTROLLER.
- I DATA IS THE SERIAL OUTPUT WHICH GIVES THE DATA FROM THE RECREATED I-PORT I TO THE MICROCONTROLLER.
- D DATA IS THE SERIAL INPUT WHERE THE MICROCONTROLLER GIVES THE DATA FOR THE RECREATED D-OUTPUTS TO THE ASIC.

HC 04 = HEX INVERTER,  
 HC164 = SHIFT REGISTER,  
 HC161 = SYNCHRONOUS COUNTER,  
 HC373 = OCTOL D-TYPE LATCH,  
 HC151 = 8 CHANNEL MULTIPLEXER,  
 HC573 = OCTOL D-TYPE LATCH,  
 74C64 = 8K x 8 EPROM

LADDR	1	HADDR	48
ROMDATA	2	D DATA	47
CLOCK	3	A8	46
NLOAD	4	RD7	45
IDATA	5	RD6	44
RIO	6	GND	43
I/1	7	RD5	42
GND	8	RD4	41
VCC	9	RD3	40
A12	10	A9	39
BUFFERED A7	11	A10	38
A6	12	A11	37
R/2	13	RD2	36
R/3	14	A14	35
A5	15	RD1	34
A4	16	RD0	33
A3	17	A13	32
A2	18	VCC	31
VCC	19	O7	30
GND	20	O6	29
A1	21	O5	28
A0	22	O4	27
O0	23	O3	26
O1	24	O2	25

# GRUNDIG

## Ersatzteilliste List of spare parts

AUDIO CASSETTE

D Btx \*32700 #


### FINE ARTS

### CT 905

SACH-NR. / PART NO.: 9.52022-8151 G.DZ 0151 P

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	1	52022-500.01		FRONTBLENDE KPL.	FRONT MASK
0001.001		54532-330.01		SICHTSCHEIBE	VIEWING DISC
0001.002		55101-209.00		LEUCHTKÖRPER	LIGHT ELEMENT
0002.000	1	54527-240.01		POWER TASTE	POWER SWITCH KEY
0002.100		59400-363.00		SCHALTER 4-POL. / NETZ	SWITCH / MAINS SUPPLY
0003.000		55058-201.00		STÖSSEL	REJECTOR
0004.000	1	52022-207.01		EJECTTASTE	EJECT BUTTON
0005.000	1	52022-505.01		CASSETTENDECKEL KPL.	CASSETTE LID
0006.000	1	52022-305.01		TASTENBLENDENSATZ	BUTTON MASK SET
0007.000	1	52022-210.01	6	TASTE- MPX / MEMO / DOLBY / TIMER	KEY - MPX / MEMO / DOLBY / TIMER
0008.000	1	09671-047.01	2	DREHKNOPF- BALANCE	KNOB / BALANCE
0009.000	1	09671-048.01		DREHKNOPF- MASTER / VOLUME	ROTARY KNOB-MASTER / VOLUME
0010.000	1	52012-303.01	5	DREHKNOPF- HÖHEN / BÄSSE / VOL.	ROTARY KNOB
0011.000		52022-202.00	4	POTENTIOMETERACHSE	SPINDLE
0012.000		52009-103.01		LAUFWERKBLENDE	DRIVE MECHANISM MASK
0013.000		52022-307.00	2	SICHTSCHRAUBE	VIEWING SCREW
0015.000		59400-305.00	12	TIPPTASTE (KHH 10910) / LOGIK PL.	PUSH BUTTON
0016.000	1	09621-146.00		STEREO-KOPFHÖRERBUCHSE	STEREO-EAR PHONE SOCKET
0017.000		09623-428.02		CINCHBUCHSE 4-FACH	CINCH SOCKET 4 FOLD
0018.000		09623-417.01		CINCHBUCHSE 2-FACH	CINCH SOCKET 2 FOLD
0020.000		09619-128.00		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0027.000		59850-846.01		TRAFO-BAUSTein	TRANSFORMER MODULE
0029.000	1	55100-543.01	4	FUSS KPL.	FOOT ASSY.
0030.000	1	54527-430.08		SEITENBL.LINKS KPL.	LATERAL WOODEN PART
0030.100		54527-214.00		NAPF	SUPPORT SLEEVE
0031.000	1	54527-432.08		SEITENBL.RECHTS KPL.	LATERAL WOODEN PART
0031.100		54527-214.00		NAPF	SUPPORT SLEEVE
		52022-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		72010-716.90		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		59723-110.00	X	LAUFWERK (CMAY 5 Z)	DRIVE MECHANISM
				KEIN E-TEIL.	NO SPARE PART

X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE, X=SEE SEPARATE PARTS LIST



POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	D
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	GB
C 101	8683-963-174	KERKO.5	100PF 5%
C 102	8683-963-174	KERKO.5	100PF 5%
C 105	8683-963-174	KERKO.5	100PF 5%
C 106	8683-963-174	KERKO.5	100PF 5%
C 107	8683-963-189	KERKO.5	220PF 5%
C 108	8683-963-189	KERKO.5	220PF 5%
C 111	8452-966-135	ELKO GRP	100UF 25V
C 112	8452-966-135	ELKO GRP	100UF 25V
C 113	8452-966-292	ELKO GRP	4,7UF 63V
C 114	8452-966-292	ELKO GRP	4,7UF 63V
C 126	8555-267-265	MKT 5/3-4+25 0,047UF 5%	
C 127	8555-267-265	MKT 5/3-4+25 0,047UF 5%	
C 129	8452-966-135	ELKO GRP	100UF 25V
C 131	8452-966-135	ELKO GRP	100UF 25V
C 139	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 141	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 142	8452-966-325	ELKO GRP	1UF 100V
C 143	8452-966-325	ELKO GRP	1UF 100V
C 146	8452-966-135	ELKO GRP	100UF 25V
C 147	8452-966-135	ELKO GRP	100UF 25V
C 162	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 163	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 164	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 165	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 166	8683-963-174	KERKO.5	100PF 5%
C 167	8683-963-174	KERKO.5	100PF 5%
C 168	8452-966-325	ELKO GRP	1UF 100V
C 169	8683-963-194	KERKO.5	270PF 5%
C 171	8683-963-194	KERKO.5	270PF 5%
C 172	8683-963-189	KERKO.5	220PF 5%
C 173	8683-963-189	KERKO.5	220PF 5%
C 174	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 184	8683-963-174	KERKO.5	100PF 5%
C 185	8683-963-174	KERKO.5	100PF 5%
C 188	8555-267-265	MKT 5/3-4+25 0,047UF 5%	
C 189	8555-267-265	MKT 5/3-4+25 0,047UF 5%	
C 192	8452-966-135	ELKO GRP	100UF 25V
C 195	8452-966-135	ELKO GRP	100UF 25V
C 196	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 207	8683-963-194	KERKO.5	270PF 5%
C 209	8683-963-194	KERKO.5	270PF 5%
C 211	8452-966-292	ELKO GRP	4,7UF 63V
C 214	8452-966-292	ELKO GRP	4,7UF 63V
C 222	8790-050-051	ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN	
C 224	8683-963-189	KERKO.5	220PF 5%
C 225	8683-963-189	KERKO.5	220PF 5%
C 226	8683-963-189	KERKO.5	220PF 5%
C 227	8683-963-189	KERKO.5	220PF 5%
C 238	8555-267-265	MKT 5/3-4+25 0,047UF 5%	
C 239	8555-267-265	MKT 5/3-4+25 0,047UF 5%	
C 252	8452-966-325	ELKO GRP	1UF 100V
C 253	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 254	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 264	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 265	8410-695-105	ELKO AX-GA	10UF 25V
C 266	8410-695-105	ELKO AX-GA	10UF 25V
C 401	8683-263-153	KERKO.5	33PF 5%
C 402	8683-263-153	KERKO.5	33PF 5%
C 404	8684-567-001	SSZU/ESZU 5	0,01 UF
C 405	8684-567-001	SSZU/ESZU 5	0,01 UF
C 407	8508-267-074	KP R5	6800PF 2,5% 63V
C 408	8415-162-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 409	8508-267-074	KP R5	6800PF 2,5% 63V
C 411	8415-162-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 602	8555-267-173	MKT 5/1+3+25 0,1	UF 20%
C 604	8555-267-173	MKT 5/1+3+25 0,1	UF 20%
C 606	8452-996-184	ELKO CB	470UF 35V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	D
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	GB
C 701	8452-966-292	ELKO GRP	4,7UF 63V
C 702	8452-966-292	ELKO GRP	4,7UF 63V
C 703	8555-267-173	MKT 5/1+3+25 0,1	UF 20%
C 704	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 705	8452-966-246	ELKO GRP	10UF 50V
C 706	8452-966-292	ELKO GRP	4,7UF 63V
C 707	8452-966-135	ELKO GRP	100UF 25V
C 708	8452-966-135	ELKO GRP	100UF 25V
C 709	8452-966-135	ELKO GRP	100UF 25V
C 711	8555-267-033	KT/MKT 5/3-4	2200PF 10%
C 712	8555-267-033	KT/MKT 5/3-4	2200PF 10%
C 601	8452-996-101	ELKO CB	470UF 16V
C 605	8452-996-193	ELKO CB	3300UF 35V
D 105	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 106	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 401	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 402	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 403	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 404	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 405	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT	85/86
D 406	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT	85/86
D 407	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT	85/86
D 408	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 409	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 411	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 412	8309-720-052	Z-DIODE 5,1 C 0,5W	
D 413	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 414	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 415	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 416	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 417	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT	85/86
D 418	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT	85/86
D 419	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 421	8309-215-045	DIODE 1 N 4148	ITT/TID
D 422	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT	85/86
D 423	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT	85/86
D 424	8309-198-542	DIODE BAT 42/43/BAT	85/86
D 601	8309-215-006	DIODE 1 N 4001	-GA
D 602	8309-215-006	DIODE 1 N 4001	-GA
D 603	8309-215-006	DIODE 1 N 4001	-GA
D 604	8309-215-006	DIODE 1 N 4001	-GA
D 605	8309-720-068	Z DIODE 6,8 C 0,5W	
D 606	8309-720-048	Z DIODE 4,7 C 0,5W	
D 607	8309-720-240	Z DIODE 24 C 0,5W	
D 608	8309-215-006	DIODE 1 N 4001	-GA
D 609	8309-215-006	DIODE 1 N 4001	-GA
D 611	8309-215-148	DIODE 1 N 4148	WW.
D 612	8309-215-148	DIODE 1 N 4148	WW.
D 613	8309-215-006	DIODE 1 N 4001	-GA
D 614	8309-215-006	DIODE 1 N 4001	-GA
D 801	8309-924-823	LE DIODE GL-8 HD23 SHARP	
D 802	8309-924-823	LE DIODE GL-8 HD23 SHARP	
DP 401	59720-022.00	FLUORESZENZ-ANZEIGE	
F 101	8140-601-110	FILTER KM 10 DF	
F 102	8140-601-110	FILTER KM 10 DF	
F 103	8140-601-175	FILTER FB 7 SG	
F 104	8140-601-175	FILTER FB 7 SG	
F 105	19202-371.97	SPULE	*
F 106	19202-371.97	SPULE	*
F 111	19202-358.97	SPULE 10X10	*
F 112	19202-358.97	SPULE 10X10	*
F 113	8140-601-175	FILTER FB 7 SG	

ALTERATIONS RESERVED

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	D
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	GB
F 114	8140-601-175	FILTER FB 7 SG	
			
IC 51	8305-214-206	IC SCX 6206 WPU/N NSC	
IC 52	8305-001-264	IC NMC 27 C 64 N200	
IC 101	8305-258-187	SMD IC CX 20187 SONY	
IC 102	8305-201-466	IC 4066 B/14066 B CP MOS	
IC 103	8305-201-466	IC 4066 B/14066 B CP MOS	
IC 104	8305-274-297	IC UPC 1297 CA NEC	
IC 105	8305-258-187	SMD IC CX 20187 SONY	
IC 106	8305-201-466	IC 4066 B/14066 B CP MOS	
IC 401	8305-206-392	IC MM 58342 N NSC	
IC 402	8305-104-820	IC BA 6109 R'OHM	
IC 403	8305-255-841	IC COP 840 C-XXX/N NSC	
IC 404	8305-311-313	IC NMC 9313 B NSC	
IC 405	8305-204-339	IC LM 339 N RAY/NSC/TID	
IC 406	8305-201-499	IC 4099 B/14099 B CP MOS	
IC 601	8305-202-017	IC UA 7815 FAI/CU VAL	
IC 701	8305-293-556	IC RC 4556 NB/NJM 4556 D	
			
L 101	8140-526-944	DR N-GR 4,7MH	
L 102	8140-526-944	DR N-GR 4,7MH	
L 107	8140-601-466	VM-SPULE 126 ANS-6750 ACM	
L 108	8140-601-466	VM-SPULE 126 ANS-6750 ACM	
L 109	8141-125-150	SPULE 10X10 150 FARBE 648	
			
R 1	59703-388.00	POTI 50 KOHM A LEVER L	
R 2	59703-388.00	POTI 50 KOHM A LEVER R	
R 11	59703-389.00	POTI 50 KOHM A MAST. CONTR.	
R 12	59703-389.00	POTI 50 KOHM A MAST. CONTR.	
R 51	8700-011-261	KSW AX 0204-GA 330 OHM	
R 52	8700-011-261	KSW AX 0204-GA 330 OHM	
R 53	8700-011-261	KSW AX 0204-GA 330 OHM	
R 54	8700-011-261	KSW AX 0204-GA 330 OHM	
R 55	8700-011-261	KSW AX 0204-GA 330 OHM	
R 101	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM	
R 102	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM	
R 103	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 104	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 105	8765-097-107	MSW AX 0204-GA 27 KOHM	
R 106	8765-097-107	MSW AX 0204-GA 27 KOHM	
R 107	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM	
R 108	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM	
R 109	8765-097-089	MSW AX 0204-GA 4,7 KOHM	
R 111	8765-097-089	MSW AX 0204-GA 4,7 KOHM	
R 112	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 113	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 114	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 115	8701-118-033	KSW SI B 22 OHM 5% -GA	
R 116	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 119	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 122	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 123	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 124	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 125	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 126	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 129	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 134	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM	
R 135	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM	
R 136	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 139	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 144	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM	

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	D
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	GB
R 145	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM	
R 151	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 152	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 155	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 156	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 159	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 161	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 162	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 163	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 164	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM	
R 165	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM	
R 166	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 167	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 171	8765-097-149	MSW AX 0204-GA 1,5 MOHM	
R 172	8765-097-149	MSW AX 0204-GA 1,5 MOHM	
R 175	8765-097-089	MSW AX 0204-GA 4,7 KOHM	
R 176	8765-097-089	MSW AX 0204-GA 4,7 KOHM	
R 177	8765-097-049	MSW AX 0204-GA 100 OHM	
R 178	8765-097-049	MSW AX 0204-GA 100 OHM	
R 179	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 181	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 182	8765-097-079	MSW AX 0204-GA 1,8 KOHM	
R 183	8765-097-079	MSW AX 0204-GA 1,8 KOHM	
R 185	8765-097-075	MSW AX 0204-GA 1,2 KOHM	
R 187	8765-097-075	MSW AX 0204-GA 1,2 KOHM	
R 191	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 194	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 195	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM	
R 196	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 197	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 198	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM	
R 202	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 203	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 204	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 205	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 206	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM	
R 207	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM	
R 208	8765-097-075	MSW AX 0204-GA 1,2 KOHM	
R 209	8765-097-075	MSW AX 0204-GA 1,2 KOHM	
R 211	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 212	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 213	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 214	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM	
R 215	8701-118-033	KSW SI B 22 OHM 5% -GA	
R 216	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM	
R 217	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM	
R 218	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM	
R 219	8790-050-051	ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN	
R 221	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM	
R 223	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM	
R 224	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM	
R 225	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 228	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM	
R 229	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM	
R 231	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 232	8765-097-107	MSW AX 0204-GA 27 KOHM	
R 233	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM	
R 234	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM	
R 235	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 237	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 238	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM	
R 239	8765-097-079	MSW AX 0204-GA 1,8 KOHM	
R 241	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 242	8765-097-079	MSW AX 0204-GA 1,8 KOHM	
R 243	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 244	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM	
R 245	8765-097-107	MSW AX 0204-GA 27 KOHM	
R 246	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM	
R 249	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM	
R 251	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERATIONS RESERVED

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG 
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION 
R 252	8765-097-074	MSW AX 0204-GA 1,1 KOHM
R 253	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 254	8765-097-107	MSW AX 0204-GA 27 KOHM
R 255	8790-050-054	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 257	8790-050-054	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 259	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 260	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 261	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM
R 262	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM
R 263	8765-097-109	MSW AX 0204-GA 33 KOHM
R 264	8765-097-109	MSW AX 0204-GA 33 KOHM
R 265	8765-097-081	MSW AX 0204-GA 2,2 KOHM
R 266	8765-097-095	MSW AX 0204-GA 8,2 KOHM
R 269	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 271	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 272	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 273	8765-097-107	MSW AX 0204-GA 27 KOHM
R 274	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 276 △	8701-118-041	KSW SI B 47 OHM 5% -GA
R 277	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 278	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 279	8765-097-001	MSW AX 0204-GA 1 OHM
R 281	8765-097-086	MSW AX 0204-GA 3,6 KOHM
R 282	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 283	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 284	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 285	8765-097-107	MSW AX 0204-GA 27 KOHM
R 286	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 288	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 289	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 291 △	8701-118-033	KSW SI B 22 OHM 5% -GA
R 292	8765-097-103	MSW AX 0204-GA 18 KOHM
R 293	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 294	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 295	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 296	8765-097-107	MSW AX 0204-GA 27 KOHM
R 297	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 298	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 301	8765-097-107	MSW AX 0204-GA 27 KOHM
R 302	8765-097-107	MSW AX 0204-GA 27 KOHM
R 305	8765-097-049	MSW AX 0204-GA 100 OHM
R 306	8765-097-049	MSW AX 0204-GA 100 OHM
R 312	8765-097-065	MSW AX 0204-GA 470 OHM
R 315	8765-097-049	MSW AX 0204-GA 100 OHM
R 316	8765-097-049	MSW AX 0204-GA 100 OHM
R 320	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 324	8765-097-049	MSW AX 0204-GA 100 OHM
R 325	8765-097-049	MSW AX 0204-GA 100 OHM
R 326	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM
R 327	8765-097-086	MSW AX 0204-GA 3,6 KOHM
R 328	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM
R 329	8765-097-086	MSW AX 0204-GA 3,6 KOHM
R 330	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 331	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 333	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 335	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 336	8765-097-109	MSW AX 0204-GA 33 KOHM
R 337	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 338	8765-097-109	MSW AX 0204-GA 33 KOHM
R 339	8765-097-076	MSW AX 0204-GA 1,3 KOHM
R 340	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 341	8765-097-076	MSW AX 0204-GA 1,3 KOHM
R 342	8790-050-046	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
R 343	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 344	8790-050-046	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
R 345	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 346	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 347	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 348	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 349	8765-097-089	MSW AX 0204-GA 4,7 KOHM

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG 
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION 
R 351	8765-097-089	MSW AX 0204-GA 4,7 KOHM
R 352 △	8701-118-033	KSW SI B 22 OHM 5% -GA
R 359	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 360	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 361	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 364	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM
R 365	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM
R 366	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM
R 367	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM
R 368	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM
R 369	8765-097-109	MSW AX 0204-GA 33 KOHM
R 374	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 376	8701-118-033	KSW SI B 22 OHM 5% -GA
R 378	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 379	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 383	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 384	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 385	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 386	8765-097-075	MSW AX 0204-GA 1,2 KOHM
R 387	8765-097-075	MSW AX 0204-GA 1,2 KOHM
R 388	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 401	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 401.	8602-331-095	KER.RES.95 CSA 5,0 MG1
R 402	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 403	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 404	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 405	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 406	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 407	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 408	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 409	8765-097-065	MSW AX 0204-GA 470 OHM
R 411	8765-097-145	MSW AX 0204-GA 1 MOHM
R 412	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 413	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 414	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 415	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 416	8765-097-079	MSW AX 0204-GA 1,8 KOHM
R 417	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 418	8765-097-071	MSW AX 0204-GA 820 OHM
R 420 △	8701-118-033	KSW SI B 22 OHM 5% -GA
R 424	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 426	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 427	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM
R 428	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 429	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 431	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 432 △	8701-118-021	KSW SI B 6,8 OHM 5% -GA
R 433	8765-097-079	MSW AX 0204-GA 1,8 KOHM
R 434	8765-097-065	MSW AX 0204-GA 470 OHM
R 437	8765-097-103	MSW AX 0204-GA 18 KOHM
R 438	8765-097-103	MSW AX 0204-GA 18 KOHM
R 439	8765-097-049	MSW AX 0204-GA 100 OHM
R 441	8765-097-049	MSW AX 0204-GA 100 OHM
R 442	8765-097-089	MSW AX 0204-GA 4,7 KOHM
R 444	8765-097-105	MSW AX 0204-GA 22 KOHM
R 445	8765-097-089	MSW AX 0204-GA 4,7 KOHM
R 447	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 448	8765-097-089	MSW AX C204-GA 4,7 KOHM
R 449	8765-097-109	MSW AX 0204-GA 33 KOHM
R 451	8765-097-129	MSW AX 0204-GA 220 KOHM
R 452	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 453	8765-097-077	MSW AX 0204-GA 1,5 KOHM
R 454	8765-097-071	MSW AX 0204-GA 820 OHM
R 455	8765-097-071	MSW AX 0204-GA 820 OHM
R 457	8765-097-113	MSW AX 0204-GA 47 KOHM
R 459	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 462	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 463	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 464	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 465	8765-097-089	MSW AX 0204-GA 4,7 KOHM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERATIONS RESERVED

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG 
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION 
R 466	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 467	8765-097-089	MSW AX 0204-GA 4,7 KOHM
R 468	8765-097-041	MSW AX 0204-GA 47 OHM
R 469	8765-098-041	MSW AX 0207-GA 47 OHM
R 471	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 472	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 501	59703-381.00	POTI 10 KOHM B CAL L
R 502	59703-381.00	POTI 10 KOHM B CAL R
R 505	59703-381.00	POTI 10 KOHM B BIAS L
R 507	59703-381.00	POTI 10 KOHM B BIAS R
R 601	8765-097-049	MSW AX 0204-GA 100 OHM
R 603	8765-097-081	MSW AX 0204-GA 2,2 KOHM
R 604	8765-097-097	MSW AX 0204-GA 10 KOHM
R 605	8765-097-073	MSW AX 0204-GA 1 KOHM
R 608	8765-097-067	MSW AX 0204-GA 560 OHM
R 701	59703-354.00	POTI 20 KOHM A HEAD PH.VOL.
R 702	59703-354.00	POTI 20 KOHM A HEAD PH.VOL.
R 705	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 706	8765-097-121	MSW AX 0204-GA 100 KOHM
R 712	8701-118-033	KSW SI B 22 OHM 5% -GA
R 713	8765-097-045	MSW AX 0204-GA 68 OHM
R 714	8765-097-045	MSW AX 0204-GA 68 OHM
		
T 101	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 102	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 103	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 104	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 105	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 106	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 107	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 108	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 109	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 111	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 112	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 113	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 114	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 115	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 116	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 117	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 118	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 119	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 120	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 121	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 122	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 123	8303-275-338	TRANS.BC 338-40
T 124	8303-275-338	TRANS.BC 338-40
T 125	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 126	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 127	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 128	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 129	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 131	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 132	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 133	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 134	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 135	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 136	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 137	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 138	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 139	8303-273-337	TRANS.BC 337-25
T 140	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
T 141	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 142	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 143	8302-200-256	TRANS.BC 338-40
T 144	8302-200-256	TRANS.BC 338-40
T 145	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 146	8303-267-550	TRANS.BC 550 C

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG 
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION 
T 147	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
T 148	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
T 149	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
T 150	8303-267-550	TRANS.BC 550 C
T 151	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 152	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 153	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 154	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 155	8303-275-338	TRANS.BC 338-40
T 156	8303-275-338	TRANS.BC 338-40
T 157	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 160	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 161	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 162	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 163	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 401	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 402	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 403	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 404	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 405	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 406	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 407	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 408	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 409	8303-275-338	TRANS.BC 338-40
T 411	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 412	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 413	8303-275-338	TRANS.BC 338-40
T 414	8303-275-338	TRANS.BC 338-40
T 415	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 416	8303-275-338	TRANS.BC 338-40
T 417	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 418	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 419	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 421	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 422	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 423	8303-207-558	TRANS.BC 558 C
T 424	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 425	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 601	8303-273-327	TRANS.BC 327-25

ALTERATIONS RESERVED

# GRUNDIG

## Ersatzteilliste List of spare parts

AUDIO  
CASSETTE


(D) Btx ★ 32700 #

### LAUFWERK CMAY 5 Z


SACH-NR. / PART NO.: 59723-110.00

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	1	75987-540.01		KOPFSCHLITTEN KPL.	HEAD BASE
0005.000	1	75987-540.02		A/W-KOPF	R/P-HEAD
0008.000	1	75987-540.03		LÖSCHKOPF	ERASE HEAD
0011.000	1	72008-297.07		ZUGFEDER	TENSION SPRING
0014.000	1	75987-540.04		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0024.000	1	75987-540.05		ANDRUCKROLLE	PINCH ROLLER
0025.000	1	75987-540.06		KOPFTRÄGERPLATTE	HEAD SUPPORT PLATE
0026.000	1	75987-540.07		MUTTER	NUT
0027.000	1	75987-540.08		ANDRUCKROLLE KPL. L	PINCH ROLLER
0028.000	1	75987-540.09		ANDRUCKROLLENFEDER L	PRESSURE ROLLER SPRING
0029.000	1	75987-540.10		ÖLSTOPPSCHEIBE	POLY SLIDER
0033.000	1	75987-540.11		BREMSHEBEL	BRAKE LEVER
0036.000	1	75987-540.12		AUSWURFHHEBEL L	EJECT LEVER
0037.000	1	72008-298.33		DREHFEDER	TORSION SPRING
0038.000	1	72008-073.44		SCHEIBE	NYLON WASHER
0039.000	1	75987-540.13		FÜHLHEBEL KPL.	SENSING LEVER
0040.000	1	75987-540.14		FEDER	SPRING
0041.000	1	72008-298.03		WICKELTELLER (VORLAUF)	SPOOL CARRIER (FORWARD)
0042.000	1	75987-540.15		WICKELTELLER (RÜCKLAUF)	SPOOL CARRIER (REWIND)
0043.000	1	72008-297.19		SCHEIBE	WASHER
0044.000	1	75987-540.16	2	SENSOR (CR. UND CASSETTEN-EINLEGESCH.)	SENSOR (CR UND PACK-SW)
0045.000	1	75987-540.17		SENSOR (AUFNAHMEPERR)	SENSOR (RECORD PROTECTION)
0046.000	1	72008-297.16		SENSOR (ME)	SENSOR (ME)
0049.000	1	72008-297.23		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0050.000	1	72008-298.06		SCHRAUBE 2,6X4	SCREW 2,6X4
0051.000	1	72008-298.07		SCHRAUBE 2,6X6	SCREW 2,6X6
0052.000	1	72008-297.54		CASS. ANDRUCKFEDER	CASS. PRESSURE SPRING
0053.000	1	75987-540.18		MAGNET	MAGNET
0054.000	1	75987-540.19		ANKER	PLUNGER
0055.000	1	72008-298.22		HEBEL	LEVER
0056.000	1	72008-298.34		ZUGFEDER	TENSION SPRING
0057.000	1	75987-540.20		KAPPE	CAP
0058.000	1	75987-540.21		KURVENRAD	CURVED WHEEL
0060.000	1	72008-298.40		SCHRAUBE 3,0X5	SCREW
0061.000	1	75987-540.22		SCHWUNGRAD KPL.	FLYWHEEL
0062.000	1	75987-540.23		SCHWUNGRAD	FLYWHEEL
0063.000	1	75987-540.24		SCHEIBE	WASHER
0064.000	1	75987-540.25		FEDER	SPRING
0065.000	1	75987-540.26		MOTOR KPL. (CAPSTAN)	MOTOR (CAPSTAN)
0066.000	1	75987-540.27		WICKELMOTOR	WINDING MOTOR
0069.000	1	75987-540.28		RIEMEN (VON SCHWUNGR. ZU SCHWUNGR.)	BELT (FLYWHEEL)
0070.000	1	75987-540.29		ANTRIEBSRIEMEN	DRIVE BELT
0074.000	1	75987-540.30		SCHALTERPLATTE KPL.	SWITCHING BOARD CPL.
0074.100	1	72008-297.21		DRUCKSCHALTER	PUSH SWITCH
0074.200	1	72008-297.22		DRUCKSCHALTER	PUSH SWITCH
0074.400	1	72008-297.34		SENSOR	SENSOR
0077.000	1	72008-297.11		CASS. FACH-DÄMPFUNG	CASS. FRAME DAMPING
0078.000	1	72008-298.47		CASSETTENRAHMEN	CASSETTE FRAME
0079.000	1	75987-540.31		AUSWURFHHEBEL	EJECT LEVER

# LAUFWERK - CMAY 5 Z - DRIVE MECHANISM



CT-905



## NOTIZEN, NOTES, NOTICE, APPUNTI